













11351 /1,312

ELEMENS

DE

DOCIMASTIQUE,

. 0 U

DE L'ART DES ESSAIS,

DIVISÉS EN DEUX PARTIES;

La premiere Théorique, & la seconde Pratique:

Traduit du Latin de M. CRAMER.

TOME QUATRIÊME.



Chez Briasson, Libraire, rue Saint Jacques,

M. DCC. LV.

Avec Approbation & Privilége du Ro

HALL LIL



TABLE DES PROCÉDÉS

Contenus dans le quatriême Volume de la Docimastique.

SUITE DE LA SECONDE PARTIE, Concernant la Pratique.

\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$

DE L'ÉTAIN.

LVI. PROCÉDÉ,

D E la maniere de rôtir (Partie I. §. DXXV.) la mine d'étain(ibid. §. CCCCXXVIII. CCCCXXIX. CCCCXXXII. & a ii

TABLE CCCCXXXIII.), pour la priver

de son arsenic ou du soufre qu'elle peut contenir.

LVII. PROC. Du lavage de la mine d'étain, & des dernieres préparations qu'on lui donne avant que de la réduire,

LVIII. PROC. Réduction de la mine d'étain dans les vaisseaux fermés, 8 LIX. PROC. Réduction extemporanée de la mine d'étain.

LX. PROC. Réduire la mine d'étain en la stratisiant avec les charbons, 16

承:**********************

DUFER.

LXI. PROCÉDÉ.

R Eduire & précipiter le fer de sa mine dans les vaisseaux fermés,

LXII. PROC. Réduire & précipiter un morceau de mine, donnant un fer réfractaire, & accompagné d'une pierre très-fusible.

DES PROCÉDÉS. V LXIII. PROC. Réduire & précipiter,


en un régule, la mine de fer accompagnée de pierres réfractaires, 33

LXIV. PROC. De la maniere de raffiner le fer cru & cassant, pour le

rendre maltéable, 36 LXV. PROC. Réduire le fer en acier

par la cémentation, 42 LXVI. PROC. Convertir en acier, par

la fonte, le fer aigre ou sa mine,



DU MERCURE.

LXVII. PROCÉDÉ,

Separer, par la distillation, le mercure de sa matrice exemte de soufre,

LXVIII. PROC. Révivifier le mercure de sa mine sulphureuse cinabarine (Partie I. S. CCCCLIII.), 68



TABLE

<u>thườ thườ thườ thườ th</u> DE L'ANTIMOINE.

LXIX. PROCÉDÉ,

R Etirer, par la liquation, l'antimoine cru de sa mine, 72 LXX. PROC. Calcination de l'antimoine cru (LXIX. Procédé), eu de sa mine, avec & sans addition,

LXXI. PROC. Réduire en un régule demi-métallique les chaux d'antimoine du LXX. Procédé, 84 LXXII. PROC. Précipiter le régule

d'animoine par les métaux (Partie I. S. CLXXIII. Corollaire III.), foit donné le fer pour exemple, 93



DES PROCEDES. vij

LXXIII. PROCEDÉ,

S Eparer le bismuth de sa mine par la liquation, 101

DU ZINC.

LXXIV. PROCÉDÉ,

S Ublimer le zinc (Pattie I. S. XVII.) en partie sous su forme de demi-métal, & en partie en des sleurs irréductibles, par la méthode ordinaire,

LXXV. PROC. Cémenter & fondre le cuivre avec la mine de zine, 124



秦秦秦秦秦秦秦秦秦秦秦秦秦秦

DU SOUFRE.

LXXVI. PROCEDÉ.

D'Istiller le soufre des pyrites ou autres minéraux sulphureux,

LXXVII. PROC. Rectifier & Sublimer en sleurs le soufre cru du précédent Procédé.


å'ååååååååååååå DE L'ARSENIC.

LXXVIII. PROCEDE.

C Eparer l'arsenic de sa mine par la Sublimation, 165 LXXIX. PROC. Le mercure sépare le soufre mineral de l'arsenic 2 181

DES PROCÉDÉS. ix LXXX. Proc. Purifier l'arfenic, par la sublimation avec l'alcali fixe, pour le rendre blanc & crystallin,

LXXXI. PROC. Réduire, par le phlogiftique, l'arsenic en une forme sembinble à celle des demi-métaux, 193



LXXXII. PROCÉDÉ,

Retirer le vitriol des pierres attramentaires (Partie I. §. CCCCLXXIV.), & le crystaliser,

LXXXIII. PROC. De la maniere de retirer le vitriol des mines de fer & de cuivre,



TABLE

<u>ౘఄౘఄౘౘౘౘౘౘ</u> D E L'ALUN.

PRÉPARAION DE VALUE, 220.

LXXXV. PROCÉDÉ,

Préparation du nitre, 227

LXXXVI. PROCÉDÉ, É Xaminer les caux falées, 236

DES PROCEDES. xj

LXXXVII. PROCEDÉ,

E Xaminer la tête morte du cobolt & du bifmuth, pour connoître la quantité de verre qu'elle peut convertir en bleu d'émail, 241

LXXXVIII. PROC. Connoître la nature du métal contenu dans une mine inconnue, par la couleur qu'elle donne aux verres, 249

LXXXIX. PROC. De la maniere de faire le verre ordinaire, & de tirer des cendres le sel qui sert a cet usa-

XC. PROC. De la maniere de préparer les fels pour faire du verre imitant les crysiaux, 277

XCI. PROC. De la maniere de choisir 6 de préparen les caillous pour faire du verre crystalin, 280

XCII. PROC. Des ingrédiens qui en-

xij.	TABLE DES PROCÉDÉS. nt dans la frite du verre crystali	
tre	nt dans la frite du verre crystali	7
	25	
	II. Proc. Teindre les verres, p	
1.	moien des métaux ou d'autres corp	h

XCIV. PROC. Examen hydrostatique & statique des métaux & des minéraux, 392

Explication de la Planche VI. 309

Fin de la Table.





ELEMENS

DE

DOCIMASTIQUE,

0 U

DE L'ART DES ESSAIS.

SUITE DE LA SECONDE PARTIE;
Concernant la Pratique.

DE L'ÉTAIN.

LVI. PROCÉDÉ,

De la maniere de rôtir (Partie I. S. DXXV.) la mine d'étain (ibid. S.CCCCXXVIII.CCCCXXIX. Tome IV. DOCIMASTIQUE CCCCXXXI. & CCCCXXXII. & CCCCXXXIII.), pour la priver de son arsenic ou du soufre qu'elle peut contenir.

APPAREIL.



ETTEZ de cette mine en poudre grossiere, une quantité déterminée, comme, par exemple,

fix quintaux dans un test. Couvrez ce test & le placez sous une mouffle embrasée, pour torrésier la mine. Découvrez quelques minutes après; car il n'en est pas de cette mine, comme de celles de cuivre & de plomb dont on a parlé, elle ne pâte point à la violence du feu. Si-tôt que les fumées blanches difparoîtront, & que l'odeur d'ail, qui est celle de l'arsenic, ne se fera plus sentir, ôtez le scorificatoire. La mine étant refroidie, grillez-la une seconde fois, jusqu'à ce que vous ne sentiez plus de vapeurs arfénicales après l'avoir retirée : car l'odorat est beaucoup

PRATIQUE.

meilleur juge en ces sortes d'occafions, que la vue. Si vous craignez d'être incommodé en respirant sur le test, couvrez-le d'une
lame de ser épaisse & froide, & la
retirez avant qu'elle ait eu le tems
de s'y échausser. Elle sera couverte d'une vapeur blanchâtre, si la
mine contient encore quelque peu
d'arsenie.

REMARQUES.

On ne trouve presque jamais de mine d'étain sulphureuse : c'est au moien de l'arsenic que ce métal est minéralisé, & pour-lors la mine en est blanche principalement, demi-diaphane, & ressemble en quelque façon, quant à l'extérieur. à un spath ou à une stalactité blanche. Elle est obscure quand il s'y trouve du soufre. Mais la quantité de ce minéral ne mérite pas d'entrer en considération auprès de celle de l'arfenic. Comme l'arfenic entraîne avec lui beaucoup d'étain à l'aide du feu, qu'il le Aij

4 DOCIMASTIQUE calcine rapidement, détériore le reste, & le réduit en un corps ai-gre & demi-métallique ; il est essentiel d'en dépouiller sa mine, par la torréfaction, le plus parfaitement qu'il est possible. Il est à observer que ce métal se détruit en d'autant plus grande quantité & d'autant plus aisément, que sa mine supporte mieux la violence du seu sans se réunir en masse : alors il est irréductible & se convertit en une scorie assez réfrac-taire au lieu de se réduire. Il faut ajouter à cela, que l'étain provenant d'une mine à laquelle on a donné la torture par le feu, n'est jamais si bon que quand il n'a éprouvé du feu que le degré convenable de durée & d'intenfité. On peut vérifier cette doctrine avec de bon étain réduit. Alors on reconnoîtra qu'il devient d'autant plus chetif qu'il est calciné & réduit plus de fois, & qu'on le traite à un seu plus long, plus sort &

plus pur,

LVII. PROCÉDÉ,

Du lavage de la mine d'étain, & des dernieres préparations qu'on lui donne avant que de la réduire.

APPAREIL.

Omme la mine d'étain l'emporte en pesanteur spécifique fur celles de tous les autres métaux, il n'en est point de plus propre qu'elle à traiter par le lavage. On la peut délivrer par ce moien des terres & des pierres, des autres mines spécifiquement plus légeres, & principalement de celles de fer & de cuivre, & parmi celles-ci, de celles qui sont pyriteuses & plus légeres que les autres. Les autres mines s'en séparent d'autant mieux aussi, que la mine d'étain ne se réduit pas en une poudre fine aussi facilement qu'elles; si vous en exceptez les mines de fer, les plus dures de toutes. Aiii

6 DOCIMASTIQUE La mine d'étain se trouve toujours fous forme solide, & elle la garde même étant réduite en grains par la trituration. Elle foutient quelque tems un grillage assez fort sans se gercer, & tomber en poudre : ainsi on ne lui préjudicie en rien, quand on l'expose au seu pour faciliter la di-vision des pierres dures & pesan-tes dont on veut la dépouiller par le lavage. Cependant il est bon, avant que de la rôtir, de la laver pour en emporter les terres molles & légeres, si elle en contient toutefois en abondance. On vient également à bout de la délivrer des pyrites qui y sont distribuées, & de les convertir en une tête morte, légere & poudreuse, en lui donnant plusieurs grillages dont le premier soit fait à un seu doux : de sorte que la lotion emporte aisément les particules cuivreuses & martiales. S'il y reste une mine de fer dure, bien mêlée, pesante & difficile à rôtir, on l'enleve après le grillage & la lotion

PRATIQUE. 7

à l'aide de l'aimant. Or on doit apporter d'autant plus d'attention à bien séparer les mines pyriteuses de fer & de cuivre, des mines d'étain, qu'elles sont de toutes, celles qui se trouvent le plus fréquemment unies avec les mines d'étain. D'ailleurs comme l'étain dissout le fer & le cuivre à un feu beaucoup au-dessous de celui qui est nécessaire à fondre ces métaux par eux-mêmes, on conçoit aisément qu'en donnant un seu de fonte à ces différentes matieres mêlées ensemble, pour réduire l'étain, tout est par là confondu, la consistance de l'étain qui en résulte est altérée, & il est incapable de servir à plusieurs usages. Or il est essentiel de priver avec exactitude la mine d'étain de ses terres & de ses pierres, parce que l'étain réduit est incapable de soutenir un feu violent & long-tems continué, en attendant que ces fortes de matieres réfractaires se soient assez scorifiées pour le laisser précipiter: & cette précaution est d'u-A iiij

* Docimas Tique
ne conféquence d'autant plus grânde, que la chaux provenant de l'étain réduit, rend toutes les scories,
auxquelles elle se mêle, réfractaires
& pâteuses.

LVIII. PROCÉDÉ.

Réduction de la mine d'étain dans les vaisseaux fermés.

APPAREIL.

E Procédé est le même que le XXXVII. qui regarde la mine de plomb, & exige les mêmes manipulations. Seulement il est bon d'ajouter au flux un demiquintal de poix, pour accélérer la réduction de l'étain, & empêcher qu'il ne se détruise; inconvénient auquel il est fort sujet. Le seu doit être doux au commencement, & être dans le même état jusqu'à ce que, la slamme de la poix venant à cesser, on n'ait plus à craindre la fêlure du vaisseau,

PRATIQUE.

non plus que la trop grande raréfaction de l'écume du mélange. Alors on donne rapidement tout le degré du feu nécessaire à mettre le flux en fonte. Sitôt qu'on juge qu'elle est bien liquide, on retire le creuset & on le laisse refroidir. Après cela on le casse, & on examine les scories & le ré-

rule.

Un moien fûr de connoître exactement que la précipitation est achevée, c'est de placer un creufet couvert dans un fourneau de fusion, d'y jetter en deux ou trois fois rapprochées, quand il sera d'un rouge de cerise, le mélange de mine & de slux, & de le recouvrir. Quelques minutes après on en éloigne les charbons avant que de le découvrir. Alors si l'on voit le flux en sonte bien liquide & bouillant passiblement sans écume, il faut l'ôter & le laisser refroidr. On le casse pour en avoir le cu-let.

REMARQUES.

On ne peut gueres compter sur l'exactitude d'un essai fait par la réduction & précipitation, dans les vaisseaux fermés, de tout métal destructible au feu & de l'étain furtout. Car il est bien rare qu'un Artiste, quelque exercé qu'il soit, qui répétera plusieurs sois ce Procédé, retire des culots d'égal poids de la même mine, quoique réduite en poudre & exactement mêlée. La mine ou la chaux d'étain sont assez réfractaires, quand il s'agit de les réduire, & ont conséquemment besoin d'un grand seu. L'étain au contraire se détruit au même feu qui l'a réduit. On peut juger en quelque façon si une mine d'étain est riche ou pauvre ou si elle tient un milieu entre ces deux états, mais cela n'est presque pas possible à une livre près. Car on n'a aucun figne, pendant l'opération, qui indique si la préci-pitation est faite; ensorte que l'on

PRATIQUE. n'a de ressource que dans les conjectures. On peut voir à ce sujet les indices qui ont été donnés de l'issue de l'opération du plomb, qui est la même que celle-ci. D'ail-leurs le flux salin dont l'effet est de faciliter la fcorification, n'a de matiere fur laquelle il puisse agir, que l'étain lui-même; vu qu'on sépare de sa mine les matieres terreuses qui y adherent, avec beaucoup plus de foin & d'exac-ritude que de toute autre mine (Procédé précédent). Il n'est donc pas étonnant que le flux attaque promtement l'étain & le vitrifie en conséquence de la dissipation du phlogistique occasion-née par un feu continué beaucoup plus long-tems qu'il ne convient: fans compter que l'étain de-vient d'autant plus mauvais qu'il est exposé plus long-tems à l'ardeur du feu & qu'il est soumis plus de fois à la réduction; phénomene auquel on ne connoît aucun métal fujet. Néanmoins on peut juger de l'exactitude ou de l'inexactitude de l'opération par la perfection on l'imperfection des scories salines, la dissemination des grains métalliques dans ces scories, ou par les scories provenant du métal détruit & réductible qui se trouvent principalement dans le voisinage du culot. On peut inférer de tout ce qui vient d'être dit, que la seconde méthode est présérable à la première, par la raison qu'on est le maître de voir ce qui se passe dans les vaisseaux pendant l'opération.

LIX. PROCEDÉ,

Réduction extemporanée de la mine

APPAREIL.

I.

P Renez deux charbons tendres, qui aient peu de fibres, qui foient incapables de petiller au feu, tels que font ceux de tilleul ou ou de coudrier, gros & bien cuits. Taillez-y avec le couteau une sur-face large & bien pleine. Vous les userez l'un contre l'autre, afin qu'ils puissent joindre exactement, & que leurs plans se consondent; pour ainsi dire. Dans l'un de ces charbons, creusez un canal évasé, large, s'étendant jusqu'au milieu de la longueur du charbon, & se terminant à fon extrémité ou partie antérieure, par une entrée en entonnoir. A l'extrémité opposée, creusez, tout près de ce canal, une fossette assez profonde, & qui lui communique par une très-petite rigole. Le canal & la fossette doivent être assez amples pour que le tiers de leur capacité soit à peine rempli par quelques quintaux fictifs de la matiere qu'on y veut traiter.

II.

Mêlez un peu de poix à deux quintaux de la mine préparée ainst qu'on l'a dit, & réduite en poudre très-fine. Mettez ce mélange dans le canal (n°. I.), & l'y étendez de façon qu'il n'en excede nulle part les bords. Pofez l'autre charbon fur celui-ci. Il doit être percé de part en part dans l'endroit qui répond à la communication de la fossible de de la canal. Glissez dans leurs jointures une pâte fine d'argile, ou liez-les d'un fil de fer.

III.

Placez ces charbons ainst ajustés sur des cendres ou du sable où vous les ensoncerez un peu de crainte qu'ils ne viennent à vacil-ler. Ils doivent être placés obliquement & de façon que le canal étant plus élevé, son orifice soit tourné devant l'Artiste, & que la sosset de la confecte soit par conséquent plus basse de n'arriere. Couvrez cet appareil de toutes parts de charbons allumés, observant de n'en pas trop garnir l'embouchure du canal. Alors animez le seu au moien d'un sousset l'ori-

PRATIQUE: fice du canal, enforte qu'elle aille sortir par le trou du charbon supérieur faisant l'office de soupirail. La mine ne tarde gueres à se fondre, à se réduire au moien de la poix qui lui est jointe, & à couler dans la fossette qui lui a été ménagée pour la soustraire à l'action du feu. La réduction étant achevée, ce qui se connoît par la seule inspection ou bien au moien d'un petit fil de fer, on écarte les charbons allumés & l'on secoue un petit balai trempé dans l'eau sur les deux gros charbons, pour les éteindre, & faire refroidir plus promtement le régule : toutefois il faut faire enforte qu'il ne lui par-vienne aucune goutte d'eau, ou qu'elle ne lui foit appliquée que bien lentement; car'il ne manqueroit pas de s'écarter & de lancer des grains au loin.



LX. PROCÉDÉ.

Réduire la mine d'étain en la stratisiant avec les charhons.

APPAREIL.

I L faut observer dans la circonf-tance dont il s'agit, tout ce que nous avons dit du plomb au LXI. Procédé, qui est le même que celui-ci. Pourtant faut-il que la mine d'étain foit préparée de la façon qu'il convient; que la tuiere ne soit pas dirigée vers le bassin de réception; que le vent du foufflet ne soit pas si fort; que les charbons soient d'un bois léger & petit, pour qu'on puisse donner rapidement un seu assez vis & le diminuer de même ; car tel est l'avantage qu'on a avec de petits charbons, qu'ils s'allument & fe consument bien plus vîte que les gros; & que, si on y jette de l'eau par fois avec un petit balai, ils don-

nent

PRATIQUE. 17
nent pendant un peu de tems un
feu affez fort. Ainsi l'on peut, sans
s'écarter du but de l'opération,
emploier le schlich tout mouillé.

<u>ŮŮŮŮŮŮŮŮŮŮŮŮ</u>

DU FER.

LXI. PROCÉDÉ,

Réduire & précipiter le fer de sa mine dans les vaisseaux sermés.

L a été parlé (Partie I. S. de la terre martiale & de la mine de fer qui se peuvent connoître à l'aide de l'aimant: mais cet essai n'est point suffisant; car tous les métaux, les demi-métaux, le soufre & l'arsence, à l'exception de l'antimoine & du plomb (& il n'étoit même pas besoin de parler de ce dernier, car on sait déja qu'il Tome W.

ne fait point d'union avec le fer); combinés par le feu en grande quantité avec le fer, n'empêchent pas qu'il ne soit attirable par l'aimant. Voiez la Pyritologie de l'illustre HENCKEL, page 413. Outre fulle frechet, page 415, cutte cela, quoique l'action de l'aimant fur le fer foit d'autant plus foible qu'il y a une plus grande quantité de ces fortes de fubflances unies au fer, & réciproquement; néanmoins on ne peut pas évaluer parlà la quantité de fer qui peut fe retirer d'une mine de fer ou de quelque autre composé martial; car l'effet de l'aimant varie beaucoup à proportion de son plus ou moins de vertu, ainsi que des qualités & proportions des différentes matieres combinées avec le fer. Ainsi deux molécules martiales peuvent être unies à deux corps différens par leur qualité & quantité, & cependant être également attirées. D'ailleurs c'est de la na-ture de ces sortes de matieres étrangeres que dépendent la facilité ou la difficulté du raffinage du fer &

PRATIQUE: 19

la qualité de celui qui a subi cette opération. Enfin l'aimant enleve, en même tems que le fer, une partie des corps qui lui sont contigus & qui contiennent quelqu'une de se surfaces, quelque subtilement qu'ils soient pulvérisés, lui ou sa mine. Telles sont les différentes considérations qui obligent de recourir à l'essai par le seu, pour connoître exactement les quantités & qualités du fer provenant de sa mine.

APPAREIL.

I.

Pesez deux quintaux, petits poids, de la terre, pierre ou mine martiale réduite en poudre grossere: grillez-les pendant quelques minutes dans un test placé sous la mousse: donnez un grand seu pour faire exhaler une partie des matieres volatiles, & ramollir la mine, si elle est trop dure. Il est bon de remarquer en passant que la rédu ction se fait toujours mieux quand

Bij

DOCIMASTIQUE la mine a été grillée, & qu'ainst cette préparation lui est avantageufe. Quand elle sera refroidie, réduisez-la en poudre subtile, & la torrésiez une seconde sois comme la mine de cuivre, jusqu'à ce qu'elle ne donne plus aucune odeur a alors retirez-la.

T.F.

Si vous jugez que cette mine tienne le milieu entre la fusibilité & l'état réfractaire; composez un flux de trois parties de flux blanc (Partie I. S. CLXXXIX.), d'une partie de verre pilé ou de scories ftériles & exemtes de foufre & d'une demi-partie de fiel de verre & de poussier de charbon : ajoutezen à la mine grillée trois fois son poids, & mêlez le tout intimement. Choififfez un bon creuset : enduisez - le intérieurement d'une détrempe claire d'argile pour boucher les pores qui peuvent y être : mettez-y votre mélange & le couvrez de fel commun : lutez un couvercle au creuset.

III.

Ajustez le fourneau de fusion muni de sa grille, sur le bassin de réception garni de brasque légere (Partie I. Planche III. fig. 10.): placez fur cette grille une tourte pour soutenir le creuset. Couvrezle de charbons durs & de groffeur médiocre que vous allumerez par le haut quand le vaisseau commencera à rougir, ce qui vous fera annoncé par la cessation du bruit que fait le sel commun en décrépitant; bouchez les trous du bassin avec de l'argile serme, à l'exception de celui de la tuiere. Alors animez le feu fortement, lui donnant de tems à autre de nouvel aliment, afin que le haut du creuset ne soit jamais à découvert. Après avoir soutenu ce degré pendant trois quarts d'heure, ou une heure, retirez le vaisseau, & frappez de quelques coups de marteau le pavé fur lequel vous l'aurez posé, pour réunir au culot les grains qui peuvent être épars 22 Docimastique dans les scories : cassez le creufet.

IV.

Le culot étant pesé, examinez fa malléabilité: faites-le rougir & le battez avec le marteau pendant qu'il est en cet état. S'il souffre le marteau tant froid que chaud, & qu'il s'étende dessous en quelque façon; alors vous pouvez être façon; alors vous pouvez etre fûr qu'îl est très-bon. Mais s'il est aigre & cassant, soit chaud foit froid, c'est un signe qu'il n'est pas pur & qu'il participe encore de l'état de minéralisation. Le fer est d'autant plus grossier que Ies grains ou ffries que présente sa cassure sont plus gros. Ce que les Allemands appellent grob-kornig, grob-speissig, fer a gros grains: ensorte que les Artistes jugent d'ordinaire de ses qualités par sa cassure : non toutefois irrévocablement.



REMARQUES.

I.

Il est essentiel de dissiper au moins en partie, par le grillage, l'arsenic & encore plus le soutre, avant que de réduire la mine de fer , car l'un & l'autre aigrissent le fer, & outre cela le second fait, avec le flux alcalin, comme l'opération se passe dans les vaisseaux fermés, un foie de soufre, qui, aiant une forte action fur le fer, le retient tout, ou pour la plus grande partie dans les scories: en-forte que pour-lors il n'y a point de régule, ou que, s'il y en a un, il est fort grossier. On peut voir (Partie I. S. CXC.) quel est l'effet des ingrédiens du flux composé. La poudre de charbons est l'artiele qui mérite ici le plus de con-sidération. Elle est d'une absolue nécessité dans le cas présent ; car il ne se précipiteroit point de cu-lot sansel le : & supposé qu'il s'en 24 DOCIMASTIQUE précipitât, il ne tarderoit pas à être consumé par le flux aidé de la violence du seu; au lieu qu'il est conservé par la poudre de charbons qui entre dans le flux.

II.

Le fer qu'on retire par cette premiere précipitation est aigre & n'a presque jamais la ductilité convenable ; & cela par la raison qu'il contient encore du foufre & de l'arsenic. A la vérité la mine de fer perd la plus grande partie de ces substances par le grillage, quand elles y font abondantes, & cela d'autant plus aisément qu'elle est moins susceptible de se réunir en masse: mais malgré cela il paroît qu'il lui en reste une portion si étroitement unie, qu'elle ne peut en être féparée que par les absor-bans terreux & alcalins, capables de changer l'état du soufre. C'est pour cette raison que dans les travaux en grand, on ajoute à la mine de fer de la chaux vive ou du

du marbre, qui, étant converti en une chaux caustique par l'ardeur du feu, est mis en fonte par les substances en question qu'il abforbe, & à l'aide de la partie détruite du fer : après quoi il se convertit en scories vitreuses, bien qu'il résiste constamment par luimême à la vitrification, ainsi que la chaux. On a aussi recours à ces deux matieres calcaires dans des cas où il s'agit de mettre en fonte une mine réfractaire (Partie I. 6. CCCLXXX.). Une autre cause de la fragilité du fer, c'est la terre non-métallique qui lui reste unie. Elle est en grande quantité dans fa mine, & elle se précipite avec le régule ; ce qui rend le fer très-groffier & très-cassant. Il y a des mines de fer absolument intraitables. Ce n'est pourtant pas qu'elles ne donnent bien quelquefois des culots, qui, si on les casse, ont un aspect brillant & demi-métallique : phénomene qui vient sans contredit de la présence de quelqu'autre métal ou demi Tome IV.

métal qui leur est uni en petite quantité. Quoi qu'il en soit, on néglige d'ordinaire un examen approfondi de ces sortes de composés; & l'on ne s'occupe point à leur chercher, pour leur séparation, des ingrédiens qui ne peuvent manquer d'être distinciles à trouver; parce qu'il n'est presque pas d'endroits où il n'y ait des mines abondantes en bon fer.

III.

Il est très-difficile de réussir cette fonte & cette réduction de la mine de fer par la firatification avec les charbons dans un petit fourneau portatif: car il faut que les parois du fourneau foient d'un rouge blanc avant que la mine y foit mise; ce qui ne laisse pas de l'endommager, à moins qu'il n'ait une couche bien épaisse de garni, & que ce garni ne soit d'une très-bonne composition, sans quoi il est tout rongé par les scories aidées de la chaleur, & laisse après ecla détruire les parois du sour

PRATIQUE.

27

neau. Il vaut mieux, pour faire cette opération, construire un fourneau de pierres fur l'aire d'une forge; après quoi l'on fuit ce qui a été dit au Procédé sur le cuivre, auguel celui-ci est semblable. Toutefois le feu doit être ici plus fort. & l'on est quelquesois obligé de jetter dans le fourneau, outre la chaux (nº. II.), des scories de fer ou d'autres pierres fusibles avant la mine & en même tems qu'elle, non-seulement pour faciliter la fusion, & séparer le ser des matieres étrangeres, mais encore afin que, surnageant le régule, elles l'empêchent d'être détruit par l'action du feu & de l'air. Il faut tenir le fourneau toujours bien plein de charbons pendant l'opération & n'y mettre qu'une petite quantité de mine à la fois.



LXII. PROCÉDE.

Réduire & précipiter un morceau de mine, donnant un fer refractaire, & accompagné d'une pierre trèsfusible.

APPAREIL.

S'Il arrive que le régule du pré-cédent Procédé, soit si fragile, qu'il ne puisse supporter un coup un peu fort, sans se mettre en pie-ces, soit qu'il ait été chaussé ou non; si d'ailleurs sa cassure ne pré-sente point l'éclat de celle d'un fer fraîchement rompu, & qu'elle n'ait aucun des autres aspects métalliques; alors il est indubitable qu'une portion notable de mine non réduite, & qui n'a pas été assez pénétrée par le flux, s'est jointe à la partie réduite de la mine, & que c'est de cet assemblage qu'est résulté un tout si grossier.

Ainsi rôtissez une autre portion

PRATIQUE. 29

de mine, & composez votre flux cette fois-ci de trois parties de flux blanc, d'une partie de verre pilé ou de scories exemtes de soufre & de poudre de charbon ; à quoi vous ajouterez une certaine quantité de chaux vive, comme, par exemple, une moitié du total de tous ces ingrédiens. Après avoir mis en poudre subtile chacun séparément, mêlez-les avec foin : joignez-les à la mine de fer rôtie, & opérez ainsi qu'il a été dit au Procédé précédent.

REMARQUES.

Les morceaux de mines de fer font tous réfractaires rélativement aux autres mines & métaux; mais malgré cela ils font trop fusibles entre eux & rélativement au métal qu'ils fournissent, savoir le fer: & ceci n'est un paradoxe qu'en apparence ; car il est de fait que le fer passe de l'état non-métallique au métallique avec le secours du feu & du principe inflammable; avant que de fe fondre, & qu'en mème tems il devient plus réfracaire; propriétés qu'il a feul parmi tous les autres métaux & demi-métaux. D'ailleurs il résiste d'autant plus opiniâtrément à un feu de fonte, sans prendre cet état, que sa pureté est plus parfaite, en son genre bien entendu : ce qui a fait avancer à quelques Auteurs un sentiment qui a tout l'air d'être saux, ou du moins qui doit être tempéré, savoir que du ser fondu, & principalement quand il est d'une malléabilité parsaite, ne peut être remis en sonte sans l'addition du sous remetal.

Après toutes ces considérations on conçoit pourquoi un morceau accompagné d'une pierre trop sufible fournit des régules aussi grosfiers. On fait que les molécules de terre martiale logées dans le morceau se réduisant en ser, si-tôt qu'elles commencent d'être rouges, au moien du phlogistique qui s'exhale du stux & des charbons, &

PRATIQUE. 31

refusant pour-lors de s'unir étroitement aux flux (Partie I. §. CXCI.), fe rassemblent au fond du vaisseau, obligées qu'elles sont de lâcher le flux en sonte en conféquence de leur plus grande pe-fanteur spécifique; & que comme elles se sont précipitées avant que d'être fondues, elles ont entraîné avec elles une plus grande quantité de pierres non-métalliques & même métalliques réductibles, mais non réduites, garanties par les particules de fer ; ce qui n'a formé qu'une seule & même masse, dans laquelle les particules de fer étant affez réfractaires pour rélister constamment à une susson ténue, il n'est point étonnant que les molécules non-métalliques restent enveloppées sans pouvoir être dissoutes par le flux , & conféquem-ment être parfaitement réduites. On évite ce fâcheux inconvénient à l'aide du verre, ou d'autres additions incapables de préjudicier au fer, qui font que le flux est plus réfractaire, & retarde la pré-Ciiii

32 DOCIMASTIQUE cipitation par sa ténacité: ensorte que pour-lors le fer est capable de soutenir un assez grand degré de seu pour être sondu & réduit parsaitement, & pour que la partie saline du flux ait le tems de ronger absolument toutes les matieres étrangeres qui peuvent y

Il m'est tombé entre les mains quelques morceaux ferrugineux ; qui, étant exposés à un violent seu de forge donnent une scorie noire par maniere de liquation ; car la masse entiere n'entroit pas en fonte, ne faifant que s'amollir & pâter. Quand elle étoit refroidie, on n'y voioit qu'une masse grof-siere parsemée de petits filets métalliques. Si on la remettoit au feu & qu'on lui donnât quelques petits coups de marteau, elle rendoit beaucoup de scories semblables aux précédentes, qui en fortoient comme par transpiration. Ensuite, après l'avoir fait rougir & l'avoir forgée plusieurs sois alternative-ment, elle se trouvoit d'un tissu

PRATIQUE. 33
plus ferré, & devenoit enfin fous
les coups redoublés de marteaux
pesans un très-bon fer, dont le
poids n'étoit que le tiers du morceau qui l'avoit fourni; que l'on
pouvoit dire avoir été produit fans
fusion, mais dont les parties réduites s'étoient soudées les unes
aux autres. J'ai vu quelques années
après une pareille méthode de
traiter le fer établie dans une Fonderie d'Angleterre. Quoi qu'il en
soit, on n'en retire pas tant de
fer que par la fusion parsaite.

LXIII. PROCÉDÉ,

Réduire & précipiter, en un régule, la mine de fer accompagnée de pierres réfrattaires.

APPAREIL.

S I les précédens Procédés fur le fer ne vous ont point fourni de culot; mais que, malgré que vous aiez donné la derniere violence du

34 DOCIMASTIQUE feu, il vous soit arrivé de trouver une partie inférieure de scories distincte d'une supérieure, & formée de molécules précipitées de la mine non entierement fondue, & même de fer réduit; réduisez en poudre très-subtile une autre portion de la même mine: ajoutez-y parties égales de borax calciné, & mêlez bien le tout par la trituration. Vous y joindrez aussi du flux du LXÍ. Procédé; ensuite de quoi, après avoir tenu ce mélange pendant une heure à un feu de fusion, vous en aurez le régule que vous attendiez.

REMARQUES.

Il fuit évidemment des précédens Procédés qu'il est très-difficile de faire un essai rigoureux d'une mine de fer ; & qu'on est obligé d'ordinaire d'y revenir par un certain nombre de tentatives , avant qu'il soit possible d'en porter un jugement sur. On sait la raison pour laquelle une mine très-

riche ne donne que peu ou point du tout de ser dans un premier essai; pourquoi d'ailleurs il est sou-vent si important de mêler dans les travaux en grand diverses espe-ces de mines de fer en différentes proportions, avant que d'en charger le fourneau : car il est rare qu'une seule espece donne de bon fer, sans beaucoup de travail & en quantité suffisante. Quoi qu'il en soit, les mines de fer produisent de deux especes de fer cru; l'une qui, étant forgée à froid ne fe rompt pas facilement, & s'étend en quelque façon fous le mar-teau; mais qui, quand elle est rouge, se rompt en pieces au premier coup. Cette espece est toujours sulphurée ainsi qu'il est amplement démontré par les expériences, & que cela fe manifeste souvent dans les Procédés, où l'on met en fonte avec des additions ferrugineuses un filon ou gangue de plomb sulphuré. La seconde espece qui n'est pas sulphureuse est cassante à froid, ductile étant chaus36 DOCIMASTIQUE
fée, aiant une crudité qui provient d'une réduction imparfaite,
& d'un affemblage infuffiant de
fes parties métalliques. Cette espece est dûe à un très-bon ser, malléable mais fondu; & on ne lui
rend point une malléabilité parfaite, qu'on ne l'ait rougi & battu
à coups redoublés, pour en détacher les écailles. On parvient au
même but en le cémentant avec
des matieres reductives, ainsi qu'on
le dira bien-tôt. La premiere espece est plus sussible, & la derniere plus réstactaire.

LXIV. PROCÉDÉ,

De la maniere de raffiner le fer cru éscassant, pour le rendre malléable.

APPAREIL.

P Our donner la malléabilité au fer, il le faut dépouiller des matieres qui l'aigrissent, & rapprocher plus étroitement ses parties,

PRATIQUE. 37 pour chasser de ses interstices toutes les parties étrangeres qui y sont nichées. Cette opération peut se faire commodément dans un catin garni de brasque légere, placée dans l'aire d'une sorge. On y arrange un gros tas de fer & de charbons stratisiés ensemble, & l'on anime le feu avec le gros soufflet à deux vents, pour mettre le fer en fonte: s'il ne prend point cet état promtement par lui-même, & s'il ne jette point quantité de scories, il faut lui ajouter des scories fusibles, ou du fable fusible. Le feu ne doit être fort qu'autant qu'il est nécessaire pour mettre la matiere en une fonte convenable & uniforme, autant que cela se peut. Il faut agiter le bain de tems en tems, afin de faire éprouver également l'action de l'air & du feu à toutes ses parties. On ôtera l'addition des scories, en une seule fois, ou l'on y reviendra une seconde. Le fer jette pendant tout ce temslà quantité d'étincelles, formant une pluje de feu, lesquelles dimi-

38 DOCIMASTIQUE nuent à mesure que le fer approche du degré de pureté convenable, mais ne cessent jamais absolument. Alors on ôte les charbons & l'on fait passer par une rigole faite exprès, les scories qu'on en fépare. On porte le fer rouge, & encore mou fur l'enclume, où on lui donne quelques coups de marteau. S'il est encore aigre, on le recuit. Enfin quand il a été sussisamment purifié par le seu, on le bat en différens sens, le faisant rougir de tems en tems. Si le fer s'étend en différentes dimensions, foit chaud ou froid, c'est une marque certaine qu'il est très - bon. Mais quand il arrive que le marteau ne lui fait changer de forme que difficilement, ou point du tout, ou même qu'il le rompt; alors c'est une preuve que la mine qui l'a fourni doit être mêlée avec d'autres especes de mines ; combinaison qui exige souvent bien des essais, avant que l'on ait pu parvenir à trouver les proportions

& les qualités convenables.

REMARQUES.

Dans cette opération, on acheve de dissiper à l'aide de l'air & du feu les parties volatiles, qui donnoient au fer sa fragilité, & son état de minéralisation. Les matieres terreuses vitrifiées & non métalliques en sont rejettées sous la forme de scories, pendant qu'il est en fonte liquide. Mais il ne faut pas s'imaginer qu'une seule fulion foit suffisante, ni même une seconde, pour donner au fer la malléabilité qu'il doit avoir: car il arrive que malgré ces préparations un violent coup de marteau qu'on lui applique foit à chaud ou à froid, le met en pieces, ou le fêle pour le moins. Voiez les Remarques du Procédé précédent. C'est pour cette raison qu'on le forge, en le faisant rougir au blanc de tems en tems ; afin que, le reste des matieres terreules scorifiées étant chassées des petits interstices qu'elles occu-

40 DOCIMASTIQUE poient, les parties métalliques se rapprochent & s'unissent plus étroitement. C'est ce que les Allemands appellent Durch febweissen, & les François écrouir. Cette opération étant bien faite, le fer est malléable, tant froid que chaud. Il est bon d'observer que tout ser, quelque parfaites qu'aient êté sa pureté & sa malléabilité, ne cede que difficilement au marteau, si on le refond de la même maniere que si on vouloit le réduire. Il devient encore plus roide, si on le refroidit subitement, & principalement quand on le plonge dans

l'eau. Il est vrai que cette dureté qui lui vient en refroidissant, n'est pas si considérable que celle du ser fondu; & on peut la lui enlever parfaitement si on le tient rouge pendant quelques heures au moien d'un seu pur & léger, comme sous les cendres chaudes, ou du poussier de charbon allumé, & qu'on le

laisse ensuite refroidir lentement. Mais ce phénomene n'est pas particulier au ser; les autres métaux

les

PRATIQUE. 41

les plus durs après lui, tels que le cuivre, le laiton, l'or & l'argent, acquierent aussi de la roideur si on les fond ou qu'on les forge longtems, quoique en un moindre degré que le fer. On leur rend leur flexibilité de la même façon précisément ; c'est-à-dire en les rougissant & les laissant refroidir lentement : en forte que pour-lors, ils sont presque aussi pliants que le plomb. Mais il les faut garantir bien soigneusement du contact d'une flamme mêlée de fumée, & principalement de celle des charbons crus; car autrement on ne réussit pas à les adoucir : précaution qu'on ne fauroit trop prendre à l'égard de l'or; ce métal, tout flexible & doux qu'il est, devenant plus roide que le fer même, si un sumeron vient à tomber dessus quand il est parfaitement rouge ou fondu en un creuset.

Au reste il faut remarquer que nul métal ne donne autant de déchet, soit qu'on le raffine, ou qu'on le fonde simplement, que Tome IV.

42 DOCIMASTIQUE le fer; car il fe brûle même trèsrapidement, ou donne des écailles scorifiées, pour peu qu'on le
pousse au rouge blanc: or cette
perte va plus vîte à l'égard du
fer raffiné & malléable, qu'avec
celui qui vient d'une première
fonte.

LXV. PROCEDÉ,

Réduire le fer en acier par la cémentation.

L fer se convertit en acier de deux manieres, par la cémentation (Partie I. S. DXXXIV.), ou par la fonte. Voici celle de s'y prendre par la cémentation.

APPAREIL

I

Prenez de petites barres de fer pur & bien dépouillé de matieres hétérogenes; ce que vous ne pouPRATIQUE. 43

vez mieux reconnoître que par la flexibilité qu'il doit avoir, tant froid que chaud. Dans la composition de votre cément, vous pouvez admettre généralement tous les corps, qui, étant mis en agitation par le feu, fournissent un phlogistique abondant, mais tout-àfait exemt de l'acide du soufre : tels que sont toutes les especes de charbons bien cuits, & en un mot, toutes les parties quelconques des animaux & des végétaux contenant le principe inflammable dans l'état de fixité. Parmi ces matieres cependant, on doit donner la préférence à celles qui laissent un charbon gras après avoir foutenu la violence du feu pendant plusieurs heures dans les vaisseaux fermés. Les fubstances qui contiennent trop de phlegme & d'huile, doivent être réduites par la combuftion en une masse demi-charbonneuse avant que d'être emploiées. Il faut écarter soigneusement de ce mélange tout corps qui absorbe puissamment les vapeurs huileuses,

ou qui exhale le foufre ou fon acide. Voici quelques exemples de ces fortes de compositions.

Prenez une partie de poussier de chabon médiocrement menu: de cendres de bois une demi-par-

tie, mêlez.

Prenez de poussier de charbon deux parties: de cendres de bois, une demi-partie: d'os, de cornes, de cuir, de poils brûlés à noirceur à un feu doux dans les vaiffeaux fermés, une partie: mêlez. Qu'on ne prenne qu'un seul de ces corps, qu'on en prenne plufieurs, ou qu'on les emploie tous ensemble, la chose est égale, & l'opération réussit également bien.

Au reste il est d'expérience que les matieres animales l'emportent sur toutes les autres pour la célérité des essets; en conséquence de ce que leur phlogistique est

plus abondant & plus subtil.

II.

Prenez un vaisseau de terre cylindrique dont la hauteur excede de deux ou trois pouces la longueur des barres de fer (nº. I.). Couvrez fon fond d'une suffisante quantité du cément dont nous avons donné la composition, pour qu'il en réfulte une couche épaisse d'un doigt & demi , quand il fera médiocrement tassé. Placez-y les baguettes de fer perpendiculaire-ment, & de façon qu'elles soient éloignées d'environ un pouce les unes des autres & des parois du creuset. Remplissez les intervalles de cément, ainsi que le reste du creuset; ensorte que les baguettes en soient bien couvertes : ajustez-y un couvercle & luttez exactement les jointures. A la place d'un creufet, on peut se servir d'un vaisseau de tôle; mais il faut avoir foin de le garnir de lut extérieurement, pour le garantir de l'action du feu, qui ne tarderoit gueres à le détruire.

III.

Placez ce creuset ainsi (nº. II.), chargé dans un soier où vous puis-

46 DOCIMASTIQUE fiez entretenir un degré de feu uniforme pendant plusieurs heures, comme, par exemple, dans la tour ou premier foier de l'atha-nor (Partie I. S. CCLXXX.). Conduisez le seu de façon que le vaisseau puisse être médiocrement rouge pendant fix ou dix heures. Au bout de ce tems retirez le vaiffeau du feu, & plongez dans l'eau froide les barres toutes rouges. Alors elles feront cassantes & changées en acier; &, si le feu a été gouverné de la maniere convenable, leur surface ne sera point couverte de scories, & leur poids n'aura point souffert de diminution.

IV.

On peut être fûr que les baguettes font parfaitement converties en acier, quand, étant tirées de l'eau froide où on les a plongées toutes rouges, elles font trèsdures, incapables de céder au marteau, ni à la lime la mieux trempée, & qu'elles font réduites

PRATIQUE. en pieces par un coup violent: quand étant refroidies lentement, elles peuvent être entamées par la lime & s'étendre sous le marteau, les unes plus, les autres moins. Par le premier caractere, il differe du fer parfaitement mal-léable, en ce que celui-ci ne laif-fe pas de retenir un certain degré de ductilité, après avoir été éteint tout rouge dans l'eau froide. Par le fecond, on le peut distinguer de tout fer de fonte; car celui-ci est souvent fragile dans les deux états de chaud & de froid, encore bien qu'il n'ait pas été plon-gé dans l'eau froide. Mais l'acier est susceptible de prendre divers degrés de dureté : il est d'autant plus dur qu'il est plus rouge & qu'on le plonge plus rapidement dans de l'eau plus froide & fortement agitée ; & réciproquement, moins il est rouge, & plus l'eau est chaude, moins il devient dur. Or cette dureté peut lui être donnée par tout corps capable de se saisir de sa chaleur, sans néan-

48 DOCIMASTIQUE moins le pénétrer trop aisément, & changer sa nature. D'ailleurs l'acier est d'une couleur plus obscure & sa cassure présente des stries ou des grains plus fins que le fer qui l'a donné; c'est ce que les Allemands appellent Klahr-Kornig, Klahr-Speiffig. On peut rendre cette différence très - sensible, en soudant un morceau d'acier avec un morceau du même fer qui l'a fourni, faisant rougir cette masse, la paîtrissant, pour ainsi dire, avec le marteau, & lui donnant ensuite la trempe & le po-·li; car on distingue très-bien pourlors les veines du fer d'avec celles de l'acier ; celles-là étant plus blanches, d'un brillant presque femblable à celui de l'argent; & celles-ci plus obscures & presque de couleur d'eau : ce qui fait croire à STAHL, que c'est de cette facon qu'on fait l'acier de Damas, lequel présente le même aspect. De cet acier mêlé au fer, résulte la même différence quant au grain & à la couleur. Mais quand on a dir

PRATIQUE.

dit que l'acier différoit du fer, on a entendu parler de celui done il tiroit fon origine exclusivement à tout autre; ce qui n'est jamais plus évident que quand on soumet à la cémentation de grosses barres de fer, lesquelles ne se convertissant en acier que jusqu'à une certaine profondeur, & non jusqu'au centre, donnent par leur cassure un moien de mettre en parallele le fer qui est au centre & l'acier qui le revêt, d'une facon qui ne laisse rien à destrer.

REMARQUES.

T.

Cette opération n'est autre chose qu'une application de vapeurs grasses inflammables au fer pur, lesquelles s'y fixent après en avoir pénétré les pores ouverts par la chaleur. Ce que l'on infere de ce que le fer, qui perd toujours par le rougissement une grande quantité de sa substance, sous la forme Tome IV.

TO DOCIMASTIQUE de scories écailleuses, non-seuleue icones ecatientes, non-teule-ment ne déchoit point dans la circonftance préfente, mais encore prend une petite augmentation de poids; à moins qu'un feu trop fort & trop long n'en ait confu-mé la fuperficie, ce que l'on con-noît pas les écailles qui s'en détachent pour-lors. Il suit évidem-ment que la dissérence essentielle qu'il y a entre le fer pur & l'acier vient de ce que le phlogistique est en plus grande quantité dans celui-ci, & lui est plus inti-mement uni. On voit aussi clairement pourquoi, si l'on cémente des barres de fer trop grosses, ou qu'on ne laisse pas assez long-tems les baguettes dans le cément, les unes & les autres ne se revêtent que d'une croûte d'acier, & ne sont que du fer pur au cen-

II.

tre.

Il est démontré par les tentatives des Artistes, qui tout étant d'ailleurs égal, font tous le mê-

PRATIQUE. 51 me acier , quoiqu'il n'y en aic peut être pas un feul qui emploie peut erre pas un feut qui emplore pour fon cément les mêmes par-ties que les autres, foit qu'il les prenne dans le regne animal ou le végétal, que tout corps inflam-mable est propre à convertir le fer en acier, pourvu toutefois que l'acide du foufre ne s'y trouve pas joint; car s'il entre dans la composition du cément un corps, qui, à la violence du feu donne du soufre ou son acide, il est du tout d'acier non seulement; mais encore que le meilleur fer dégénerera à son extérieur en un fer cru non malléable, ou même fera tout-à-fait détruit & changé en scories. D'où il suit que le charbon fossile n'est point propre à rendre le fer malléable, non plus qu'à le convertir en acier: puisque au contraire le fer & l'a-cier s'y consument beaucoup plus aisément que quand ils sont expo-fés au milieu des charbons de

bois; à moins qu'on ne remédie E ij 52 DOCIMASTIQUE

à cet inconvénient par une manœuvre particuliere; laquelle confiste à couvrir les petits morceaux d'acier, qu'on est obligé d'exposer au feu plusieurs fois pour le rougir, d'une couche de pâte faite avec du charbon pilé & du sang, pour les garantir des exhalaisons qui sont préjudiciables à ce métal. Cette cuirasse ou enduit s'enleve assez facilement.

III.

Il résulte aussi, de ce qui a été dit, que l'acier rougi long-tems ou souvent, principalement à seu ouvert, perd son phlogistique & redevient ser; pourvu que le seu soit conduit de façon qu'il ne se scriffe pas totalement. On parvient encore à le saire dégénérer, en le cémentant quelque tems avec des matieres terrestres, maigres & absorbantes.

LXVI. PROCÉDÉ,

Convertir en acier, par la fonte, le fer aigre ou sa mine.

L A méthode que je donne ici de faire tirer de l'acier par la fonte, est générale pour toutes fortes de quantités, & est égale-ment applicable à la Docimastique, & aux travaux en grand. On choisit une mine de fer ou de la fonte que l'on a éprouvé être susceptible de se convertir aisément & sans beaucoup de déchet, en fer malléable au moien de la fonte, de l'ignition & du marteau. Car l'acier varie, & est plus aisé ou plus difficile à préparer selon la différente nature du fer ou de sa mine. On le réduit en petits morceaux, & on en met à la fois, ou à différentes reprises dans le catin garni de brasque légere, placé sur l'aire d'une forge, une quantité E iii

34 DOCIMASTIQUE

telle qu'il n'en reste après l'opération que deux ou trois quintaux réels. Il faut se borner à cette quantité, non-seulement pour que la fonte soit plutôt achevée, mais encore par la raifon qu'une petite masse est plus aisément & plus uniformément pénétrée par les va-peurs phlogistiques. On ajoute aussi comme un menstrue défenfif, une certaine quantité de matieres vitrescibles comme de scories, ou de fable, ou de pierres de même nature : ensuite de quoi l'on couvre le tout d'une quantité confidérable de charbons allumés que l'on excite modérément à l'aide des soufflets, pour donner une bonne fonte aux scories & au métal. Or la tuiere doit être rangée de façon qu'elle n'en dirige pas le sousse immédiatement & avec trop d'impétuosité sur la supersicie du bain; mais qu'elle y détermine affez fortement la flamme. Il faut avoir foin d'écarter une partie des scories de tems en tems, & d'agiter fréquemment la fonte

avec une verge de fer, afin que toutes ses parties éprouvent la mê-me action de la part du seu & de l'air, autant qu'il est possible. Enfin après avoir écarté les charbons & séparé les scories, on attend que la matiere foit assez so-lide pour pouvoir être enlevée, après quoi on la transporte sur l'enclume, où on la divise avec le ciseau & le marteau en masses qu'on remet à la forge, que l'on couvre de charbons. On les étire, en les rougissant par intervalles, en barres que l'on éteint dans l'eau froide: elles y prennent une trempe si dure, qu'elles ne s'étendent plus fous le marteau, mais fe mettent en pieces, si on les frappe un peu rudement, & que la lime n'y peut mordre; ce qui est une marque certaine du fuccès de l'opération. Quant au nombre de fontes, de rougissemens & de malléations qu'il faut donner, & au tems que cha-cune de ces préparations doit durer, c'est ce qui ne peut être sixé, que par des tentatives qu'il faut E iiij

66 DOCIMASTIQUE nécessairement faire, quand on veut convertir en acier d'un premier coup, une mine ou un fer cru; car il y a des mines qui donnent une fonte, qui, étant rougie & forgée, tient le milieu entre le fer malléable & l'acier, ou bien est de la nature de celui-ci quand il est recuit; ce qui leur a fait donner le nom de mines d'acier (en Allemand Stahl-stein). D'autres au contraire veulent d'affez longues fusions & être forgées souvent; & perdent quelquefois, bien qu'elles ne donnent pas toujours de bon acier, la moitié de leur fer cru. On sent assez la raison pour laquelle il est d'un grand avantage de jetter de tems en tems, parmi les charbons, une matiere servant d'aliment au feu, qui soit grasse, huileuse, & très-fixe d'ailleurs, tirée du regne animal ou du végétal, puisqu'on a déja vu que le métal devoit être intimement pénétré d'un phlogistique surabon-dant & le retenir sortement, en

même tems qu'il étoit nécessaire

qu'il se dépouillât des parties terreuses & sulphureuses, qui donnoient l'aigreur au ser : car les matieres combustibles en question ne sournissent constamment rien de ces sortes de substances, mais seulement un phlogistique exemt d'acide sulphureux. Il faut se garder tout au contraire de donner à la sonte un seu trop violent, trop long & trop sec, ainsi-qu'un sousse trop impétueux; sans quoi l'on est frustré de ses espérances.

Par cette méthode, on fait beaucoup d'acier commun, marchand. Ceux qui fouhaiteront fur cette préparation des appareils gravés & décrits particulierement & reçus en plusieurs endroits, pourront confulter le Traité du fer de Swedemborgius, où il s'en trouve un grand nombre, qui n'ont cependant aucune différence essentielle.

La différence qu'il y a entre cette opération - ci & l'exploitation de la mine de fer, pour en avoir la fonte, confiste en ce que pour faire l'acier on a recours à

58 DOCIMASTIQUE tous les moiens capables de fournir une grande quantité de phlo-gistique au ser : aussi est-ce pour remplir ces vues qu'on met en usage un catin garni de brasque légere, pour recevoir le fer fondu qui doit être converti en acier; qu'on en renouvelle fouvent l'accommodage; qu'on ne met qu'une petite quantité de matiere à la fois, & qu'on ne multiplie pas trop ces charges, de crainte que l'opéra-tion ne dure trop long-tems: au lieu que dans la fonte du fer commun, on fait au fourneau un accommodage très-durable, pour recevoir le métal fondu, & avec lequel on puisse continuer les Procédés de la fonte pendant plusieurs femaines; & comme d'ailleurs il faut rougir & forger le métal alternativement (LXIV. Procédé); il faut éviter, avec plus de soin que dans l'endroit cité, non-seu-lement que le phlogistique ne se dissipe, mais encore qu'il ne so communique à d'autres corps

0000000000000000000000

DU MERCURE.

LXVII. PROCÉDÉ,

Séparer, par la distillation, le mercure de sa matrice exemte de soufre.

APPAREIL.

I.

Preniz vingt-cinq demi-onces de cette mine pilée, lesquelles représenteront un quintal: mettezles dans une rétorte de verre bien nette, garnie de lut jusqu'au milieu de son col. Ce col doit être fort long, & recourbé de maniere qu'il puisse être reçu dans un récipient de verre posé verticalement, & la grandeur de la rétorte telle qu'elle soit plus que les deux tiers pleine de la matiere. Placez cette

60 DOCIMASTIQUE rétorte dans un pot de terre chargé d'une couche de fable épaisse de quelques doigts, & de telle grandeur qu'il y ait un demi - pouce d'intervalle de tout côté, entre ses parois & le bulbe de la cornue. Remplissez cet espace de sable, & en couvrez la rétorte entierement. Si vous n'avez point de foier un peu élevé, faites-en un fur le champ avec des briques, ou bien en plaçant une plaque de fer sur un trépied, ou tout autre soutien qui ait quelque élévation. Un pied & demi quarré sussit pour l'aire de ce foier. Mettez dessus du sable en un tas, pour y assujettir le pot de terre, qui doit être incliné du côté du col de la cornue, de maniere que le mercure soit déterminé à s'écouler dans le récipient, & ne puisse retomber du col dans le bulbe. Il faut mettre devant le bord incliné du pot une pierre quarrée de hauteur convenable : de crainte qu'il ne vienne à se renverser, & afin de garantir le récipient de la chaleur. Ce récipient

PRATIQUE. 61
doit être petit, plein d'eau, posé
verticalement, & ne mouiller qu'un
demi-pouce tout au plus du coi
de la cornue: ainsi les jointures
n'ont pas besoin d'être lutées.

II.

Entourez le pot de terre d'un feu de roue, à quelque distance, de crainte qu'une chaleur subite ne le fasse casser. Rapprochez-en les charbons peu à peu, & en couvrez à la fin tout le vaisseau, pour le faire rougir médiocrement, Au bout d'une heure, ôtez les charbons & laissez refroidir. Donnez quelques petits coups au col de la rétorte pour faire tomber les grosses gouttes de mercure qui ne manquent jamais de s'y trouver. Vous y passerez un pinceau quand le récipient sera ôté, pour achever d'emporter le reste du mercure, que vous recevrez dans un vaiffeau plat; sans cependant déranger la cornue. Mêlez ce mercure à celui du récipient, agitez l'eau 62 DOCIMASTIQUE & décantez. Desséchez le mercure avec une éponge ou du papier gris, & achevez d'en dissiper l'humidité

par une légere chaleur.

Pour savoir le poids du mercure, mettez un vaisseau de verre à la grande balance d'essai qui sert à peser le plomb granulé: faites-en la tare avec de la grenaille: versezy le mercure & le pesez. La drachme réelle représente une livre sictive.

IIT.

Cette opération se fait bien plus commodément dans un fourneau garni d'un bain de fable; & il n'est pas nécessaire que la rétorte soit lutée: mais il faut remarquer que la capsule contenant le sable doit être rougie médiocrement, & que la rétorte doit être fort peu éloignée de son fond & absolument cachée sous le fable.

AUTREMENT par descensum.

Quand l'appareil de la distilla-

PRATIQUE. tion par le côté manque (nº. précédent), on peut aisément se pro-curer un descensum. Prenez un creuset élevé, étroit & conique : faites à deux doigts de distance de fon fond un tres-petit trou : met-tez-y de l'eau jufqu'à la hauteur de ce trou : rempliflez de morceaux de mine mercurifique un autre creufet plus petit, & dont les bords foient reçus par l'embouchure du premier. Fermez - le d'une pierre plate ou avec une lame de tôle percée de petits trous; de ma-niere que l'une ou l'autre ne saille pas au-delà des bords. Renversez ce creuset ainsi chargé, pour l'introduire dans la bouche de l'autre creuset après en avoir luté exactement les jointures en appuiant fur le lut & le comprimant bien pour n'y laisser aucun interstice. Placez votre appareil dans un âtre, & l'entourez de briques: remplissez l'intervalle de cendres

foulées, jusqu'au haut du creufet inférieur. Allumez le feu pardessus pour tenir le vaisseau supé-

64 DOCIMASTIQUE rieur médiocrement rouge pendant une heure; alors le mercure contenu dans la roche se résoudra en des vapeurs, qui, ne pouvant s'échapper par le haut, seront forcées de descendre dans le creufet inférieur, où elles se condenseront & tomberont dans l'eau qui y est mise exprès pour les garantir de la trop grande chaleur; car l'eau n'est pas susceptible de prendre le degré de chaleur capable d'entretenir le mercure en vapeurs, ou de l'y résoudre s'il est concentré; à moins que l'air renfermé avec elle ne puisse s'échapper nulle part. Le petit trou du creuset inférieur fert à donner issue à l'air & aux vapeurs aqueuses, élastiques, raréfiées par le feu, fans quoi elles ne manqueroient pas de se faire jour à travers le lut des jointures, & d'ouvrir ainsi un passage au mercure qui se dissiperoit en quantité, en conséquence de la grande cha-leur qui le tient encore raréfié. Les vaisseaux étant refroidis, agitez

l'eau de l'inférieur, & passez un

pinceau

PRATIQUE. 65 pinceau ou une plume fur la furface qui en est baignée, pour faire rassembler en une seule masse les petites gouttes de mercure qui y adherent de côté & d'autre.

REMARQUES.

T.

Le mercure exposé à une chaleur médiocre ne se détruit, ni ne s'altere, à moins qu'on ne le foumette à un long feu de digestion : mais il monte entierement & pur dans la distillation; pourvu toutefois qu'on y procede avec modération. & que le mercure ne se trouve point. mêlé d'autres minéraux volatils, & principalement du foufre : car ce dernier lui est miscible par la trituration feule ou par la chaleur, & forme avec lui une poudre noire appellée éthiops mineral, qui, étant poussée à la violence du feur dans un vaisseau de verre ou de terre élevé, étroit & fermé, se sublime & donne une masse d'un rouge fon-Tome IV

cé qu'on nomme cinabre fallice; parce qu'elle est absolument semblable à la mine de mercure qui porte le nom de cinabre natif (Partie I. §. CCCCLIII.). Au reste vous observerez dans cette distillation les mêmes regles qu'au XXIII. Procédé, dont la description est presque semblable à celle-ci; & dont l'appareil peut servir, en cas. de besoin, dans la conjonsture présente.

II.

On rejette ici la distillation par en haut, parce qu'il est dissicile d'y élever suffiamment le mercure, sans courir les risques de faire casser les vaisseaux. D'ailleurs on a pour-lors de la peine à le bien ramafor, & il s'en perd aisément par les jointures qui sont considérables. La distillation par en bas réuseit mieux, quoiqu'elle ne soit pas tout-à-fait exemte de désauts; car il se niche quelque peu de mercure dans les inégalités de la surface des vaisseaux, & il en passe aussi quel-

PRATIQUE.

que fois à travers les fentes que le creuset supérieur est sujet à contracter, en conséquence des vapeurs aqueuses qui le baignent : ensorte qu'un vaisseau de ser lui feroit de beaucoup présérable. Car si on a soin d'en bien sutter les jointures, on en retire la même quantité de mercure qu'en distillant par le côté.

III.

II est bon d'observer que, dans tout Procédé où l'on traite le mercure par le seu, on doit éviter avec soin les vapeurs qui s'en élevent; car si on en absorbe une certaine quantité, on est pris du ptyalisme; & si la dose est moins forte, mais souvent répétée, il carse des tremblemens, l'asthme, la paralysie, & ensin l'attophie. If y a même des sujets qui en sont incommodés pour l'avoir seulement touché les mains nues, & principalement en sueurs,

LXVIII. PROCÉDÉ,

Révivifier le mercure de sa mine sulphureuse cinabarine (Partie I. §. CCCCLIII.).

APPAREIL.

Âlez exactement cette mine réduite en poudre fubtile, avec parties égales de limaille de fer non-rouillée. Traitez-la felon le XXIII. Procédé, ou le précédent: si ce n'est qu'il faut la derniere violence du seu dans la circonstance présente. Le mercure tombera en goutteletes dans le récipient.

REMARQUES.

I.

Il faut fixer l'une des substances minérales volatiles en quefzion, sayoir le soufre & le merPRATIQUE.

cure, pour les séparer l'une de l'autre. Toute matiere capable d'ab-forber le foufre seul & fixe, soit feule, foit unie au soufre, est propre à remplir ces intentions; telle que la chaux, tout alcali fixe, le régule d'antimoine, & principalement le fer. On révivifie de la même maniere tout cinabre & tout mercure dissous par les acides. Il est à noter que dans la révivification du mercure du cinabre, il s'exhale des vaisseaux une vapeur, dont l'odeur n'est pas celle du soufre, mais une puanteur tout-à-fait singuliere, telle que celle d'un œuf pourri; laquelle, se condensant en une matiere onclueuse & rance, obscurcit les vaisseaux & trouble l'eau destinée à recevoir le mercure révivisié. Cette révivisication faite avec soin démontre que le mercure fait les fept huitièmes du bon cinabre.

IT.

Le cinabre enfermé dans une roshe peut se séparer par la subli-

70 DOCIMASTIQUE mation. Pour cela on réduit la mine en poudre & on la met dans une cucurbite, petite & étroite, de terre ou de verre, dont les deux tiers doivent rester vuides. On en couvre négligemment l'orifice qui doit être étroit, afin de diminuer l'action de l'air. On place cette cucurbite dans un pot de terre de tel diametre qu'il excede de deux pouces celui de la cucurbite. On la couvre de fable jusqu'aux environs de la hauteur de la matiere qu'elle contient. On allume sous le vaisseau un feu capable d'en rougir médiocrement le fond. Le cinabre se sublime & forme au haut de la cucurbite un anneau solide & pefant qu'on détache après l'avoir cassé. Il est bon d'obferver que, quand on veut avoir du cinabre natif ou factice bien pur, il lui faut enlever la portion de soufre surabondante, dont la combinaison n'est pas bien intime avec le mercure. On remplit très-bien ces vues en le mettant dans une cucurbite, & lui

PRATIQUE. donnant un degré de feu feule-ment un peu plus confidérable que celui qu'exige le foufre commun pour être fublimé; & pour-Jors le foufre fuperflu monte avec un peu de mercure, & tapisse toutes les parois du vaisseau d'une croûte noire & ténue: par la raison que le sousre & le mer-cure sont beaucoup plus volatils séparément, que quand ils sont unis & forment du cinabre. Cette Sublimation doit aussi se faire subitement avec un feu violent, sans crainte de danger, pourvu néan-moins qu'on ait foin que la partie supérieure du vaisseau ne soit pas exposée à une trop grande chaleur, principalement quand c'est d'une phiole qu'on se sert; car pour-lors son orifice, étant étroit, peut se boucher aisément: & cet inconvénient ne manque pas de faire éclater au loin le vailleau.

72 DOCIMASTIQUE

DE L'ANTIMOINE.

LXIX. PROCEDÉ.

Retirer, par la liquation, l'antimoine cru de sa mine.

APPAREIL.

I.

Hoisissez un creuset, ou un pot de terre non vernisse, capable de contenir quelques livres réelles de mine d'antimoine concasse en morceaux de même grosseur qu'une aveline. Pratiquez dans le fond de ce vaisse de diametre. Vous vous servirez pour cela d'un foret ordinaire, ou, si le vaisseau est trop dur, & qu'il n'y puisse pas mordre, d'un burin auquel vous servez

PRATIQUE. 75
fetez décrire un petit cercle de la
main gauche, tandis que vous le
frapperez de la droite de petits
coups de marteau redoublés. Faites entrer le fond de ce vaisseau
dans un autre creuset plus petit.
Mettez-y la mine, couvrez le, &
en lutez toutes les jointures.

II.

Placez ces vaisseaux ainsi disposés dans un âtre, & les entourez d'un petit mur de briques qui en soit éloigné d'un demi-pied de toutes parts. Remplissez cet espace de cendres jusques à la hauteur du creuset inférieur, & le reste de charbons, que vous animerez avecun soufflet à main pour faire rougir le creuset supérieur. Au bout d'un quart-d'heure ôtez le feu, & ouvrez les vaisseaux quand ils seront refroidis. Vous trouverez au fond du creuset inférieur, l'antimoine rassemblé en un régule qui s'est formé à mesure que ce demi-métal a passé en fonte par les trous du supérieur. Vous le com-Tome IV.

74 DOCIMASTIQUE parerez avec sa mine, pour savoir ce qu'un quintal en pourra donner.

REMARQUES.

T.

La mine d'antimoine est toujours fort sulphureuse, & même au point qu'elle brûle vivement. Elle est aussi très-fusible & incapable de soutenir long-tems un feu un peu fort sans s'exhaler en fumée. Elle ne peut soutenir l'action des flux réductifs falins (Partie I. S. CLXXXV. & fuiv.). C'est pour cela qu'on est obligé d'avoir recours à l'appareil en question . au moien duquel on exclut en quelque façon le concours de l'air, & on procure un lieu frais à l'antimoine, si-tôt qu'il est fondu, à l'aide des cendres qui entourent le creuset inférieur, lesquelles sont de tous les corps capables de supporter l'action du feu, celui qui rougit le plus difficilement : qualiPRATIQUE. 75 tité qui les fait préférer pour les bains fecs, au fable & à la limaille de fer, dans les circonflances où une trop grande chaleur pourroit être préjudiciable.

all all in I.I.

Quelques Artistes mettent un peu d'eau dans le creuset inférieur. Cette précaution n'est point inutile quand on attend peu d'antimoine de la mine. On empêche par-là que le soufre ne se sépare de la partie réguline.

Il s'enfuit conféquemment que l'antimoine cru est la mine d'antimoine, separée de sa roche par une espece de liquation (Partie I.

§. CCCLXXV.).



LXX. PROCÉDÉ,

Calcination de l'antimoine cru (LXIX. Procédé), ou de sa mine, avec & sans addition.

APPAREIL.

I,

Renez une écuelle de terre non vernissée, peu élevée & à fond plat. Lutez-la à l'extérieur, au cas qu'elle soit incapable de soutenir une rougeur médiocre. Etendez-y quelques onces seulement d'antimoine cru, ou de sa mine réduite en poudre un peu grossiere. Allumez sous ce vaisseau un petit seu, que vous augmenterez jusqu'à ce que la matiere commence à jetter quelques sumées. Vous la remuerez continuellement avec un tuiau de pipe neuf, pour accélérer la dissipation du sous garderez de trop pousser le seu d'abord;

PRATIQUE. 77
car la poudre ne manqueroit pas de se grumeler, où même de se réunir en une masse. Si cet inconvénient a lien, il faut retirer l'écuelle du feu fur le champ, pour empêcher qu'elle ne se fonde toutà-fait: après quoi on la repile, & on la remet fur le feu que l'on gouverne plus modérément. Sa couleur perd le brillant sombre qu'elle avoit, & devient cendrée & terreuse. Comme l'antimoine en est pour-lors plus réfractaire, on peut augmenter le feu, jusqu'à rougir médiocrement le vaisseau ; & on l'entretient dans cet état ; jusqu'à ce que les vapeurs cessent entierement.

II.

La calcination se fait plus ai-fément, si l'on ajoute à l'antimoine cru, ou à sa mine réduite en poudre, le double ou parties égales de nitre, & qu'on procede ainsi qu'il a été dit; car pourlors, bien loin d'entrer en fonte, elle n'est même pas sujette à se 78 DOCIMASTIQUE grumeler. Quand une partie du foufre est dissipée, on y ajoute de la graisse à diverses reprises comme on le fait au n°. III. du XLVI. Procédé.

L'opération en est aussi moins longue & la calcination ne va point au-delà des bornes requifes, Il faut néanmoins se garder de donner le feu trop fort & trop long-tems; sans quoi il s'exhale beaucoup d'antimoine. Comme pour connoître le terme de la calcination; on ne peut pas se régler sur les vapeurs qu'il donne, parce qu'elles ne ceffent jamais entierement, même à un grand feu; il faudra avoir égard pour la discontinuer, au tems où l'on ne sentira plus d'odeur de soufre brûlant, le vaisseau étant médiocrement rouge.

é smril The

Cette calcination se fait trèsrapidement, par une méthode aussi au moien du nitre. Si on broie parties égales d'antimoine cru & de nitre, & qu'on en projette PRATIQUE. 79

quelques drachmes à la fois dans un vaisseau de terre élevé, non vernisse & médiocrement rouge; il se fait une vive détonation après laquelle on trouve la matiere convertie en une masse virissée de couleur hépatique. On l'enleve, on la réduit en poudre, & on édulcore avec l'eau chaude le sel qu'elle contient (Partie I. §. DXIX. & suiv.). La chaux qui en reste s'appelle fastan des métans ou soie d'antimoine.

REMARQUES.

I.

Il n'y a point de calcination qui exige autant de patience que celle de l'antimoine cru; en conféquence de la fusibilité que le foufre donne à la partie réguline : phénomene qu'elle ne partage qu'avec l'arsenic parmi toutes les autres substances métalliques & demimétalliques. Ce n'est pas que le foustre ne s'évapore bien également,

SO DOCIMASTIQUE quoique l'antimoine entre en fonte. Tout ce qu'il en arrive, c'est que la perte de la partie réguline est plus confidérable; le soufre la volatilifant d'autant plus facilement qu'elle n'est pas fixe par elle-même : enforte qu'elle se dissipe totalement avec lui, nonobstant qu'elle sasse au moins les trois quarts de la masse. C'est pourquoi on ne doit calciner qu'une petite quantité de matiere à la fois, l'étendant au large & l'agitant continuellement; vu qu'elle commence à fondre pardessous sans qu'on apperçoive de vapeurs, quand on ne remue point, que la couche en est épaisse de quelques lignes, & fur-tout si elle est en poudre subtile ; car les vapeurs du foufre passant à tra-vers les interstices étroits de la poudre supérieure, s'y condensent & la rendent jaune. La calcina-tion est un peu plus aisée quand on ne met point d'addition avec la mine d'antimoine, principale-ment si l'on évite la fusion au

commencement. Au reste on ne

PRATIQUE. met gueres cette méthode en pra-tique ; à moins qu'on ne veuille faire du verre d'antimoine commun, qui se prépare en mettant la chaux, dont il s'agit ici, dans un creuset fort & compacte, au-quel on donne le seu par degrés sans le couvrir d'abord ; afin que le soufre acheve de se dissiper. On donne ensuite un seu de sonte, & l'on couvre le creuset pour éviter qu'il n'y tombe des charbons; car ils ne manqueroient pas de réduire le verre en une matiere réguline demi-métallique. On entretient le même degré pendant un quart d'heure, ou plus, si le vaisseau peut le supporter ; après quoi l'on verse la matiere sur une pierre plate, feche & chauffée. On a un verre d'un jaune foncé plus ou moins transparent, selon que la calcination & la fonte ont

TT.

été plus parfaites.

Kunckel a principalement mis en usage la seconde méthode de

82 DOCIMASTIQUE calciner l'antimoine eru, pour faire une grande quantité de régule simple à la fois; car on en obtient plus par cette voie que par aucune autre, par la raison que le soufre enleve peu de parties régulines. II s'en dissipe cependant, si le seu est trop long & approche par sa violence de celui qui est nécessaire à la réduction; car la chaux d'antimoine fixe, par elle-même ou fon verre, deviennent volatils en conféquence de ce qu'ils se réduisent en quelque façon en matiere réguline par l'addition du phlogistique, & que ce régule se dissipe à un feu un peu fort.

III.

Le nitre pilé avec l'antimoine cru, détonne avec la partie fulphureule, & la confume quant au phlogifique. Mais l'acide du fou-fre dégagé par la violence du feu & mis en agitation, rencontrant le nitre, chasse fon acide de sa base & s'y unit, & fait avec elle un sel neutre vitriolique, absolu-

PRATIQUE. 83

ment semblable au tartre vitriole, & au sel polychreste. Si l'on jette dans l'eau la masse fortant du creuster, pour y résoudre ce sel, on en dégage la chaux d'antimoine pure & demi-vitrissée. Mais si on emploie une plus grande quantité de nitre, comme par exemple le double ou le triple de l'antimoine, & qu'on détonne ce mélange, on a une chaux jaune & blanche, & plus calcinée, qui dans le premier cas est émétique, & dans le second diaphorétique, & dans le second diaphorétique.

IV.

On peut aussi séparer le soufre de l'antimoine par différentes difsolutions & précipitations par la voie humide; ce qui a fait que quelques Auteurs ont appellé cette séparation calcination ou torréfaction par la voie humide. L'eau régale & l'esprit de nitre, par exemple, sur-tout quand ils sont concentrés, rongent & dissolvent la partie réguline sans toucher au soufre, Si on précipite ces dissolu-

84 DOCIMASTIQUE rions après les avoir décantées au moien d'une folution d'alcali fixe, & qu'on les édulcore, on a une chaux d'antimoine qui n'est autre chose que le régule entier dissout par des sels.

LXXI. PROCÉDÉ,

Réduire en un régule demi-métallique les chaux d'antimoine du LXX. Procédé.

APPAREIL.

Ettez l'une de ces chaux dans un creuset, avec un quart de leur poids de flux noir: couvrez-le d'un couvercle: donnez le seu aussi rapidement que le vaisseau peut l'admettre; sans néanmoins passer le degré suffisant pour fondre le flux. Après que la matiere aura resté en sonte bien liquide pendant un demi-quart - d'heure; ce que vous examinerez avec un

PRATIQUE. 85 tuiau de pipe : versez-la dans un cône chauffé & graissé de suif . que vous frapperez incontinent de quelques coups. Le cône étant renversé, vous trouverez au sommet de celui de la matiere un régule semblable à celui du S. XCIV. Partie I. & à sa base, une scorie faline. Si vous mettez au creuset la chaux d'antimoine avec un peu de poudre de charbon, vous enréduirez un régule, mais en moindre quantité qu'avec le flux ; parce qu'il s'en dissipe davantage, & qu'on en perd des grains qui reftent adhérens aux charbons. Si vous n'en vouliez réduire qu'une petite quantité, il la faudroit traiter fur un charbon avec le chalumeau, & à une lampe d'Emailleur garnie d'une petite meche, & la jetter dans l'eau si-tôt qu'elle auroit pris par la fonte une figure sphérique; parce que cet état in-dique que la réduction est faite, & que si vous continuiez de foussier; le grain de régule se détruiroit entierement.

86 Docimastique]

REMARQUES.

I.

L'antimoine est de toutes substances métalliques & demi-métalliques celle dont la chaux fe réduit le plus aisément en une partie réguline. Il lui sussit de la poudre seule de charbons, ou d'un autre phlogistique quelconque; & sa fusibilité fait qu'elle peut se passer de fondant. Mais il v a quelque différence dans les especes de chaux préparées par le Procédé précédent : car il y en a qui donnent plus ou moins de régule, non-feulement eu égard à la matiere de l'antimoine cru qui ses à fournies, mais encore à celle de la chaux emploiée. Une livre & demie d'antimoine cru calciné, par exemple, fans addition (a) ou avec

⁽a) Il paroît que M. CRAMER a voulu dire: Une livre & demie d'antimoine,

la poudre de charbons donne plus d'une livre de matiere réguline par la réduction ; à moins qu'on n'ait commis quelque erreur en donnant un feu trop violent ou trop long-tems continué, ou qu'on n'ait emploié de l'antimoine impur. Car, felon la premiere méthode, la chaux d'antimoine est pure & est devenue telle, en conséquence de la dissipation du soufre & du phlogistique ; au lieu que par la seconde, c'est-à-dire avec le concours de la poudre de charbons, elle ne mérite pas strictement le nom qu'elle porte; par la raison que pendant la dissipation du soufre, elle a reçu continuellement un phlogistique pur , c'est-à-dire dépouillé d'acide sulphureux , le-quel a empêché la partie réguline

par exemple, calcinée fans addition, ne donnera qu'une livre au plus de matiere réguline par la réduction ; au lieu que si elle a été calcinée par les charbons, elle en fournira plus d'une livre, comme, par exemple, une livre une ou deux onces.

88 DOCIMASTIQUE

d'être convertie en une vraie chaux : lui en laissant seulement une apparence d'autant plus trompeuse qu'elle est dans un état de division qui lui donne un œil terne & terreux. Une preuve de ce qu'on a avan-cé, c'est que, si l'on cesse la calcination à propos, qu'on mette cette espece de chaux dans un creuset, & qu'on lui donne un seu de fonte sans addition, elle se convertit, non en un verre, mais en regule; toutefois en moindre quantité que si on lui eût joint une nouvelle poudre réductive. Mais pour faire le régule en quantité ou de beau verre, il faut toujours choisir la partie de l'antimoine cru qui occupe le fond du creuset inférieur (LXIX. Procédé); car elle est plus pure, plus réguline & moins sulphureuse: au lieu que la couche supérieure contient plus de soufre & est mêlée de parties terrestres ; ce qui la rend pleine de foussilures légéres, moins compacte, & moins brillante que la précéden-te. Il faut encore ajouter à cela,

que

PRATIQUE. 89

que si la mine d'antimoine est mêlee de mines étrangeres & d'autres métaux qui ont plus de rapport avec le soufie, ces différentes matieres occupent la partie supérieure de la fonte, ou la base du cône renversé (Partie I. §. CLXXIII. Corollaire III.). laquelle étant impure, ne peut conséquemment produire qu'un verre & un régule impurs.

T.E.

Il faut édulcorer parfaitement les chaux faites par la détonation avec le nitre, avant que de les réduire. Autrement on a bien moins de régule, eu égard à la qualité de l'antimoine cru & à la quantité de fa chaux; parce que le fel vitriolique qui leur est adhérent, forme, avec le phlogistique qu'on ajoure, un foie de soufre qui dissout la partie réguline, & en retient une grande partie avec laquelle il fait union. Quoi qu'il en soit, il ne saut pas s'attendre à retirer autant de régule de ces Tome IV.

90 DOCIMASTIQUE sortes de chaux que de celles qui. fortes de chaux que de celles que font le réfultat de la calcination avec ou fans addition : car l'impétuofité de la détonation en diffipe beaucoup en nature ou en vapeurs ; fans compter que le fel emporte toujours quelques parties, régulines, quoique en petite quantité, mais que l'on peut cependant démontrer en versant du vinaigre de vin sur l'eau qui a servi à l'édulco-ration; car pour-lors il se précipite une poudre rougeâtre dite sousre doré, qui n'est autre chose qu'une doré, qui n'est autre chose qu'une portion de matiere réguline unie au soufre. Il n'est pas étonnant que ce phénomene arrive. Tout le phlogistique de l'antimoine cru ne peut être détruit par égale portion de nitre, comme il l'est par le double ou le triple; ce qui n'empêche pas qu'il ne reste enere une petite portion demi-métallique unie si parsaitement avec le sel, qu'elle passe à travers le sittre. Comme on précipite cette portion, avec le vinaigre, d'une solution chaude, ainsi que le lait

PRATIQUE. de soufre & le soufre doré, elle a été nommée, mais moins bien, soufre fixé d'antimoine; par la raison qu'elle est privée de tout phlogistique, irréductible, & conséquemment blanche & fixe. C'est ce qui fait aussi que ce soufre fixé fondu à un feu violent, se convertit en un verre d'une couleur beaucoup plus claire, & moins violent que celui qui est fait de foie d'antimoine; car il est presque semblable au verre fait dechaux d'antimoine calciné fans addition de phlogistique. Mais quoiqu'il foit tellement calciné qu'on ne puisse le réduire, cela n'empê-che pas que l'antimoine diaphorétique qui l'a donné par son lavage, ne puisse être réduit par le flux noir en régule; en moindre quantité toutefois que celui qui provient des chaux faites avec

III.

moins de nitre.

On voit clairement la raison pour quoi il y a perte dans le régule

92 DOCIMASTIQUE d'antimoine préparé à la maniere ordinaire. Ce mélange de tartre, de nitre & d'antimoine cru détonne à un grand feu de fusion. Pendant ce tems-là, le nitre attaque également le phlogistique du tartre & le foufre, ce qui fait que ce dernier ne se détruit pas entierement: mais, quand bien même il fe décomposeroit tout-à-fait, le phénomene seroit toujours le même; car son acide retenu par l'alcali fixe qui se forme dans l'opération, fe joignant au phlogistique du tartre, feroit un foie de foufre ; composé qui , ainsi qu'on la déja dit, tient le régule en difsolution. La chose est évidente si l'on ajoute aux scories leur double de limaille de fer & qu'on mette ensuite le tout en fonte : car pour-lors la matière réguline qui y étoit restée forme un culot au fond du cône. On précipite aussi beaucoup de foufre doré de ces scories, en les édulcorant avec l'eau chaude & versant du vinaigre sur

la folution. La détonation éleve

PRATIQUE.

33
aussi quantiré de fleurs réductibles:
& cnsin, comme le mélange doit
être projetté & le creuset tenu
ouvert d'autant plus long-tems,
il se détruit beaucoup de matiere
réguline; de sorte que le culot
n'en contient que la moindre partie.

LXXII. PROCÉDÉ,

Précipiter le régule d'animoine par les métaux (Partie I. S. CLXXIII. Corollaire III.), soit donné le fer pour exemple.

APPAREIL.

1.

M Ettez dans un creuset rouge placé au sourneau de susion, une partie de ser non rouillé. Ce fer doit être divisé en petits morceaux; ainsi vous choistrez, par exemple, de la tôle mince, de petits cloux, ou bien encore de la

94 DOCIMASTIQUE Iimaille fraîche. Quand le fer fera rouge, projettez - y deux parties d'antimoine cru. On n'est obligé d'y revenir ainsi à plusieurs reprises que pour empêcher le creuset de se feler, en conséquence du froid fubit que Iui donneroit Ia matiere. Ausli-tôt que vous verrez le fer dissout par l'antimoine fondu, projettez-y un quart du poids de l'antimoine, de nitre ou d'al-cali fixe bien séché. Laissez encore l'a matiere au feu quelques minutes, pour lui donner le tems de prendre une fonte bien liquide. Ensuite versez-la dans un cône que vous frapperez de quelques coups pour rassembler au fond les grains épars, & féparez-en les scories. Si vous les exposez à un air un peu humide, elles tomberont en poudre au bout de quelques jours.

II.

Remettez le régule au creuset. Jettez dessus son quart d'antimoine cru. Couvrez & donnez un doux feu de fonte. Quand le régule fera en bain ajoutez-y le fixième de fon poids de nitre on d'alcali fixe. Enfin après l'avoir tenu un demi-quart d'heure en fonte ténue, versez-le dans un cône.

III.

On peut fondre ainsi, jusqu'à trois ou quatre sois, ce régule avec un tant soit peu de nitre. Ce sel détonne & devient résractaire. La derniere sois qu'on le sond, si, on lui donne sur la fin un violent degré de seu, on a un régule bien, étoilé, mais qui a souffert beaucoup de diminution, en conféquence de l'action du nitre & du seu. Les scories en sont demidiaphanes, d'un jaune citrin, alcalines & très-caustiques.

REMARQUES.

1.

Si l'on précipite le régule d'antimoine par les métaux (Partie I.

96 DOCIMASTIQUE S. CLXXIII. Corollaire III.), on en a jusqu'à la defniere portion ; mais il est pour-lors mêlé d'une grande quantité du précipitant. Or cette quantité est d'au-tant plus considérable que l'action du soufre est plus tardive sur le précipitant, & que l'union, que fait ce précipitant avec l'antimoine, est plus intime. C'est ainsi que dans toute précipitation concentrée des métaux par d'autres métaux, le précipité participe toujours du précipitant, à l'exception du plomb seul, auquel le sene fe mêlé point en le précipitant, parce que ces deux métaux ne fe dissolvent point l'un l'autre. La premiere scorie que l'on retire dans la circonstance présente, est du fer dissout par le soufre de l'antimoine ; ce qui fait qu'elle eft opiniâtrement dure, difficile à féparer du régule, & que pour que la séparation s'en fasse plus aisément, il faut ajouter un alcali ous le nitre, qui s'alcalise, & dont l'acide est chassé par célui du soufre:

Cett.

PRATIQUE. Cet alcali dissout les scories, les amollit, & les rend susceptibles d'être attaquées par l'humidité de l'air: pendant que d'un autre côté, le foie de soufre, à la formation duquel il concourt, dissout puisfamment le fer, le tient fortement, & empêche que la partie, que le soufre a dissoute, ne contracte aisément d'union avec le régule d'antimoine. Quelques Artistes font cette premiere précipitation sans nitre ou autre flux salin: mais pourlors il faut que le feu foit beaucoup plus violent, si l'on veut que la précipitation soit parfaite; c'està-dire achever de séparer les dernieres portions du fer sulphuré, de la partie réguline de l'antimoine.

II.

La seconde fonte qu'on fait avec l'antimoine eru & le nitre, ou un alcali séché, a pour but d'achever la séparation du ser restant dans le régule. Ce régule, qui est beaucoup plus réfractaire que l'anti-

III.

Pour achever de le détruire, il est nécessaire de donner encore quelques sontes au régule; mais avec le nitre qu'on doit préférer à l'alcali: car le nitre jetté sur le régule bouillant, détonne avec le soufre qu'il y trouve, s'alcalisé & prend ensuite une nature réfractaire, qualité qui se trouve encore en un degré plus éminent dans le

PRATIQUE.

END

tartre vitriolé qui réfulte de l'union de cet alcali avec l'acide du soufre. Mais le phlogistique pur constituant le régule n'est pas luimême à l'abri de l'action du nitre : d'où il fuit qu'il s'en calcine une bonne quantité qui se convertir conjointement avec l'alcali du nitre, lequel est très-caustique, en un verre, qui donne aux scóries la couleur ambrée & safranée dont on a parlé; car telle est celle que la chaux d'antimoine & l'arfenic donnent au verre blanc, à moins qu'on ne lui fasse soutenir un seu trop violent. Il paroît aussi que cette couleur ne devient foncée qu'en conséquence d'un petit reste de fer qu'il est absolument impossible de féparer totalement du régule, quelque considérable que soit la quantité de celui qu'on lu enleve par le nº. II. Ceux qui répétent les fontes plusieurs fois avec le nitre, confument leur régule en pure perte, parce que ce qui en reste en dernier lieu n'est jamais malléable. Et certes ce n'est

pas la préfence du foufre qui exige ces répétitions; car on n'en peut pas démontrer le moindre vestige dans un régule qui a été purifié une ou deux fois.



李华*******

DU BISMUTH.

LXXIII. PROCEDÉ,

Séparer le bismuth de sa mine par la liquation.

APPAREIL.

I.

A mine de bifmuth peut fe fondre au même Appareil que celui au moien duquel on retire l'antimoine cru de fa mine (LXIX. Procédé).

II.

Cette fonte peut aussi se faire dans le fourneau de sussion placé fur son cendrier garni d'un creux & accompagné d'un catin extérieur (XLII. Procédé). On y stra-Liii

102 DOCIMASTIQUE tifie la mine réduite en petits morceaux, avec du charbon ou du bois léger, fendu & coupé en de très-petites buches, ou réduit en copeaux. Mais il faut que le vent du foufflet foit très-doux, & qu'il ait été déchargé de ses poids : & même il vaut mieux ne s'en point fervir du tout; parce que l'action de l'air seule, est suffisante pour cette fonte; & qu'il ne faut pas un grand feu, pour que la roche du bismuth se scorisse. Il faut remuer de tems en tems la mine dans le catin intérieur, au moien d'un crochet de fer, afin que les grains épars, puissent se rassembler & s'écouler dans le catin extérieur, pour y former un régule. On nettoiera la crasse de la superficie de ce régule avec un rabot de bois. Quant à la mine restant dans le creux du cendrier, on enlevera le corps du fourneau, pour renverser le catin dans un vaisseau plein d'eau, & après avoir rejetté & féparé par la lotion les parties

les plus légeres, on réveillera les

PRATIQUE. 103 grosses molécules qu'on fondra sur un petit feu.

III.

On peut encore fondre la mine de bifinuth dans tout vaiffeau de terre ou de fer. On emplit ce vaiffeau de mine concaffée; on allume tout autour un feu de bois, ou bien on le place fur un petit fourneau portatif. Si la mine décrépite, on couvre le vaiffeau pour empêcher qu'il ne s'en perde. Il fuffit qu'il devienne médiocrement rouge. Quand il est dans cet état, il faut lui donner quelques fortes fecousses, ou remuer la mine avec un crochet de fer pour faire raffembler au fond les grains sondus du bismuth. Par cette méthode, l'on obtient aisément du bismuth d'une mine sussesses de même que par là précédente.

IV.

La mine de bismuth réduite en poudre très-sine peut encore être I iiij fondue à un médiocre feu de fonte avec le flux noir, le fiel de verre & le fel commun dans les vaisseaux fermés, ainsi que la mine de plomb ou d'étain. Mais la destructibilité & la volatilité de ce demi-métal demande qu'on donne tout d'un coup le feu nécessaire à metre le flux en fonte & qu'on retire le vaisseau du feu si-tôt qu'elle est bien liquide; quand il est refroidi, on le casse & on y trouve un régule.

REMARQUES.

I.

Le bismuth est dans sa roche pur, & sous la forme demi-métal-lique; ou bien, il y est minéralisée par l'arsenic. Comme il est en même tems très-susble, il n'a conséquemment besoin ni de sondant, ni de slux réductif qui lui sournisse du phlogistique: une simple suson à l'aide d'un seu léger, sustit pour le retirer de sa roche qui garde toujours constamment la

PRATIQUE. 105
folidité. S'il s'y trouve de l'arfenic;
il se dissipe par l'action de l'air &
du feu. Mais cette liquésaction ne
se peut faire qu'avec les mines riches & susibles.

II.

Si la mine est réfractaire, & que ce demi-métal s'y trouve enfermé en petite quantité dans des prisons étroites; alors il lui faut donner un plus grand feu, pour qu'il puisse s'atténuer au point de s'en échapper. Mais d'un autre côté il se dissipate totalement, si on n'a soin de lui appliquer un seu accompagné de sumée & réductif, modéré cependant, & suffoqué en quelque sorte; car le bismuth se résout en vapeurs & se dissipate avec autant de facilité qu'il est réduit par le phlogistique de l'aliment du feu.

III.

On a une beaucoup plus grande quantité de bifmuth quand on traite sa mine dans les vaisseaux ser-

106 DOCIMASTIQUE més avec le flux noir, l'écume du verre & le fel commun, parce que sa roche est pour-lors plus aisément dissoute & vitrifiée par la vertu des sels, qui facilitent parlà le dégagement des molécules emprisonnées du bismuth d'une maniere plus parfaite; au lieu que, dans les premieres liquéfactions, il en reste une grande quantité dans les interstices de la roche : parce que, comme elle est fort réfractaire, la volatilité du bismuth l'empêche d'être vitrifiée par le feu seul. D'ailleurs il n'est pas possible qu'il se dissipe autant de bismuth dans la circonstance où l'air n'a point d'accès, & où se trouve le concours du phlogistique, que dans celle où l'air & le feu agissent en toute liberté, & où le phlogistique est en petite quantité. Il faut encore ajouter à cela qu'il se trouve d'ordinaire beaucoup d'arsenic joint au bismuth, & que, ainsi qu'on le verra dans les Procédés sur ce minéral, il se réduit & se précipite, avec les flux falins réductifs, en réPRATIQUE. 107
gule demi-métallique affez approchant du bifmuth, plus fixe que
l'arfenic, quelquefois affez volatil,
& qui, malgré cela, s'unit avec
un autre métal ou demi-métal qu'il
rencontre, & fe fixe avec lui.

Si donc on veut favoir si une mine de bismuth peut être exploitée avec bénéfice, il la faut estaier selon les méthodes des nº. I. I. & II I. où il n'est pas besoin d'addition. On n'en retire rien du tout, si elle ne contient que peu de bismuth; & une mine de cette espece n'est point exploitée par les Fondeurs; car leur appareil est précisément le même que celui des méthodes qui viennent d'être citées.

IV.

Il n'y a presque pas de cobolt d'arsenic (Partie I. S. CCCLXVIII.), qui ne contienne quelque peu de bismuth. Il en est de même, quant au reste, de la mine de bismuth & de celle d'arsenic, entre lesquelles il n'y a pour

108 DOCIMASTIQUE l'ordinaire d'autre différence que dans les proportions, plus ou moins considérables, de l'une ou de l'autre substance. S'il n'y a qu'une petite quantité de bismuth, il ne peut être bénéficié, encore bien qu'il ne foit pas à vil prix. Quand on fond la tête morte du cobolt. restant après la calcination, avec des caillous & des cendres gravelées, pour en faire un verre, dit smalt, ou bleu d'émail, on a un régule approchant du bismuth. Voiez la Scholie du §. CCCCLX. de la Partie I.



DU ZINC.

LXXIV. PROCÉDÉ,

Sublimer le zinc (Partie I. S. XVII.) en partie sous sa forme de demimétal, & en partie en des sleurs irréductibles, par la méthode ordinaire.

APPAREIL.

1.

METTEZ quelques onces de zinc dans un cône ou une cucurbite de terre: placez ce vaiffeau horizontalement, quoique ce fût mieux verticalement, dans un fourneau de réverbere fervant aux diffillations de l'huile de vitriol, ou autres femblables, qui exigene un grand feu: adaptez-y une allon-

110 DOCIMASTIQUE

ge, puis un grand récipient de verre, de façon que vous puissiez voir le fond du cône de terre à travers celui du récipient. Le feu étant poussé jusqu'à rougir les vaisseaux de couleur de cerise, vous verrez le zinc fondu jetter tout d'un coup, à travers une flamme verte, une fumée grise & épaisse qui sera poussée, sous la forme d'une toile d'araignée voltigeant dans l'air, dans le récipient qu'elle tapissera tout intérieurement, de façon à intercepter la lumiere. Au bout d'une heure ou deux, laissez refroidir les vaisseaux en les ouvrant, vous en verrez fortir une fumée presque imperceptible, sentant l'ail, & fe dissipant promtement, laquelle ne m'a jamais été nuisible, & que je ne me souviens pas d'avoir sentie, en brûlant le zinc à l'air libre. Les parois intérieures du récipient feront recouvertes d'une couche de fleurs trèsraréfiées, graffes au toucher comme le favon, impalpables, trèslegeres, & d'un blanc tirant sur le

bleu. L'allonge & l'embouchure du récipient seront tapissés en partie de fleurs plus pefantes, bleues, par gros grains, & en partie d'un sublimé solide, formé de gouttes de zinc fondu, parsemées çà & là de fleurs grises de zinc détruit. Vous trouverez encore, dans le vaisseau de terre, quelque reste de zinc couvert par une croûte en forme de sphere creuse, qui a garanti la matiere & l'a empêché d'être brûlée entierement, ou sublimée : ce font des fleurs brûlées & comme à demi-vitrifiées. Si vous ménagez tant le feu, que le zinc mera-t-il quelque peu, foit fous la forme de zinc entier, foit en fleurs; au lieu que quand vous donnerez subitement un feu de la derniere violence, le zinc passera tout dans le récipient sous sa forme de demi-métal, ou bien fous celle de fleurs ou de sublimé.

II.

Si vous exposez à un seu mé-

TI2 DOCIMASTIQUE

diocre de fusion deux ou trois onces de zinc dans une cucurbite de terre ouverte placée comme un creuset sur une tourte de pierre, il flambe beaucoup plus promtement que dans les vaisseaux fermés, & remplit toute la capacité du vaifseau de fleurs très-blanches & flocconneuses. Mais en même tems que le vaisseau se remplit ainsi, de façon à empêcher qu'on ne voie la superficie du zinc, la flamme devient moins vive & moins éblouiffante, & cesse ensin entierement: ensorte qu'on ne peut plus faire reprendre flamme au zinc, même à un feu plus violent que n'étoit le premier. Cependant si on enleve ces fleurs avec une petite cuillier de fer, & qu'on découvre tout-à-fait la surface du zinc, sur le champ la flamme éblouissante reparoît, & la cavité du vaisseau se remplit en quelques minutes de fleurs comme auparavant. En continuant la même manœuvre, vous résoudrez à la fin tout le zinc; pourvu qu'il soit pur, en une grande quantité

PRATIQUE. quantité de fleurs très-blanches : & il ne s'en dissipe pas beaucoup; à moins que le feu ne soit impétueux. Or les fleurs s'attachent fur le champ aux parois du vase, & même à la superficie du zinc luimême; & il n'est plus possible de les changer ou de les volatiliser au même feu qui a brûlé le zinc : ainsi l'on peut par cette méthode faire, très-commodément & trèsproprement, une grande quantité de fleurs de zinc. On peut néanmoins ajouter au vaisseau des aludels, ou feulement des fegmens de cylindre, « alors on a un peu plus de fleurs & plus subtiles : mais il est à propos que la cucurbite soit senêtrée de grandeur à pouvoir ramasser commodément, avec la petite cuillier, les fleurs qui tapissent ses parois & couvrent la surface du zinc.

III.

Si on applique subitement un violent seu de susion au zinc pur, il se dissipe entierement; & il n'imTome IV.

Porte que l'expérience s'en fasse dans les vaisseaux fermés & lutés; car si l'on met une once de zince pur dans un petit creuset couvert d'un autre plus petit renversé & luté; qu'on place ces vaisseaux, ainsi ajustés, dans un fourneau de suscion; qu'on les couvre totalement de charbons; qu'on anime vivement le seu au moien d'un sousse ment le feu au moien d'un sousse pendant demi-heure, on n'y trouve ni sleurs, ni même de vestige de zinc. Le phénomene est le même de la part des autres demi-métaux, si ce n'est qu'il faut plus de tems.

IV.

Les fleurs de zinc blanches, ou bleues & grifes, calcinées à blancheur à un feu ouvert médiocre, mêlées avec les flux ordinaires réductifs, tels que font le noir & le blanc (Partie I. §. CLXXXVIII. & fuiv.); & avec des fondans falins, & expofées à un feu de fufion de la même maniere que les autres métaux & demi-métaux s.

PRATIQUE. 115

font absolument irréductibles: & l'on ne connoît point encore de méthode, ou du moins, elle n'a pas été communiquée par son Inventeur, au moien de laquelle on en puisse faire la réduction. Tout au contraire, étant assez fixes au feu, elles se vitrisient avec les slux qu'on y ajoute.

V.

A la vérité, si l'on fond des fleurs bleues & grises avec quelque sel fusible, bien qu'il n'ait que peu ou point de phlogistique, on parvient, je ne dis pas à réduire, mais à avoir quelques grains de zinc. Si l'on réduit en poudre lesmêmes fleurs avec du fiel de verre, ou la pierre à cautere qui n'est autre chose qu'un sel caustique & brûlant préparé avec le capitel, ou eau mere des Savonniers, évaporé à siccité; qu'on mette ce mélange dans un creuset qu'on placera sur un feu dont le degré ne soit pas au-delà de celui qui est nécessaire pour mettre le flux en bonne fon-

116 DOCIMASTIQUE te; & qu'on verse la matiere refroidie dans un vaisseau propre rempli d'eau chaude ; on trouve après en avoir lavé le fel & les ordures, de petits grains de zinc & en petite quantité, couverts d'ordinaire de croûtes jaunes, épars dans le fond du vaisseau & très-ennuieux à ramasser. Ces grains ne se réunissent que difficilement en un régule, à moins qu'ils ne soient gros; se réduisant au contraire en flammes & en fleurs, & se dissipant ainsi totalement. Or il n'est pas possible de se servir, à ce sujet, du flux. noir ou du blanc, vu qu'ils demandent l'un & l'autre, pour être misen fonte, un degré de feu tel que les petites molécules de zinc éparfes:

font brûlées long-tems avant que le flux ait pris une fonte assez liquide pour les précipiter; ce qui est maniseste par les petites flammes colorées & les fleurs qui fortent des vaisseaux. D'ailleurs le sel caustique dont on vient de parlier est incapable de soutenir la présence du phlogistique; & même,

PRATIQUE:

fon lui ajoute tant foit peu de graisse quand il est fondu, il prend fur le champ une consistance solide & demande pour être remis en sont en un feu aussi fort que le sux noir. Il paroît que la cause pour laquelle les grains de zinc sont si difficiles à être réunis en un régule, vient de ce que ce sel absorbant le phlogistique, qui se trouve en grande quantité dans le zinc, forme autour de ses grains les petites croûtes jaunes que nous avons remarquées , lesquelles ne peuvent être que difficilement atténuées & détachées par le seu.

REMARQUES...

T.

On voit par la nature singuliere du zinc la raison pour laquelle on a fait des tentatives inutiles, quand on a voulu le retirer des mines connues jusqu'ici en Europe, par la précipitation avec les slux falins huileux réductifs, en suivant les

218 DOCIMASTIQUE méthodes usitées pour les autres métaux & demi-métaux. L'on sent également pourquoi il est encore plus hors de vrai-femblance qu'on en puisse recueillir dans les bassins de reception des fourneaux (XLI. Procédé) où l'on en stratisse la mine avec les charbons, & où on la vitrifie au moien des matieres terreuses qui l'accompagnent, & à l'aide d'un violent feu de fufion animé par les foufflets: on fait au contraire que pour en obtenir, il doit avoir été sublimé & s'être attaché à des lieux froids. & peu exposés à l'action des soufflets (Partie I. S. CCCCLXII. & fuiv.).

II.

Cependant le zinc logé dans des mines ou d'autres composés factices manifeste sa présence par des fleurs qu'il donne si on pousse le corps à un seu violent; ainsi que par la couleur d'or & citrine qu'il donne au cuivre: car ces deux effets n'ont encore jamais été profets

duit par aucun autre corps, ainsi qu'il est constaté par les expériences connues: d'où il suit qu'on peut les regarder comme une regle pour connoître la présence du zinc, aussi sûre que l'est l'action de l'aimant pour juger de la présence du ser.

III.

Pour recueillir ces fleurs, il faut un feu nu, vif & un appareil fublimatoire (Partie I. §. DXXX.). Néanmoins on doit éviter bien foigneusement que le passage de l'air ne soit trop rapide à travers le fourneau ou les creusets sublimatoires pendant l'opération; car le moindre mouvement de l'air difsipe les fleurs molles & légeres : d'où il s'ensuit qu'il est convenable d'emploier de grands aludels. C'est par cette manipulation qu'on obtient une grande quantité de fleurs de la pierre calaminaire, principalement si, étant réduite en morceaux gros comme des pois, on la stratisse avec des charbons,

120 DOCIMASTIQUE qu'on la ramasse dans le cendrier quand ils seront consumés, & qu'on la remette au fourneau avec de la nouvelle; car pourlors elle se résout quelquesois, felon ses différens degrés de pureté, pour la plus grande partie en fumée & en fleurs. Ces fleurs sont d'abord bleuatres, elles deviennent ensuite de plus en plus grifes, puis blanches, & abfolument semblables à celles qui sont produites par le zinc, que l'on appelle nihil album, gryseum, selon leur différente couleur, qui vient d'un mélange d'ordures, ou, si l'opération a eté faite avec propreté, de petites molécules de zinc non détruites, ou bien de l'union de ces deux causes : car il est indubitable qu'on en peut retirer du zinc (selon le nº. V. de l'Appareil), & qu'elles blanchissent toutà-fait, si on les tient médiocrement rouges pendant quelques minutes; par la raison que le zinc résiste peu au feu. On leur donne encore le nom de pompholyx : mais

nous

PRATIQUE. 121 nous ne prétendons point décider ici si c'est le même que celui des Anciens, & le spodium des Grees, & c'est une question que nous abandonnons aux recherches de ceux qui voudront bien s'en donner la peine. Nous avertissons cependant ceux qui entreprendront de résoudre cette difficulté, de ne s'engager dans ce labyrinthe que l'expérience à la main, de crainte qu'ils ne donnent un pompeux étalage de mots pour des choses: & de ne point tenter de concilier les différentes opinions que les Auteurs ont eues à ce sujet, parce qu'ils ont donné la plupart dans l'écueil que nous conscillons d'éwiter.

IV.

On vend dans les boutiques le pompholyx & le nihil album, mais rarement fans être fophiltiqués; comme on n'en ramasse qu'en petite quantité, on s'étudie ou à les altérer ou à les contrefaire de plusseurs saçons. Car on vend pour Tome IV.

122 DOCIMASTIQUE tels différentes especes de marnes légeres, blanches, du gypse fait de spath calciné & des terres graffes, bolaires, & blanches, telle qu'est celle de Hesse, la terre à foulon, &c. ou bien encore des composés de ces substances, soit factices, foit naturels: voiez la Pyritologie de l'illustre HENCKEL, page 581. fraude qui, pour n'être pas toujours aifée à connoître par la feule infpection, fe découvre néanmoins facilement par l'expérience suivante extemporanée. Prenez-en une molécule avec la pointe d'un fil de fer légerement humecté. Exposez-la à la flamme d'une bougie, fans l'y plonger tout-à-fait, mais de façon qu'elle en soit à peine atteinte. Si-tôt qu'elle commencera de rougir, vous la verrez d'un beau jaune tirant sur le verd du côté de la flamme, & du côté opposé, d'un beau couleur de citron, qu'elle perd pour re-prendre sa premiere couleur, quand on l'en retire. Elle jaunit aussi si

on la jette fur un charbon ardent

pur, & blanchit en refroidissant: or il n'y a aucune des terres mentionnées qui aient ces caracteres. Au reste si vous comparez les propriétés que nous avons indiquées; celles, par exemple, qu'il a de se convertir à un seu médiocre en un verre rouge brun, en petite quantité, & de se dissoudre entierement & avec célérité dans les acides, vous n'en aurez que plus de preuves. Mais tout Artisse qui veut avoir de vrai nihil album doit le faire lui-même.

Enfin on peut dire que ce corps qui est la vraie chaux du zinc, ou sa scorie, est quelque chosé de merveilleux; étant bien différent de celles que sournissent les autres

métaux où demi-métaux.



LXXV. PROCÉDÉ,

Cémenter & fondre le cuivre avec la mine de zinc.

APPAREIL,

I.

R Eduisez en poudre une partie & demie de mine de zinc, de pierre calaminaire, par exemple: mêlez-y exactement autant de charbon pilé, & humectez-les légerement avec de l'eau: mettez ce mélange dans un vaisseau propre à soutenir la susson, avec des lames de cuivre très-pur que vous y enfoncerez & placerez par-dessus. Mettez par-dessus du poussier de charbon; placez votre vaisseau, ainsi disposé, dans un fourneau de fusion, & le couvrez entierement de charbons: allumez le seu lentement, puis augmentez-le par de-

PRATIQUE. 125 grés jusqu'à faire rougir le vaisfeau. Lorfque vous appercevez une flamme de couleur pourpre, ou d'un verd bleuâtre, examinez de tems en tems, avec un fort fil de fer, si le cuivre est fondu sous la poudre de charbons. En pareil cas, il lui faut un bien moindre feu que quand if est seul. Quand il sera en cet état, diminuez un peu le feu. Au bout de quelque tems, retirez le vaisseau & le saissez refroidir; ou vuidez - le, s'il contient une grande quantité de matiere, en un endroit médiocrement chaud & fec. Vous trouverez le cuivre de couleur d'or en sa cassure, augmenté d'un poids affez confidérable, allant quelquefois depuis un quart jusqu'à un tiers du sien propre, & possédant toute sa malléabilité étant froid. Mais il n'en est pas de même quand il est chaud ; car plus il l'est, plus il devient casfant : enforte que si on le frappe d'une spatule de bois, ou qu'on le prenne un peu rudement quand il n'est que médiocrement rouge, il

L iii

126 Docimastique se met aisément en morceaux & casse net.

II.

Si la calamine ou tout autre corps contenant du zinc, qu'on veut soumettre à ce Procédé, recelle en même tems une grande quantité de plomb qui n'en peut être séparé, il convient d'ajouter à fon mélange avec la poudre de charbon comme au nº. I. & réduie en poudre fine, quelque peu de terre à four, d'humecter le tout & de le bien tasser dans le vaisseau de cémentation; de crainte que les lames de cuivre venant à se fondre, ne tombent an fond du vase. On emplira le reste du creuset de poudre de charbon ainsi qu'auparavant, & l'on procédera de même. Le cuivre entrera pareillement en fonte à un feu moins fort que par lui-même. Il se tiendra aussi, mais d'une couleur un peu moins délaiée, & il ne prendra pas une augmentation de poids aussi confidérable.

PRATIQUE. 127

On ne doit rien changer aux proportions des charbons & de la pierre calaminaire, & ce précepte doit avoir également lieu à l'égard de toute substance tenant zinc : ainsi donc si l'on fait l'expérience avec peu de matiere, il faut prendre parties égales, ainsi que nous l'avons dit, pour empêcher le zinc de brûler. On peut diminuer la dose de la poudre de charbon, quand on traite ensemble une grande quantité de matiere à la fois, parce que pourlors les parties volatiles, que le cuivre reçoit de la calamine ou autre corps femblable, ne se dissipent pas si aisément. Mais il suffit, dans le cas dont il s'agit ici, de portions égales de poussier de charbon & de pierre calaminaire.

REMARQUES.

I.

Dans ce Procédé, le zinc le fixe dans le cuivre en le pénétrant Liiij

128 DOCIMASTIQUE fous la forme d'une vapeur; phé-nomene constaté par l'expérience; car le cuivre ne laisse pas de changer de consistance, de couleur & d'état, de prendre un augmentation de poids, nonobstant qu'on lui interpose une couche de lut pour lui ôter toute communication avec le cément, & l'empêcher de tomber au fond du creuset: ainsi il est indubitable que ces fortes de changemens ne foient produits par une sublimation. On emploie la poudre de charbons pour éviter la destruction du cuivre, & empêcher que le zinc qui l'a pénétré, ne se dissi-pe trop librement & ne se brûle: car si l'on donne un violent seu de fonte au cuivre jaune, dit lai-ton, en un creuset, sans addition, il donne une flamme éblouifsante presque comme le zinc même. & il jette quantité de fleurs blanches, dans lesquelles on apperçoit d'espace en espace une couleur citrine qui paroît venir du cuivre qu'elles ont enlevé; quoique d'ail-

PRATIQUE. leurs semblables à celles du procédé précédent. Mais le cuivre perd en même tems beaucoup de fon poids, & prend de plus en plus une couleur rousse. C'est pour cette raison que quand on convertit le cuivre rouge en laicon par la calamine pour en retirer du béné-fice, il faut faire des tentatives pour savoir quel degré de seu il faut donner, & en quel tems l'augmentation du poids du cuivre est la plus considérable, sa couleur la plus belle, & sa ductilité suffifante. Car on appercoit qu'il s'en diffipe l'eaucoup fous la forme d'une fumée épaiffe. Néanmoins il est à noter que le laiton, ou cuivre imprégné de zinc, étant rougi médiocrement, ne se calcine pas si aisément que le cuivre rouge. La pierre calaminaire varie considérablement aussi; car il y en a qui, à poids égal, augmente plus le poids du cuivre, & d'autre qui l'augmente moins. La beauté & la malléabilité du métal teint n'est pas toujours la même non plus;

130 DOCIMASTIQUE car il y a des calamines qui lachent quantité de fer & de plomb; ce qui pâlit & aigrit le cuivre, en même tems qu'il prend plus de poids. Il y en a même des efpeces qui ne font propres à l'u-fage dont il s'agit que quand on les a eu préalablement calcinées pour en exhaler la grande quantité d'esprits urineux qu'elles contiennent, ainsi que d'esprit sulphureux, lequel fort immédiatement après ; tandis que d'autres ne demandent aucune préparation préliminaire, parce qu'elles font absolument exemtes de ces sortes d'esprits. Il suit conséquemment que c'est être dans l'erreur que d'attendre le même effet de toute calamine.

La mine de plomb se sépare aifément & assez parsaitement de la pierre calaminaire : car si on torrésie celle-ci à un seu convenable, la mine se fond pour-lors en molécules solides, pesantes & moins fragiles ; & ses parties les plus ténues se dissipent avec quel-

PRATIQUE. que peu de la pierre calaminaire, qui devient plus molle, plus légere, & si friable qu'on l'écrase pour ainsi dire entre les doigts. La torréfaction étant achevée, on la met dans une sebile qu'on plonge dans un grand vaisseau plein d'eau. On l'y écrase avec un pilon de bois, au moien duquel l'eau étant fortement agitée, emporte la poudre légere de la calamine, pen-dant que la substance plombifere, qu'on doit rejetter comme inutile, reste dans la sebile. On laisse rasfeoir l'eau pour qu'elle dépose la poudre de calamine; après quoi on la décante & on ramasse la poudre: & ainsi l'on fait un lavage qui est l'inverse de celui des autres mines, dont la partie emportée par l'eau est celle que l'on rejette, au lieu qu'ici, c'est celle qui se garde.

II.

Outre la pierre calaminaire, il y a encore des composés factices qui jaunissent également le cuivre

132 DOCIMASTIQUE avec augmentation de poids. Telles sont les cadmies des fourneaux (Partie I. S. CVII.), non pas toutes, mais feulement celles qui viennent des mines de zinc, ou bien des alliages où entre ce demi-métal; lesquelles ont les mêmes propriétés que la calamine. L'espece de ces substances la plus pure & la plus belle, est la tuthie, matiere dont on fait ulage en Pharmacie, fort pesante, folide, par fegmens cylindriques, convexes d'un côté & concaves de l'autre, en conséquence de la figure des corps auxquels se sont appliquées les vapeurs ; grainue , & bleuâtre en déhors; lisse & jaune en dedans. Ces fortes de cadmies font des croûtes formées par des fleurs & des grains de zinc; & la tuthie n'est principalement composée que de grains de zinc vitrifiés avec ses fleurs: d'où proviennent sa dureté, sa solidité, sa couleur métallique & brillante, si elle est raclée; la croûte jaune du dedans,

PRATIQUE. 133 poudreuse à sa superficie, & les grains de celle du dehors : car les molécules métalliques & demi-métalliques fondues, se ramassent naturellement en petites spheres; à moins que des obstacles solides n'en empêchent. Tels sont les caracteres, qui, joints à la préparation du beau laiton dit aussi oripeau ou or faux, qu'on en peut faire, ne peuvent manquer de la faire distinguer de cette fausse tu-thie limoneuse que des fripons vendent pour la vraie. On ne peut douter que le même effet ne puisse être occasionné par plusieurs minéraux natifs, ou les cadmies qui en proviennent; mais comme on en a négligé jusqu'ici l'examen, il y a toute apparence que la na-ture en est encore inconnue.

III.

Le euivre teint par cette méthode & possédant encore sa malléabilité, se nomme oripeau, laiton, cuivre jaune. Comme il est trespropre à fournir des ustensiles, à *34 DOCIMASTIQUE cause de la beauté, de la durée, & de la commodité avec laquelle on manie ceux qui en sont faits; & que d'ailleurs on en augmente aisément la masse dans sa préparation, on en fait beaucoup en divers endroits où l'on a commodément les ingrédiens nécessaires.

IV.

Les fleurs qu'on ramasse de la resonte du laiton sortant de la cémentation & du grillage de la calamine; les fleurs du zinc non entierement brûlées; tous les fublimés provenant de corps de nature pareille, cémentés de même que la pierre calaminaire, avec la poudre de charbon & des lames de cuivre, donnent de très-bon laiton. Les mêmes matieres calcinées à feu lent se fixent de telle maniere, qu'elles se convertissent en un verre jaunâtre, si on les soumet à un violent feu de fusion dans les vaisfeaux fermés; selon que le remarque très-bien l'illustre HENCKEL, sur

PRATIQUE. 135 le zinc. Il paroît néanmoins qu'il a voulu que cela s'entendît principalement des fleurs de ce demimétal. Voiez le précédent Procédé n°. IV. de l'Appareil.

V.

Il résulte aussi du mélange du zinc & du cuivre rouge une espe-ce de laiton qui n'a plus de malléabilité quand il est rouge, se fond rapidement, & est de couleur orangée ou citrine. C'est ce qu'on appelle métal de Prince, tombac, &c. Il y a pourtant cette différence entre le laiton ordinaire fait avec le zinc appliqué au cuivre, fous la forme des vapeurs provenant de la calamine, des sublimés & des fleurs, & le composé résultant du cuivre & du zinc commun fondus ensemble; que celui-ci n'a pas à froid la même ductilité, à moins qu'on n'ait préalablement purifié le zinc. Ce phénomene vient en partie de ce que le cuivre & le zinc ont contracté un union plus étroite, & en partie,

136 DOCIMASTIQUE selon le sentiment de l'Auteur qui vient d'être cité, du concours du plomb qui se trouve dans le zinc: car si on en dépouille ce demimétal par une purification prélimi-naire, & qu'on l'agite avec le cuivre fous les charbons ardens, à un feu assez fort & assez longtems continué, le composé n'en cede en rien au laiton ordinaire pour la ductilité; pourvu toutefois que la portion de zine mêlée au cuivre foit égale à celle qui est fournie par la pierre calami-naire. Quant à la purification du zinc, elle se fait de la maniere convenable en le mettant en fonte dans un vaisseau de fer sur un feu très - doux, fans l'agiter le moins du monde. On ôte incessamment les pellicules qui se forment à sa surface, jusqu'à ce qu'on air enlevé ainsi les deux tiers de la matiere: ce qui reste au sond du vase est ce qu'il y a de plus impur. On purisse encore le zinc de la façon qui suit. Projettez alterna-

tivement fur du zinc fondu & mu

PRATIQUE. 137
avec rapidité, du fuif & du fouffie; les premieres portions feront
petites, mais les dernieres feront
confidérables. S'il fe forme une
pellicule ou fcorie fulphurée, cela
indique que le zinc contient un
métal étranger, lequel eff diffout
par le foufre qui ne fait point d'union avec le zinc. Il faut continuer les projections, jufqu'à ce
qu'il ne paroiffe plus de craffe, &
que le foufre brûle librement fur
le zinc.



138 DOCIMASTIQUE

DU SOUFRE.

LXXVI. PROCÉDÉ,

Distiller le soufre des pyrites ou autres minéraux sulphureux.

APPAREIL.

I.

REDUISEZ en poudre groffiere des pyrites, ou quelque autre minéral contenant du foufre: mettez cette matiere dans une cornue de terre ou de verre luté, dont les deux tiers reffent vuides, & dont le col foit long & large. Procédez à la distillation, ainsi qu'il a été prescrit au sujet du mereure (Procédé LXVII.). Il est Bon de remarquer que si ce minéral est affez réstactaire, pour ne se

PRATIQUE. 13.0 point réunir en une masse, quand il est médiocrement rouge, on peut faire l'expérience avec une plus grande quantité, & en emploier deux ou trois livres & audelà, donner le feu plus promtement, & finir ainsi l'opération en moins de tems. Telle est la nature de la pyrite jaune martiale, & principalement Ia mine dont on tire presque tout le soufre (Partie I. §. CCCLIX. & CCCXCVII.). Au contraire, si il pâte si-tôt qu'il commence à rougir, & qu'il ait de la disposition à entrer en sonte il faut en mettre moins dans la rétorte, & gouverner le feu plus doucement; ce qui allonge la diftillation. Cet inconvénient a lieur dans la pyrite cuivreuse ou mine: jaune de cuivre (Partie I. S. CCCCXV.), ainsi que dans les

mines de plomb ordinaires, qui ne font pas plutôt en fonte que le foufre cesse presque entierement de monter dans les vaisseaux fermés. Cependant on le corrige en que que façon, en lui interposant un

140 DOCIMASTIQUE corps réfractaire qui ne fournit point de foufre, & qui ne l'abforbe point non plus ni ne le corrompt; tel qu'est le gros sable pur, lavé, de la nature du quartz. Il faut renoncer aux matieres calcaires, crétacées & spatheuses, comme étant préjudiciables.

T. T.

La rétorte aiant été tenue rougemédiocrement pendant une heureou plus, il faut laisser refroidir les vaisseaux. Le soufre rafraichi par l'eau se trouve presque tout adhérent au bout du col de la cornue. On le retire en le faisant sondre à une légere chaleur incapable d'ensammer le soufre, ou bien encassant la rétorte. Si des molécules de soufre surnagent l'eau ou adhérent aux parois du récipient sous la forme de pellicules, il lesfaut ramasser, dessécher & peseravee tout, ce qui a été donné par la mine. 15

REMARQUES.

T.

Comme le foufre n'est pas la feule substance volatile qui soit contenue dans les minéraux, on voit aifément qu'il n'est pas tou-jours pur, mais qu'il est souvent mêlé de matières volatiles; ce dont on peut probablement juger à fa couleur. Car le foufre pur, sublimé, est toujours d'un beau jaune un peu plus foncé que le citron. Au lieu qu'il est rouge, s'il s'est sublimé avec de l'arsenic. Il est rarement à craindre que le foufre foit mêlé de mercure, lequel étant sublimé avec lui, le rend rouge aussi. Cependant supposé que la chose arrive, on reconnoît aisément la présence du mercure par les stries que présente la cassure du composé, son grand poids, & la grande chaleur du lieu auquel il s'est appliqué pen-dant la sublimation; car l'arsenio 142 Docimastique ni le foufre ne peuvent rester dans le lieu auquel adhere le cinabre.

II.

Par cette distillation, on prive les pyrites de la plus grande partie de leur soufre. Il leur reste cependant encore une petite quantité de terre métallique de cuivre & de fer qu'on n'en sépare qu'à. l'aide d'un seu violent, ouvert & long-tems continué, & des autres additions dont il a été parlé aux Procédés sur ces métaux.

III.

Si l'on n'a pas l'appareil nécessaire à ce Procédé, ou qu'on ne veuille pas prendre la peine de l'exécuter, on peut avoir recours à la torrésaction. On met à cet effet un quintal sictif de matiere dans un test qu'on couvre d'un autre test, & on le place ainsi ajusté sous la moussile d'essaire, ou sur un seu nu qu'on ne donne que par degrés, comme si c'étoit une mine qu'on

PRATIQUE. 143 voulût disposer à la fonte. Il faux cependant se garder de la faire fondre ou pâter, en lui donnant un degré de seu plus fort qu'el-le ne le peut soutenir. Quand on ne sent plus d'odeur de soufre brûlant, on laisse refroidir, & l'on pese. La quantité qui manque au quintal indique celle du foufre. il faut cependant, pour décider que cela foit, s'être assuré auparavant, foit par l'inspection, soit par l'odeur qu'elle répand, que c'est une mine de soufre qu'on a traitée, ou du moins que ce minéral y est en grande quantité; car la diminution du poids d'une mine pendant le grillage est occasionnée par toute matiere volatile : mais l'on n'est pas encore aussi sûr de la pureté du foufre, & conféquem-ment ce la quantité qu'il donneroit par la sublimation, que si on eût reeueilli toutes les parties qui se sont volvilisées. Il faut encore ajouter à cela qu'il arrive souvent un phénomene étonnant & inattendu : il consiste en ce que certains corps 144 DOCIMASTIQUE

fe trouvent avoir ensuite une augmentation de poids après la calcination, bien qu'on les traite à un seu pur & exemt de fumée, & qu'on les ait mis à l'abri de la chute des cendres: ce qui est d'autant plus disficile à comprendre que ces sortes de corps perdent une grande quantité de parties vo-latiles qui s'en dissipent en sumées. J'ai observé la même chose dans quelques mines pyriteuses, qui, étant rôties dans un test sous la mousse, prenoient jusqu'à un sixième de leur poids d'augmentation; tandis que j'étois bien fûr par d'autres expériences faites avec les mêmes mines, qu'il y en avoit qui avoient perdu en foufre & en arfenic volatilifés, jusqu'à un quart de leur poids. D'autres mines au contraire perdent beaucoup de leur poids, & ce en raison de la respective de fouse d'aufres d'arsenire de fouse quantité de soufre d'arsenic exhalés. J'ai aussi observé qu'en prol'ongeant considérablement le rôtissage, l'augmentation de poids s'étoit perdue non-seulement, mais

encore

PRATIQUE. 145 encore que celui de la mine avoir beaucoup diminué. Mais LAZARE ERCKER rapporte une observation finguliere. Il a trouvé que, après avoir coupellé du cuivre avec du plomb, la coupelle qui avoit bu la litharge qui s'en étoit formée, pesoit plus que la fomme des poids de la coupelle, du cuivre & du plomb avant l'opération. Cependant il se dissipe en pareil cas beaucoup de cuivre & de plomb fous la forme d'une fumée ; car si l'on ramasse cette fumée, on en peut réduire la moitié de son poids en plomb. Ceux qui font consister la cause de cette augmentation dans une accrétion de particules de feu, ou dans la condensation des parties de la matiere donnent une explication qui n'a aucun degré de certitude ; car ils n'ont point encore appuié leur opinion d'assez d'expériences, fans lesquelles les raisonnemens en Physique sont frivoles & méritent de n'être traités que comme des comptes faits à plaisir: & l'on ne pourra expliquer Tome IV.

ce phénomene que quand la cause de la gravité des corps aura été plus éclaircie; connoissance du nombre de celles qui sont encore à désirer. Cela étant bien examiné, il suit qu'il n'y a pas de certitude à juger du poids du soufre d'une mine, par la quantité qui s'en est dissipée par la calcination.

IV.

On connoît les minéraux bitumineux quels qu'ils foient (Partie I. S. C C C L X I. & fuiv.), par la flamme qu'ils donnent au feu, une odeur puante ou agréable, & une fumée épaisse & fuligineuse que le soufre ne répand point. On peut encore les examiner plus exactement à la cornue avec divers degrés de seu.



LXXVII. PROCÉDÉ,

Rectifier & Sublimer en fleurs le Soufre eru du précédent Procédé.

APPAREIL.

I. I

On peut purifier le foulre des molécules terreules grossieres, pierreuses & métalliques, qui n'ont pas été dissoutes d'abord par sa vertu menstruelle, en le fondant simplement sur un feu doux dans un chaudron de fer. Le foufre pur, étant plus léger, furnage & s'emporte au moien d'une cuillier. Les matieres étrangeres font déterminées vers le fond. Il faut avoir soin de les enlever encore chaudes, au moien d'un coin de fer; car en refroidissant, elles deviennent dures comme une pierre & très-difficiles à détacher. On fépare aussi en même tems l'arsenic qui a pu se trou148 DOCIMASTIQUE

ver dans la pyrite qui a fourni le foufre; car ce demi-métal est d'ordinaire logé pour la plus grande partie dans des matieres étrangeres qui se ramassent au fond du chaudron.

On a le foufre plus pur en réitérant la distillation de la maniere

qui fuit.

Remettez le soufre dans une rétorte dont le col foit large & coupé court. Cette précaution est nécessaire pour empêcher qu'il ne soit obstrué par le soufre & qu'il ne plonge dans l'eau du récipient. Lutez très-exactement les jointures, & répétez la distillation avec le même appareil que celui du précédent Procédé, ou à un bain de fable; car il est très-propre à remplir ces vues. Le degré du feu doit être beaucoup plus doux que celui du L X X VI. Procédé, & le vaisseau ne doit pas devenir rouge sur la sin de l'opération : mais vous l'entretiendrez dans le même état que quand vous avez appercu la partie supérieure du récipient

PRATIQUE. 149 hors de l'eau, se ternir, & le soufre tomber goutte à goutte du col de la cornue ; car le soufre une fois chassé de sa matrice à un feu violent n'est plus capable de soutenir le rougissement par lui-mê-me : d'aisseurs sa belle couleur citrine se falit, & on ne la lui rend que par une lente distillation; sans compter que les vaisseaux se brifent quelquesois. Le soufre donc passe pur, après avoir déposé au fond de la cornue, à moins qu'on ne pousse trop le feu, la partie métallique & l'arfenic qu'il avoit enlevés dans sa premiere distillation; car ce demi-métal est plus fixe que lui & s'unit plus étroitement aux matieres fixes. Ce résidu s'appelle scorie de soufre (en Al-Iemand Schwefel - Schlacke), nom qu'on donne aussi à la masse grifâtre restant au fond du chaudron où l'on a purifié le foufre par la liquéfaction.

II.

Si vous voulez avoir des fleurs N iii

150 DOCIMASTIQUE de sousre très-pures, mettez du foufre dans une cucurbite basse & large, ou un chaudron de fer: ajuftez-y un chapiteau, ou quelque autre vaisseau renversé & fort grand, & lutez les jointures. Enfouissez le vaisseau inférieur dans un bain de sable jusques au niveau à peu près de la surface du soufre fondu; ou bien entourez-le de petits charbons sur quelque foier. Ne donnez de chaleur qu'autant qu'il en faut pour fondre le soufre: soutenez-la au même point pendant plusieurs heures à proportion de la quantité du foufre & de la largeur du vaisseau : l'expérience seule vous guidera là-dessus. On peut cependant examiner si le soufre est fondu, & la quantité qu'il en reste, en introduisant un fil de fer jusques au fond du vaisseau où il est contenu, par un petit trou fait au sommet du chapiteau, ou au fond du vaisseau qui en fait l'office. Cependant il faut se bien garder, si on se sert d'un tuiau de pipe d'en pomper l'air avec la

bouche; car si le seu est un peu trop fort, sur le champ le soufre s'enflammant, ses vapeurs se mettent en expansion & brisent les vaisseaux avec fracas & au danger des affistans. Si la plus grande partie du foufre est sublimée, ôtez le feu. Les vaisseaux étant refroidis & ouverts, vous trouverez dans le supérieur & les bords de l'inférieur des fleurs de soufre d'un beau jaune, molles & légeres, douées des qualités d'un foufre minéral parfait & devenues trèspures par la fublimation. Il reste au fond du chaudron un foufre impur qu'on doit vuider tout chaud; car il y demeure opiniâtrément attaché quand on l'y laisse refroidir.

REMARQUES.

Le foufre qu'on chasse des pyrites entraîne avec lui quelque peu de cuivre & de fer par l'agita-Niii

752 DOCIMASTIQUE tion que lui cause la violence du feu Mais les métaux en question passent en d'autant plus grande quantité avec lui que la mine est plus arsénicale; parce, que l'arsenic l'emporte sur le sousre en rapacité, & passe avec lui, fur-tout sur la, fin de la distillation que le seu est plus fort : ainsi, qu'il est évident si l'on pousse à la violence du feu ce qui reste dans la cornue à la, fin de la rectification du foufre cru; car pour-lors il se sublime & diftille un rubis arfénical, de l'arfenic rouge & jaune. La tête morte qui reste après, étant torrésiée à un' feu violent dans un creuset d'abord ouvert, puis fermé, avec, quelque matiere inflammable, est presque toute attirable par l'aimant: & s'il y en a une grande quantité, on peut la réduire avec le flux blanc, le verre, son écume, ou le borax, en un régule de fer (LXI. Procédé), aigre & caffant, contenant encore quelque

peu d'arsenic & de soufre. On parvient à trouver le cuivre en fai-

PRATIQUE. 153 fant avec l'eau une extraction de la tête morte médiocrement torréfiée & expofée à l'air quelques jours. En mettant dans cette eau des lames d'acier nettes & polies, on précipite quelquefois une chaux de cuivre que l'on peut réduire en un régule, ainst qu'il a été dit au X L V. Procédé. Puis donc que ce phénomene est tel avec un feu lent, augmenté par degrés, & dans les vaisseaux fermés, il est évident qu'il doit être encore bien plus, marqué quand le feu est ouvert, applique fubitement & violent, tel que les Essaieurs le donnent pour griller les mines de cuivre fulphureuses, pyriteuses & arsénica-les, ainsi qu'il a été mentionné au XLVI. Procédé. Il ne saut pourtant pas s'imaginer que tout soufre fournisse une portion aussi considérable de la tête morte dont il s'agit ; car , il n'en passe que très-peu , si l'on distille à la cornue le soufre d'une petite quantité de mi-ne, & à un seu modéré: n'y en aiant beaucoup que quand la dif154 DOCIMASTIQUE tillation a été faite avec une grande quantité de mine, & à la violence du feu.

II.

Ces fortes de matieres étrange res unies au soufre l'ont fait distinguer en plusieurs especes; car ce soufre est toujours se même quand il est pur. Le sonfre doré, par exemple , tamôt diaphane , tantôt opaque , ronge, orange, le rubis de soufre, d'arsenic, ne sont autre chose qu'un composé du soufre & de l'arsenic combinés en différentes proportions, auquel on donne encore beaucoup d'autres noms. De même, la couleur blanche, grife, cendrée, &c. du foufre, dépend encore du mélange de diverses terres métalliques & non - métalliques. Enfin sa consistance en est quelquefois si altérée, qu'il est presque impossible de juger au seul aspect, qu'il fait la plus grande partie d'un pareil composé. Cela est sensible dans le foufre qui découle quel-quefois entre les minerais dans la

PRATIQUE. 155 torréfaction des mines pyriteules faite en fuffoquant le feu à moitié, lequel se ramasse quand il est froid, & est appellé en Allemand Tropsf-Schwefel. Le soufre natif, vif, se rencontre aussi sous différentes formes. Or on découvre aisément, à l'aide d'une lente rectification, quelles sont les matieres combinées au soufre dans les différentes circonstances.

III.

Cependant le foufre ne subit pas une altération essentielle, quelque nombre de fois qu'on le rectifie; & il est même incorruptible dans les vaisseaux fermés. Il change de nature, si-tôt qu'on lui unit les huileux, les gras, les alcalins. Mais il se détruit en conféquence du concours de l'action de l'air & du seu alors la partie inflammable s'allumant & se confumant, la partie acide saline dégagée est résoute par le phlogistique brûlant, en une vapeur trèsfusseaux, devient avide de

156 DOCIMASTIQUE l'eau, avec laquelle elle refusoit de s'unir pendant qu'elle étoit jointe au phlogissique : C'est de cette avidité qu'on prosite pour la re-tenir en l'unissant à l'eau ou à sa vapeur, étant absolument inca-pable de se ramasser par grosses gouttes & de s'appliquer aux parois des vaisseaux. Cette vapeur du sousre embrasé se recueille d'ordinaire au moien d'une cloche, ou d'un grand chapiteau fous lequel on le brûle, & fe nomme esprit de Soufre par la cloche. Mais il est plus commode de le retirer par l'appareil suivant. Choisissez la plus grande cucurbite que vous puisfiez trouver, mais dont la partie supérieure n'ait pas été retranchée: tracez dans sa partie inférieure avec le tranchant d'une pierre à fusil un rectangle large de quatre pouces & haut de trois. Continuez d'y passer la pierre à fusil, jus-qu'à ce que vous y aiez imprimé un fillon assez profond. Ensuite promenez un fort fil de fer rouge fur tous les points de la trace;

157

par ce moien vous emporterez une piece de verre égale & sembla-ble à la figure circonscrite. Placez ensuite cette cucurbite sous la hote d'une cheminée qui pompe bien la fumée, de façon que la partie fupérieure en soit inclinée en arriere, & la fenêtre par-devant. Verfez-y une ou deux onces d'eau: introduísez-y par cette fenêtre un vaisseau de porcelaine petit, bas, évasé, & plein de soufre pur ; que vous allumerez au moien d'un fil foufré. Quand il brûlera par toute sa surface, remettez, dans le même sens où elle étoit avant, la piece de verre dans le trou, afin qu'il n'entre dans la cucurbite que ce qu'il faut d'air pour entretenir la flamme. L'esprit acide du soufre s'appliquera aux parois de la cucurbite humectée par la vapeur de l'eau chaude, à laquelle il se mêlera en coulant au fond du vase ; tandis que la chaleur de l'eau, entretenue par le contact du vaisseau où brûle le soufre, fournira de nouvelles vapeurs

158 DOCIMASTIQUE pour condenser celles qui s'éleveront continuellement du foufre. Mais comme le soufre brûlant à l'air libre fe couvre d'une croûte un peu dure, empêchant que la flamme n'aille plus avant, & provenant de matieres étrangeres fixes, il faut avoir l'attention de l'écarter environ tous les demi-quarts d'heure, à moins que le foufre ne foit très-pur ; après quoi la flamme se ranime. Elle s'éteint quelquefois en conséquence de ce qu'étant foible & à demi sussoquée, elle n'a pu dissiper l'acide : on le trouve en goutteletes très-aigres sur la surface du soufre refroidi. Aussitôt que vous vous appercevrez que la chose est sur le point d'arriver, ajoutez de nouveau soufre & donnez un plus libre accès à l'air ; car si la flamme s'éteint , il est difficile de la rallumer. On se fert d'une petite cuillier de fer tant pour remettre du soufre, que pour enlever les crasses qu'il fournit. Continuez la même manœuvre pendant un ou deux jours, jus-

PRATIQUE. 159 qu'à ce que vous aiez retirez la quantité d'acide que vous voulez. Il fera aussi fort & même plus copieux que s'il eût été fait indépendamment du secours de l'eau. Quelques manipulations que vous mettiez en œuvre pour retirer l'efprit de soufre, il ne vous sera jamais possible d'éviter qu'il ne s'en perde la plus grande partie, à moins que vous ne vouliez le délaier dans une grande quantité de phlegme ou le fixer dans quelque corps

cas il vous fera difficile de le fé-IV.

parer avec avantage.

alcalin ou autre semblable, auquel

L'alcali est un très-bon moien Pour trouver les proportions dans lesquelles l'acide & le phlogistique font combinés dans le foufre minéral. On les fépare à fon aide de la maniere qui suit. A une partie de fleurs de soufre très-pures, mêlez deux parties de cendres gravelées très-purifiées, fort féchées & réduites en poudre fine

160 DOCIMASTIQUE dans un mortier de fer chauffé : emplissez un creuset de ce mélange; couvrez-le, & l'exposez à un feu médiocre. Il ne tardera pas à fondre, versez-le aussi-tôt dans un mortier de fer chauffé, & raclez avec soin tout ce qui adhérera au creuset : réduisez le tout en poudre & le divisez en deux portions égales à la balance : calcinez-en une dans une écuelle de terre nette, évafée & non vernissée, placée sur un feu d'abord doux, mais que vous augmenterez par degrés jusqu'à rougir médiocrement le fond de l'écuelle, remuant de tems en tems avec un tuiau de pipe, & évitant avec soin la chute des cendres, de crainte qu'il n'y furvienne augmentation de poids. Si le sel est entierement blanc, & qu'il ne répande plus aucune odeur, c'est une marque cer-taine que le phlogistique est dissipé. L'acide du soufre aura passé dans l'alcali fixe, avec une partie duquel il aura fait du tartre vitriolé, & dont il ne peut être dégagé avec le

fen

PRATIQUE. 161 seu seul. Pesez le reste du sel : réfolvez dans un vaisseau de verre l'autre partie du foie de foufre pulvérifé avec trois fois autant d'eau. Il y restera un sédiment roux qui est un sel vitriolique neutre formé par la fusion, auquel est joint quelquesois un peu de soufre qui n'a pas été absolument dissout par l'alcali fixe. Versez sur cette solution de très-fort vinaigre distillé; il s'en précipitera une poudre blanche qui est du lait de sou-fre. Aiant agité la liqueur, pas-sez-la à travers le filtre de papier gris, & y versez ensuite de nouvel acide du vinaigre ; afin que s'il s'en précipite encore du l'ait de foufre, on puisse le réunir avec l'autre au moien du filtre. Si ce qui reste dessus est séché & distillé à la cornue, il em fort du soufre (LXXVI. Procédé)... On fait par-là ce qu'il y avoit de foufre dans la premiere portion, avant la calcination. Mais comme l'acide du soufre y est demeuré feul après la dissipation du phlo-Tome IV.

162 DOCIMASTIQUE gistique, il est certain que c'est de cet acide que dépend l'excédent du poids qu'a le sel sur la moi-tié de l'alcali sixe emploié; & conféquemment cet excès indique la quantité d'acide qui est dans le foufre qui a été précipité & fublimé. On trouve par cette manœuvre, selon la démonstration qu'en a donnée l'illustre STAHL, que le poids du phlogiffique n'est environ qu'un quinzième de celui de l'acide. Mais comme dans la fonte du foie de soufre outre une partie du foufre qui se dissipe, l'on sent encore une puanteur différente de l'odeur du soufre, & telle que celle qui se fait sentir pendant la calcination suivante du foie, on nous avertit qu'une partie du phlogistique se dissipe pour-lors & quitte son acide : en-forte que l'on attribue au sousre précipité par l'acide, & purissé par la sublimation, plus d'acide qu'il n'en contient réellement. Il faut emploier des cendres gravelées bien purifiées, & examiner la

PRATIQUE. 163° tête morte restant après la sublimation du lait de foufre, pour savoir si elle contient du tartre vitriolé, & combien; ce qu'on par-vient à connoître en l'édulcorant avec de l'eau chaude, & défalquant la quantité du poids de la matiere restant desséchée; car s'il s'est formé du tartre vitriolé quand on a fait le foie du foufre, ce sel comme difficilement soluble, ne peut manquer de rester sur le sil-tre avec le lait de soufre. On retranche après cela du poids de l'acide qu'on a cru dans le foufre, la quantité de celui qui fe trouve dans le tartre vitriolé, lequel' a par conséquent perdu son phlogillique. V.

On peut faire artificiellement du foufre de plusieurs manieres, avec fon acide & un phlogistique quel-conque. On y parvient très-com-modément à l'aide de la méthode qui suit qui est celle de STHAL. On mêle parties égales de tartre vitriolé & de cendres gravelées pour faciliter la fusion de ce set réfractaire, avec un huitième de charbon léger pilé grossierement. On projette ce mélange dans un creuset rouge que l'on couvre enfuite pour empêcher qu'il ne se diffispe beaucoup de phlogistique, la matiere entre en sonte & il ne tarde gueres à se former un soie de sourre, vu que tous les principes nécessaires à ce sujet se trouvent réunis. On résout ce soie dans l'eau, après quoi on en précipite un lait de sousses pleurs de sousses principen nécessaires quoi on en précipite un lait de sousses que l'on peut ensin sublimer en des sleurs de sousses paraîtes.



DE L'ARSENIC.

LXXVIII. PROCEDE.

Séparer l'arsenic de sa mine par la sublimation.

J'A1 féparé les Procédés fur l'arfenic, de ceux des autres demimétaux, pour les mettre à la fuite du foufre; par la raison que cedemi-métal se retire par une méthode absolument différente de celle à l'aide de laquelle on retire ceux de son espece; méthode, au contraire, qui a beaucoup de convenance avec celle de chasser les foufre de ses matrices, avec lequel l'arsenic a aussi beaucoup de rapport, en conséquence de sa volatilité, de beaucoup supérieure à celle de tous les autres demi-métaux.

166 DOCIMASTIQUE

APPAREIL.

I.

On procede ainsi qu'il a été prescrit pour le soufre & le mer-cure ; si ce n'est qu'il faut que le vaisseau qu'on expose au seu chargé de la mine , soit de terre ou de pierre, & le récipient de verre, d'une grandeur médiocre. Il n'est pas besoin non plus qu'il foit rempli d'eau, il suffit qu'on le lute bien. Le feu doit être plus fort & plus prolongé que pour chasser le soufre. Quoi qu'il en soit, on ne peut retirer tout l'arsenic dans les vaisseaux fermés; car il est plus adhérant à ses matrices que le soufre & le mercure. On trouve les fleurs d'arsenic poudreuses, subtiles, dans la partie du vaisseau la plus éloignée du feu; & dans la partie postérieure du col de la cornue, des molécules solides, brillantes comme des cryftaux, transparentes, quelquefois

PRATIQUE. 167 concretes en un sublimé solide, & très-blanches, si la mine d'arsenic est très-pure; ce qui arrive bien rarement. Les sleurs légeres, font ordinairement grises; phénofont ordinairement grifes; phénomene provenant toujours d'un mélange de phlogiftique; fouvent de couleur citrine ou orangée, preuve certaine de la préfence du foufre minéral, tel qu'il est chassé d'ordinaire de la pyrite blanche, qui ne se trouve presque jamais fans être mêlée dé quelque peur de pyrite jaune, sulphureuse. Un sublimé par gouttes rouges ou jaunes indique une plus grande quantité de soufre; ainsi qu'il a été mentionné au LXXVII. Procédé. Pesez le tout après l'avoir nettoié. Pesez le tout après l'avoir nettoié & ramassé bien soigneusement.

II.

Si vous grillez le reste dans un creulet, ou, encore mieux, dans une écuelle de terre plate non vernisse, placée sur un seu vif, remuant de tems à autre avec une

petite verge de fer, jusqu'à ce qu'il ne s'en éleve plus de vapeurs, & que vous pesiez ce qui reste sur l'écuelle, vous pourrez connoître la quantité d'arsenie qui n'a pu en être poussée dehors, dans les vaisfeaux fermés: à moins toutefois que la mine ne contienne de bismuth. Mais voiez ce que nous avons exposé au LXVI. Procédé.

REMARQUES.

T.

L'arsenic par lui-même est plus fixe que le soufre; & il est étroitement uni à plusieurs métaux, terres & pierres, sans en excepter les verres mêmes, les pierres vitrescibles ni les sels; enforte qu'il résiste avec ces sortes de substances sondues, à la plus grande violence du seu, ne donnant que quelques vapeurs, & en emportant une portion avec sui, s'il est à la fin poussé fortement par la trusion de l'air & du seu; ce qui est manische

PRATIQUE. nifeste dans les cadmies des fourneaux. Les vaisseaux de verre même dans lesquels on le sublime, sont pénétrés par fa vapeur qui rend toute leur substance laitée. On connoît par-là qu'elle est sa pénétrabilité à travers tous les corps. Il entre en fonte avec la plûpart des matrices qui le recelent, si on lui donne subitement un seu médiocre de fusion. C'est ainsi que dans la pyrite blanche, qui est presque intraitable par le seu seul, en conséquence de ce qu'elle contient peu de terre martiale, mais beaucoup de terre non-métallique & très-réfractaire, il se convertit en une substance réguline demi-métallique, mais trompeuse. Car il n'est pas aisé de séparer de l'arfenic cette grande quantité de terre non-métallique; si ce n'est cependant en augmentant le feu par degrés, auquel cas l'arfenic abandonne enfin la partie fixe. Le phénomene est le même à l'égard de presque tous les métaux & demi-métaux, & il fait même union avec Tome IV.

170 DOCIMASTIQUE leurs chaux & fcories, entre en fonte avec eux, & n'en peut être féparé qu'au moien d'une calcination lente & de la précipitation (IV. Procédé). L'arsenie est trèsfixe dans les terres pures, & il les met en fonte indépendamment de la présence de tout métal. Delà vient qu'étant quelquefois logé dans les spaths, les marnes, &c. mais en petite quantité, il ne s'en exhale rien à un feu doux, ou dans les vaisseaux fermés; mais qu'étant poussé à un feu violent & ouvert, il répand son odeur arsénicale, & fa matrice diminue de poids : enforte que ceux qui veulent faire du plâtre de spath, sont quelquefois très-incommodés en calcinant le spath, ou séchant les moules qui en font faits, avant que d'y verser les métaux. C'est aussi pour la même raison que le spath, & le plâtre que l'on en fait au moien d'une légère calcination, se liquéfie quelquefois à un feu violent : tandis qu'il est absolument impossible de produire le même

PRATIQUE. effet avec le même degré de feu dans d'autres occasions. Il paroît que c'est au plomb qui se trouve souvent avec le spath, que l'on doit attribuer cette facilité qu'il a de se liquésier (Partie I. S. LXIV.); ainsi que l'essai porte souvent à le croire. Telle est l'efficacité extraordinaire de ce corps pour faciliter des dissolutions seches; efficacité qui prend encore de nouveaux degrés de force, si on l'unit avec quelque corps fixe & full. ble, tel, par exemple, que le verre de plomb simple, ou provenant d'un plomb mêlé d'arsenic, dont l'énergie est bien au-dessus de celle de la litharge commune ou du verre de plomb. On peut démontrer dans les vaisseaux fermés la présence de l'arsenie logé dans quelques corps en petite quanti.é, en les melant par la trituration au foufre commun, sublimant ce mélange & lui donnant sur la fin la derniere violence du feu. Sil y a quelque peu d'arsenic, il monte fur la fin des fleurs de couleur oran-

Ρij

172 DOCIMASTIQUE gée, & un sublimé demi-transparent approchant du rubis, matieres tenant de l'arsenic; car ce demi-métal est volatilisé par le soufre plus mobile que lui ; fans lequel il seroit difficile de le découvrir par la sublimation. On le tire encore de ses prisons au moien du phlogissique pur. Si, par exemple, l'arsenic est fixé si étroitement dans des verres qu'il ne donne aucun indice de sa présence, bien qu'ils foient fondus au plus grand feu, il paroît malgré cela si-tôt qu'on en verse quelque peu dans un moule de bois un peu humide, ou qu'on l'agite avec un bâton. Mais la terre de l'orpiment minéral, dans lequel outre l'arfenic , il ne laisse pas d'y avoir du soufre , laquelle contient à pei-ne de métal , entre en sonte à un teu doux avec les matieres auxquelles elle est jointe, & se convertit en une masse demi-transparente, de laquelle on la peut re-tirer par une lente fublimation,

ou en écumant; contenant tou-

PRATIQUE. 173 tefois une grande quantité d'arsenic sixé, & qui ne peut être difsipé que par un seu violent, ouvert, augmenté par degrés, & continué long-tems.

II.

Le mélange du phlogistique avec l'arsenic & les différentes manieres de lui appliquer le feu, lui font prendre des figures différentes. II est dailleurs le même, pourvus qu'il soit pur. Quand il est trèspur, il est toujours blanc: le concours du phlogistique le rend gris, cendré & noirâtre, & ce phénomene a non-seulement lieu à l'égard de celui qui est sublimé, mais encore à l'égard de celui qui est natif : ainsi qu'il paroît par l'arfenic natif noir (en Allemand schwartzen fliegen-stein), qui donne de l'arsenic gris par la sublimation. Étant sublimé avec le soufre minéral, il prend toujours une couleur orangée, jaune, rouge. On découvre aisément le phlogistique dans l'arsenic sublimé & natif, si

Ρiń

174 DOCIMASTIQUE on le jette en poudre sur du ni-tre fondu dans un creuset; car pour-lors il se fait une détonation accompagnée d'une flamme éblouissante, laquelle arrive en conféquence de la moindre portion d'un phlogistique quelconque mêlé au nitre. On dit, à la vérité, que le nitre détonne avec l'arfenic, l'enflamme, & que c'est pourlors que passe l'esprit de nitre bleu de Stahl. Mais il n'en est pas moins. constant que l'arsenic pur, blanc, crystallin, ne s'enflamme point avec le nitre, bien qu'il produise tous les autres effets. Cette expérience doit être faite avec les précautions suivantes. Mettez dans un creuset large & élevé, quelques onces de nître très-pur réduit en poudre. Placez ce creuset dans un fourneau de fusion. Entourez-le peu à peu, de crainte de fêlure, de charbons allumés & dont le petillement soit passé. Leur hauteur ne passera pas celle de la moitié du creuset. Couvrez-le, pour empêcher que les charbons n'y tom-

PRATIQUE. 175 bent. Quand le nitre est en fusion & médiocrement rouge, projettezy un morceau folide d'arfenic blanc crystallin réduit en poudre. Sur le champ il se fera une ébullition avec fifflement, qu'on peut nommer affez à propos effervescence seche dont le boursoufflement est quelquefois si considérable, que le nitre passe par-dessus le vaisseau quoique grand. D'abord il s'en éleve une vapeur arfenicale puis nitreuse & sentant l'eau forte concentrée, qui, étant retenue au moien d'une rétorte tubulée appareillée d'un récipient de verre, fait un esprit de nître très-pénétrant : mais il n'y a absolument point de vraie détonation (Partie I. §. XXVII.). Il faut éviter de se servir pour ce Procédé des petits morceaux d'arsenic qui se trouvent au fond des boêtes de bois ou de carton; parce que la moindre fibrille animale ou végétale produit une deffla-gration affez impétueuse avec le nitre fondu ou rougi. Par la même raison les instrumens qu'on em-

176 DOCIMASTIQUE ploie doivent être très-propres, de crainte qu'il ne se trouve quelque part du phlogistique. On doit avoir la précaution de faire cette opération sous la hote d'une chéminée qui tire bien la fumée ; de peur que les vapeurs qui s'élevent n'in-commodent. Si, pour distiller l'esprit en question, on met à une feule fois le mélange de nitre & d'arsenic dans les vaisseaux, & qu'on le lute bien, quand le feu est au point où il le faut pour mettre la matiere en agitation, elle brise les vaisseaux avec bruit & imite l'inflammation de même que si le nitre étoit mêlé de phlogistique, au danger des assistans.

III.

L'arsenic a différentes consistances qui lui viennent principalement du seu auquel on le soumet. Si les vapeurs arsénicales rencontrent un lieu froid, elles s'attachent, de même que le sousre aux corps solides, sous la forme

PRATIQUE. d'une poudre qui est d'autant plus subtile qu'elle est plus éloignée du feu. C'est sous cette forme qu'on ramasse l'arsenic dans les opérations en grand, dans lesquelles la mine arsénicale est jettée avec l'aliment du feu dans un fourneau qui dérive sa fumée par une cheminée latérale aboutissant à un vaste canal construit de planches. Ce ca-nal a plusieurs toises de long, est en zig-zags, afin que les va-peurs retardées par les différens obstacles qu'on leur expose, puissent s'y appliquer, & fe termine par une cheminée de bois. Cette poudre est d'une couleur grise ou cendrée que lui a donné la fumée, & s'appelle en Allemand Giffitmehl, farine empoisonnée. Si on la met sublimer dans un vaisseau couvert pour empêcher qu'elle ne se dissipe, les fleurs arsénicales commencent à pâter dans l'endroit du creuset où elles se trouvent élevées, lequel devient chaud à la longue, & forment un sublimé pesant & dense. Ce sublimé n'en-

178 DOCIMASTIQUE tre point en fonte, ni ne coule au fond du vaisseau, bien que l'on augmente le feu; parce que la plus grande violence du feu ne donne à l'arsenic qu'une ténacité pâteuse, quand il est seul, & ne fait que le réduire, rapidement à la vérité, en une vapeur qui brise les vaisseaux, si elle ne trouve au-cune issue. L'arsenic jaune prend plus aisément la forme solide d'un sublimé, en conséquence d'un dixiême ou d'un vingtiême de foufre, qui le dispose à la sonte. Il est difficile de sublimer l'arsenic rouge, à cause de la trop grande quantité de soufre qu'il contient, bien plus considérable que celle de l'orpiment : il s'attache à la partie supérieure des vaisseaux sous la forme de fleurs, ou, s'y fondant tout-à-fait, il retombe au fond du vaisseau, ne laissant qu'une petite croûte & de petites gouttes d'un fublimé transparent & rouge. Pour l'avoir en gros morceaux & promtement, il le faut pousser à la rétorte : alors il passe de son

PRATIQUE. 179 col chaud, large & court, dans lequel il est condensé & encore sluide, dans le récipient où il se re-froidit. On peut tirer immédiatement, des pyrites, de pareil arsenic, sans aucune addition, si les pyrites blanches arfénicales ou autres mines d'arsenic sont entremêlées de pyrites fulphureuses, ou qu'on leur en mêle exprès; alors l'arsenic passe jaune ou rouge, selon la quantité du soufre de la pyrite. Par cette méthode, nonseulement on abrege le travail, mais encore l'orpiment & le réalgar font mieux faits que quand on est obligé de mêler ensemble le foufre & l'arsenic tirés de leurs mines en particulier, & de les sublimer ou distiller : car comme ils exigent, pour être chassés de leurs mines, un feu beaucoup plus fort qu'ils ne font capables de le supporter seuls, la combi-naison s'en sait mieux en conséquence. D'ailleurs le foufre contribue beaucoup au dégagement de l'arfenic.

180 DOCIMASTIQUE IV.

Dans toute opération sur l'arfenic il faut bien se garder d'en prendre intérieurement la moindre quantité, soit en substance, soit fous la forme de vapeurs. Il ne doit même pas être manié trop fouvent; car, même à petite dose, c'est un poison funeste, & qui cause une mort accompagnée des symptomes les plus atroces. Étant appliqué en très-petite quantité, il ne se maniseste point d'abord, mais il produit à la fin des effets auxquels il n'y a point de remede : ensorte que plusseurs Ar-tistes sont péris pour ne l'avoir pas traité avec assez de précaution. Il suit que tous les Procédés sur l'arsenic doivent être faits sous une cheminée pompant bien la fumée; car ses vapeurs ne se condensent pas si promtement qu'il ne s'en échappe toujours quelque peu par les jointures des vaisseaux, qui infeste l'air de sa qualité vénéneuse

RATIQUE. 181 & fe manifeste par une odeur d'ail. Il devient encore plus dangereux quand il faut le réduire en une poudre subtile; car nonobstant son grand poids spécifique, cette poudre mise en grande agitation voltige aisément dans l'air, & est très-pernicieuse aux poumons; bien qu'elle n'asseèches pas beaucoup l'odorat ni le goût.

LXXIX. PROCÉDÉ,

Le mercure sépare le sousre minéral de l'arsenic.

APPAREIL.

1.

R Eduisez l'arsenic en poudre très-subtile par une lente trituration. Un mortier de pierre est très-propre à cet usage. Versez - y quelques gouttes de mercure, & continuez de triturer. Le mercure disparoîtra peu à peu, & le jaune & le rouge de l'arfenie s'obscurciront. Ajoutez-y du mercure, & triturez continuellement, jusqu'à ce
que la poudre n'en veuille plus
prendre, qu'il ne paroisse plus aucun point jaune ou rouge dans le
mélange, & qu'il soit devenu cendré, s'il y a peu de sousre dans le
rafenie, ou noir s'il y en a davantage. Il faut pluseurs heures pour
traiter ainsi une livre d'arsenie; &
en pareil cas, il est à propos de
n'en triturer qu'une portion à la
fois.

II.

Emplissez de cette poudre une cucurbite de verre haute, étroite & non coupée (a) au tiers envi-

⁽a) C'est une cucurbite, en forme de poire, dont les Verriers n'ont simplement retranché que le ponti ou partie achérente à la felle. Les Chymises les leur demandent quelquesois en cet état, pour les couper à la hautent qu'ils veulent. Elles reffemblent à celles qu'on emploie au départ.

PRATIQUE. ron, ou à la moitié : adaptez-lui au lieu de chapiteau, une autre cucurbite grande, & coupée par le haut, & lutez les jointures. Placez cet appareil un peu obliquement sur un bain de sable dans lequel vous ne l'enterrerez qu'autant qu'il le faudra pour que la matiere en foit couverte. Donnez un feu un peu plus doux que pour la sublimation du cinabre. Il s'attachera en haut du vaisseau des fleurs blanches d'arfenic avec des crystaux brillans d'arsenic blanc ou gris, & il y aura plus bas du cinabre fublimé, qui ne fera pas tout-à-fait exemt d'arfenic. Si vous voulez avoir l'un & l'autre plus purs, féparez l'arfenic fublimé & en fleurs de la couche cinabarine: mettez-les en poudre groffiere séparément : chargez-en deux cucurbites & sublimez à un degré de feu convenable. Vous aurez chaque portion dans une plus grande pureté qu'auparavant,

184 DOCIMASTIQUE

REMARQUES.

I.

On peut enlever à l'arsenic, par une douce sublimation, la plus grande quantité du soufre qui ne lui est point uni (précédent Procédé). Mais il en retient toujours si fortement une petite portion, que l'un ne monte jamais sans l'autre dans la sublimation; de façon pourtant que les sleurs & la partie supérieure du sublimé, sont plus abondantes en soufre, & que l'inférieure n'en contient que peu ou point du tout; & il faut pour cela un seu doux & augmenté par degrés.

II.

La féparation du foufre & de l'arfenic est plus parfaite au moien du mercure, & même le foufre s'unit d'abord au mercure à froid, par la trituration; ainsi qu'on l'a déja vu dans la préparation de l'éthiops

PRATIQUE. 185 l'éthiops minéral, qui se convertit en cinabre par la sublimation. Mais l'expérience ne réussit pas comme on le desire, si la trituration de l'arsenic avec le mercure n'est pas bien faite, & que par conféquent le foufre ne foit pas uni au mer-cure. Car alors, le mélange étant fur le feu, il se sublime d'abord quelques fleurs, orangées en conféquence du foufre occupant le haut des vaisseaux, plus volatiles que l'arsenic pur qui vient s'y appliquer, & salissant cet arsenic. C'est pour éviter cet inconvénient qu'il est bon d'emploier plus que moins de mercure, afin que tout le soufre se trouve dissout. Il faut encore observer que le col des vaisseaux ne doit pas être trop sarge & que le feu ne doit pas être trop fort, parce que tout est confon-du. Quoi qu'il en soit, on n'a point recours à cette méthode pour avoir l'arfenie pur pour d'autres usages ; parce qu'elle demande beaucoup de travail, & qu'elle n'en fournit pas assez : car il se Tome IV

trouve beaucoup d'arfenic par molécules folides, blanches, brillantes, distinctes, mêlé au sublimé de cinabre & aux gouttes de mercure qui n'ont point été dissoutes par le sousre : de telle sorte que le cinabre est plutôt gris que rouge. Mais on peut achever de le purifier par une seconde sublimation bien conduite.

TIT.

Il suit que ce Procédé est sondé sur ce que le mercure est soluble par le soufre, & qu'au contraire, il ne sait point d'union
avec l'arsenic: ainsi, comme les
autres métaux & demi-métaux sont
aussi avides du soufre que de l'arsenic, ou ne s'unissent ni à l'un
ni à l'autre, ou qu'ensin le soufre y est uni avec l'arsenic ainsi
qu'avec eux, il est évident que
ces minéraux-ci ne peuvent en être
séparation s'en sait en raison inmerse, c'est-à-dire, que le sousses

PRATIQUE. 187
étant plus mobile, s'y volatilife,
pendant que l'arfenic reste dans la
tête morte & doit être dissipé à
la violence du seu ouvert; car si
on le retient, ce qui est contraire
au but de ce Procédé, on a de
l'arsenic impur & contenant d'ordinaire du phlogissique. Voiez la
Pyritologie de l'illustre Henckel,
page 558.

LXXX. PROCEDE,

Purifier l'arfenic , par la fublimarion avec l'alcali fixe , pour le rendre blanc & crystallin.

APPAREIL.

J.

SI, au lieu de mercure, comme au précédent Procédé, on se fert d'un alcali fixe bien calciné, tel que les cendres gravelées, on aura un sublimé d'arsenic demitransparent, blanc, solide, dur, dur, se

188 DOCIMASTIQUE pesant, sous des fleurs poudreuses & blanches. Le feu de cette sublimation doit être plus violent que dans la précédente, sur-tout vers la fin: d'où il s'enfuit qu'on doit choisir des vaisseaux bien élevés, afin que les vapeurs arfénicales puissent trouver un endroit peu chaud auquel elles s'appliquent. II faut aussi éviter d'ajouter plus d'alcali qu'il ne convient pour retenir Ie phlogistique; car plus il y en a, plus il est difficile d'obtenir l'arsenic, & moins sa quantité est grande; & réciproquement. Mais c'est ce qu'il est impossible de déterminer exactement.

II.

On parvient à féparer le phlogiftique avec une moindre quantité d'alcali fixe, en humecant avant. la fublimation l'arfenic réduit en poudre fubtile avec uneforte folution d'alcali fixe, & dessechant ensuite légerement. On aaussi plus d'arsenic & à un seu plus doux.

REMARQUES.

I.

L'alcali fixe bien calciné à un. fen ouvert, est très avide de phlogistique, moins toutefois que d'acide & d'eau fous certaines conditions. Et il ne le lâche qu'à l'air libre, quelque violent feu qu'on lui donne. C'est ce qu'il est aisé d'éprouver dans la distillation du tartre & du favon commun, ainsi que dans les opérations qui se font avec les flux récutifs; car il y reste toujours quelque matiere charbonneuse. L'arsenic devient gris, cendré, noir, en conséquence d'une petite portion de phlogistique, & orangé ou rouge, quand ce phlogistique est combiné avec l'acide du soufre : mais il reparoît sous sa couleur blanche, des que ce principe inflammable lui est enlevé. L'arsenic blanc enfin prend toutes les couleurs cidessus par une petite addition de phlogistique avec lequel on l'a digéré & sublimé; ainsi que l'Auteur qui a été cité nous apprend qu'il l'a fait avec de l'huile d'amandes. Voiez la Pyritologie, page \$58.

II.

Mais non-seulement l'alcali fixe a la propriété de retenir le phlogillique, il fixe encore tellement une quantité considérable d'arsenic, que le seu ouvert même ne peut le dissiper, & qu'il se convertit en verre avec une addition de eaillous. Il est donc hors de tout doute qu'il ne faut l'emploier qu'avec menagement. Il fuit confequemment que cette séparation de l'arsenic & du soufre est déplacée quand le premier est mêlé en grande quantité au second (voiez le LXXVIII. & LXXIX. Procédé). Il sussit d'une d'autant moindre quantité d'alcali pour féparer la même portion d'arsenie & de phlogistique, que le mélange est plus exact : avantage qu'on

PRATIQUE. 191 obtient mieux en humectant avec une folution d'alcali que par la trituration feche; car, par la premiere méthode, toutes les molécules d'arsenic font entourées & pénétrées par le sel.

III.

Il est singulier que cette sépa-ration du phlogistique & de l'arse-nic ne puisse presque pas se faire par aucun corps, excepté l'alcali fixe, aussi parsaitement que par le mercure (ibid.); car il y a des aimans du principe inflammable plus forts que lui. Les métaux n'y font point du tout propres ; car l'arsenic très-pur, blanc crystallin, sublimé sur des métaux granulés, ou réduits en limaille fine à l'exception de l'or & l'argent, devient roux & veut être purifié par la premiere méthode ; le métal imparfait étant en grande partie détruit, de la même maniere que si on lui eût enlevé son phlogistis que par d'autres intermedes.

192 DOCIMASTIQUE

IV.

Comme l'alcali restant de cette opération est chargé de beaucoup d'arsenic, il est très-propre à faire du cuivre blanc, & à impregner les autres métaux d'arsenic. D'autres Artistes fixent le nitre pour les mêmes sins, en le détonnant avec l'arsenic (voiez le n°. II. des Remarques du LXXVIII. Procédé), qui s'y fixe en grande quantité, & qui, fondu avec le cuivre, le blanchit. Par cette méthode, le cuivre garde beaucoup de sa mal-léabilité, si l'opération est bien conduite.



LXXXI.

LXXXI. PROCÉDÉ.

Réduire, par le phlogifique, l'arsenio en une forme semblable à celle des demi-métaux.

APPAREIL.

I.

Renez deux parties d'arsenic blanc, crystallin, ou de ses fleurs: une partie de flux noir, une demi-partie de fiel de verre, avec autant de limaille de fer non rouillée. Réduisez le tout ensemble en poudre subtile, pour le mêler bien intimement : remplissez de ce mélange un creuset fort & grand: mettez par-dessus du sel commun de la hauteur d'un travers de doigt : couvrez ce creuset d'un couvercle, ou d'un autre creuset renversé, qui ait un petit trou dans son fond. Placez cer appareil dans un fourneau de fusion, & lui don-Tame IV.

194 DOCIMASTIQUE nez d'abord un feu doux pour l'é-chauffer uniformément. Si-tôt que vous verrez que l'arsenic commence à fumer, augmentez le feu juf-qu'à mettre le mélange en fonte, Vous reconnoîtrez qu'il est dans cet état, en introduisant un fil de fer par le petit trou du creuset su-périeur. Retirez le vaisseau du feu: posez-le dans un lieu frais, & cafsez-le quand il sera froid. Vous aurez un régule d'autant plus mou, cassant & obscur, qu'il y aura eu plus d'arfenic & moins de fer. Il sera, tout au contraire, plus dur, plus folide & plus blanc, s'il s'est dissipé beaucoup d'arsenic, en conséquence de ce que le feu aura été donné trop long-tems. S'il y a une grande quantité de matiere, on peut la verser dans un cône de fer. Alors il ne se dissipe pas tant d'arsenic, parce que le restroidisse-ment est plus rapide.

TI.

On peut faire un régule de la même maniere avec le cuivre, lePRATIQUE.

quel fera également obscur & trèsfragile, s'il a retenu une quantité
considérable d'arsenic; mais brillant, dur, quelquesois éclatant
comme l'argent, demi-dustile, s'il
l'a perdue, & avec une légere
teinte de jaune. Ceci est une des
especes du cuivre blanchi.

III.

L'arsenic mêlé intimement avec du flux, échauffé d'abord lentement, puis fondu tout à coup, mais de maniere que le feu ne soit pas au-dessus du degré convenable, se rassemble en un régule aiant l'apparence d'un demimétal, mais plus mou & plus léger; aiant assez de brillant, à la vérité, mais peu durable. L'éclat de sa cassure se perd au bout de quelques jours & dégénere en noirceur mais ce défaut ne passe pas la superficie, l'intérieur n'en souffre point. Ce régule d'arsenic exposé à la flamme d'une bougie, sans addition, paroît lui fournir quelque aliment à la façon de l'arseníc rouge fulphuré, & fe résout entierement en une fumée dangereuse, qui, étant retenue, présente un arsenic de couleur grise (LXXVIII. & LXXX. Procédés). Si l'on sublime dans une cucurbite le mélange du régule, on obtient plus d'arsenic sous la même forme d'un sublimé mou & par écailles.

IV.

Ces fortes de Procédés doivent être faits fous une cheminée qui tire bien la fumée; de crainte que l'Artiste ne soit incommodé des vapeurs vénéneuses qui s'élevent avec impétuosité des vaisseaux,

REMARQUES.

Ì

C'est pour une autre raison que le cuivre & le fer sont ici la précipitation du régule arsénical, en plus grande quantité & plus aisément que celle du régule d'anti-

PRATIQUE. moine. Dans celle-ci, ils ont été emploiés pour absorber le soufre qui tient en dissolution la partie réguline de l'antimoine : après quoi le régule se précipitoit, & le mé-tal précipitant, le surnageoit dans le mélange sulphureux sous la forme d'une scorie : au lieu qu'ici pour unir & fixer avec ces métaux l'arsenic tout volatil par lui-même, & réduit en un régule demi-métallique, mais très-mobile, on lui donne un degré de feu très-violent, &, qui plus est, subitement. Il est évident aussi que son régule précipite une grande quantité du métal précipitant, est moins pur que le régule d'antimoine précipité par les métaux, & ne peut conséquemment être purifié par la fonte : car il se résout en vapeurs si-tôt qu'il est séparé du métal qui le fixoit.

II.

Si l'on réduit en poudre grossière le régule précipité par le cuivre ou le fer, & qu'on l'expose au seu, R iii la partie arfénicale demi-métallique fe sublime pour la plus grande partie, & on la doit regarder comme une substance réguline arsénicale très-pure: car ce qui reste au sond de la cucurbite est le métal qui a précipité le régule, mais retenant encore beaucoup d'arsenic, dont il n'est possible de le dépouiller qu'en le pulvérisant; & calcinant de nouveau à un seu ouvert augmenté par degrés. Voiez sur-tout les Procédés sur le fer & le cuivre.

III. Topic, he is

On obtient difficilement le régule d'arfenic fans addition; car tout flux réductif est toujours réfractaire, en comparaison de la grande volatilité de ce régule, qui fe dissipe rapidement au même degré de seu auquel il est en sonte, à disparoît entierement pour-lors; ou bien se disperse dans les scories en molécules spongieuses, brillantes; inconvénient qui arrive aussi en conséquence du manque de seu

PRATIQUE. nécessaire à la fusion ou flux. Il reste aussi beaucoup d'arsenic dans les scories tout-à-sait dissout, & qui ne paroît point. C'est pourquoi il faut que la quantité de l'arsenic foit beaucoup plus confidérable que celle du flux, & que le mélange en soit fait par une longue trituration; car plus la poudre en est subtile, plus on a de succès. On peut donner à l'arsenic l'apparence d'un demi-métal, en sublimant fortement le même mélange d'arsenic & de flux. La chose s'exécute aifément, au moien d'une petite cucurbite de terre à laquelle on en ajuste une autre de verre. On les place fur-tont horizontalement dans le fourneau où se font les distillations à feu ouvert, lequel étant vivement poussé, fait mon-ter l'arsenic qui s'attache à l'endroit le plus froid des vaisseaux, en partie sous la forme de fleurs noirâtres raréfiées, & en partie sous la forme d'un sublimé composé de molécules écailleuses & brillantes. Cet arsenic réduit, sans additions

Riiii

200 DOCIMASTIQUE

de métal fixant, en une forme demi-métallique par la fonte & la fublimation, est absolument tout volatil à un seu doux, & ne se réduit pas en chaux par la calcination, ainsi que les autres demi-métaux. Exposé à la slamme d'une bougie, il paroît lui fournir quelque aliment, lance des étincelles, & répand une sumée épaisse & pulvérulente: mais il ne continue pas de brûler si on le retire.

IV.

De quelque maniere que l'arfenic ait été réduit, fous la forme demi-métallique, felon ce qui a été dit, il redevient blanc & cryftallin (précédent Procédé), par la fublimation avec l'alcali fixe ou le mercure.

Il s'enfuit que l'arsenie blanc peut être considéré sous un certain point de vue, comme une chaux ou scorie du régule arsenical demi-métallique; vu qu'en lui redonnant du phlogistique, on peut

PRATIQUE. le réduire en régule, & qu'en le lui enlevant, on peut le rétablir en arsenic semblable à une scorie. Il differe cependant des autres scories par une telle volatilité, que l'on ne peut pas même lui donner une fonte liquide, qu'avec l'addi-tion d'un fixant: il en differe encore par la propriété qu'il a de se résoudre entierement dans l'eau. D'ailleurs il s'unit par la sonte à certains métaux immiscibles avec toute espece de scories. Voiez Par-tie I. S. XCIII. Il suit conséquemment que ce corps ne peut être rapporté à la classe de ceux qui font connus, plus parfaitement qu'à celle des demi-métaux (Par-tie I. §. XVI.).



202 DOCIMASTIQUE

DU VITRIOL.

LXXXII. PROCEDÉ,

Retirer le vitriol des pierres attramentaires (Partie I. S. CCCCLXXIV.), & le cryftaliser.

APPAREIL.

I.

Une faveur aftringente, auftere, ou un peu douce, flyptique & nauséabonde dans une concrétion terreuse, annonce la présence de l'un des virriols, ou de l'alun, ou de tous ces corps ensemble. Si vous voulez favoir quelle est l'espece de celui qui y est contenu, & en quelle quantité il y est, pulvérisez quelques livres réelles de ces pierres, si vous les jugez

PRATIQUE. 203 bien riches, allant jufqu'à dix livres, si elles sont pauvres. Faitesles bouillir légerement dans une cucurbite de verre coupée, ou dans un vase de plomb avec trois sois autant d'eau pure, agitant de tems à autre avec un bâton. Versez l'eau encore trouble & chaude fur un filtre, fait d'un double papier gris, imbibé d'eau simple d'abord, & placé dans un entonnoir de verre. Cette précaution de mouiller le papier a pour but d'empêcher que la partie supérieure du filtre ne pompe beaucoup d'eau tenant du vitriol, & ne diminue par-là le produit qu'on en doit avoir ; ce qui devient considérable quand on n'es faie qu'une petite quantité de pierres attramentaires. Faites bouillir une seconde fois la glebe avec son double d'eau, & faites-la digérer ensuite pendant deux jours : répétez la même manœuvre jusqu'à ce qu'elle ne donne plus aucune sa-veur à l'eau. Puis aiant également filtré toutes les folutions, vous les mêlerez à la premiere.

204 DOCINASTIQUE

II.

Placez toutes ces folutions fur un bain de fable dans une cucurbite de verre, large & très-basse, ou dans un petit chaudron de plomb. Donnez un feu assez fort pour élever des vapeurs épaisses, fans produire l'ébullition. Soutenez le même degré uniformément. Sitôt que vous verrez des pellicules fines se former à la surface de la solution, ressemblant à de la poussiere qui y seroit tombée, retirezla du feu, & la mettez dans un endroit frais pendant vingt-quatre heures. Au bout de ce tems, vous y trouverez des crystaux. Ajoutez à la liqueur décantée de dessus ces crystaux le double de son poids d'eau: filtrez, évaporez & mettez crystaliser comme auparavant. Répétez la même chose, jusqu'à ce que la liqueur ne veuille plus donner de crystaux & prenne une consistance huileuse. Examinez séparément les crystaux de chaque

PRATIQUE.

crystalisation, pour savoir s'ils ont bien les propriétés des vitriols (Partie I. S. CCCCLXX.). Vous trouverez vos crystaux recouverts d'une ocre jaune, dont la quantité sera d'autant plus considérable que l'évaporation aura été plus lente & plus inégale, ou qu'il y aura de tems que la solution est faite, quelque claire qu'elle ait été d'abord.

REMARQUES.

Ŧ.

La plupart des pierres attramentaires recelent différens vitriols confondus (ibid.), & quelquefois de l'alun outre cela. On peut s'en convaincre en évaporant & cryftalifant avec foin : moiens que l'on prend pour féparer des fels qu'il est difficile de difftinguer, parce qu'ils ont été mèlés par une évaporation rapide. La différence qu'il y a entre ces vitriols vient de celle qui se trouve entre les

206 DOCIMASTIQUE proportions du vitriol verd où martial, & du vitriol bleu ou cuivreux. Ils font affez fouvent mêlés d'alun. Ce qu'il est aisé de démontrer en édulcorant du colcothar ou du vitriol calciné au rouge, évaporant & crystalisant. II en résulte des crystaux un peu blanchâtres nommes gilla de Paracelse, qui contiennent souvent sous un petit volume tout l'alun noié dans le vitriol, avec la petite quantité de vitriol; qui a échappé à l'action du feu & a conservé son acide. Ce gilla est même plus cuivreux que le vitriol de la tête morte duquel il est tiré. Comme l'alun ne donne que très-difficilement fon acide au feu; on peut retirer par la crystalisation presque toute la quantité qui en a été fortement calcinée. Il est plus difficile aussi de priver le vitriol cuivreux de son acide austi par-

faitement que le vitriol martial, nonobstant que le cuivre est précipité par le ser par la voie seche & par la voie humide.

II.

Il eff aisé de faire artificiellement les vitriols de fer & de cuivre, & principalement celui du fer; car il n'y a qu'à verser dessus seulement de l'huile de vitriol étendue dans six ou huit fois autant d'eau, si elle est trop concentrée (Par-tie I. S. CXXX.). Il faut avoir foin de tenir la dissolution à une douce chaleur pendant un jour ou deux, & d'y mettre un peu plus de fer que l'acide vitriolique n'en peut dissoudre. La dissolution étant bien saturée, filtrée, évaporée & crystalisée, de la maniere qu'on l'a dit ci-devant, il en résulte des crystaux verds. Cette dissolution dépose beaucoup d'ocre jaune chaque fois qu'on la rapproche ; & même elle s'obscurcit & prend une couleur rouillée, après un ou deux jours de repos. Mais si on y verse quelques gouttes d'huile de vitriol; pour lui donner une légere pointe d'acide, elle reste long-tems lim-

208 DOCIMASTIQUE pide, & ne dépose plus de terre jaune martiale quand on la concentre & qu'on la crystalise : & alors les crystaux qu'elle donne approchent moins du jaune, confervent plus long-tems leur brillant & leur transparence; étant seulement un peu plus acides. On voit clairement combien est absurbe le travail de ceux qui font des solutions, des évaporations & des crystalisations répétées pour purifier le vitriol : car il se résout entierement en ocre jaune. S'il contenoit quelque peu de vitriol bleu & d'alun, il ne reste pres-

que plus à la fin que ces deux fels. III.

Si l'on jette un pou de limaille de fer dans la folution de vitriol provenant des pierres attramentaires ou des pyrites, on précipite le cuivre qui peut s'y trouver : en forte que ce vitriol est aussi pur que le factice du nº, II. pouryu qu'il soit exemt d'alun,

IV.

IV.

On peut faire immédiatement du vitriol avec de l'huile de vitriol & du cuivre divisé, ainsi qu'au nº. II. mais pour que le cuivre fe dissolve, il faut que l'huile de vitriol foit très-concentrée & bouille à une forte chaleur. On remplit très-bien ces vues avec une rétorte petite ou médiocre ajustée avec un grand récipient. En versant de l'eau bouillante sur la masse grise qui en provient , on la résout en une solution d'un beau bleu qui donne par l'évaporation & le refroidissement alternatifs des cryftaux bleus nommés vitriol de cuivre (Partie I. §. CCCCLXX.); lequel reçoit en outre plusieurs noms tirés des païs qui en ont fourni autrefois (ibid.). Il est bon d'observer que fi l'huile de vitriol est trop phiegmatique, il ne dissout presque point de cuivre ; car ce métal ne cede pas si promtement à som Tome IV.

210 DOCIMASTIQUE

action que le fer. On peut encore faire du vitriol bleu en stratifiant des lames de cuivre avec du soufre dans un creuset couvert, ensuite luté & exposé au feu, jusqu'à ce qu'il soit devenu médiocrement rouge. Les lames de cuivre font corrodées par le foufre, deviennent obscures & beaucoup plus épaisses qu'auparavant, & prennent le nom de cuivre brûlé. On calcine ce cuivre brûlé à un feu ouvert & médiocre, jusqu'à. ce qu'on n'apperçoive plus de flamme sulphureuse. Après quoi on obtient une solution de vitriol cuivreux d'un beau bleu, qu'on met. crystaliser. Outre les especes de vitriols, dont on a parlé, on en peut faire encore plusieurs autres,. au moien de certaines manipula? tions, avec les autres métaux & demi-métaux. Si l'on verse, par exemple de l'huile de vitriol fur la tête morte du sucre de Saturne privé de son esprit ardent par la distillation, il en résulte une espece de vitriol blanc, & il en

PRATIQUE. 211

fort avec une grande chaleur un acide du vinaigre très-fort & trèsconcentré; que l'on a cru, mais faussement, avoir été changé en l'esprit ardent dont on vient de parler. Mais nous traiterons ailleurs cette matiere plus au long.

LXXXIII. PROCEDE,

De la maniere de retirer le vitriol des mines de fer & de cuivre.

APPAREIL.

Ι.

Est principalement des pyrites qu'on retire le vitriol commun, marchand. Certaines especes de ces pyrites ne contenant que peu ou point de cuivre, étant exposées à l'air, se gersent & se convertissent d'elles-mêmes en pierress attramentaires. Elles font purement fulphureuses & nullement arzfénicales. Cependant toutes ne fer vitriolisent pas si aisément, il y est a même qui ne le font point du tout. On en expose à l'humidité de l'air dix livres, ou plus, si elles sont entremèlées de roches, réduites en poudre grossiere. On les laisse en cet état, jusqu'à ce qu'elles aient perdu leur éclat & leur dureté à l'extérieur; puis les repilant, à l'intérieur. On procede, quant au reste, ainsi qu'il a été dit au précédent Procédé.

II.

D'autres pyrites parmi lesquelles font non-seulement les cuivreuses, & celles qui recelent beaucoup d'arsenic, mais encore il s'en trouve de purement sulphureuses & martiales, exigent un grillage pré-liminaire. Il se fait ou dans les vaisseaux sermés, & l'on retient pour-lors le soufre (LXXVI. Procédé), ou par un médiocre seu ouvert. Après cette préparation, il y en a où le vitriol n'est pas encore sormé. On est obligé de les exposer à l'humidité de l'air, com-

me au no. I. & si l'air est trop sec, on favorife la vitriolisation en les humectant quelquefois très-légerement. Alors le vitriol se forme plus ou moins tard, selon la différence des pyrites. D'autres, au contraire, donnent du vitriol aussi-tôt après la torréfaction, mais en beaucoup moindre quantité que si on les fait effleurir à l'air de la maniere qu'on l'a dit. On en emporte le vitriol par la lotion; après quoi si on expose un certain nombre de fois à l'air les pyrites édulcorées, on en retire encore du vitriol, mais en moindre quantité que la premiere fois.

III.

Plusiours pierres calaminaires donnent une bonne quantité de vitriol, immédiatement après le rôtislage, sans qu'il soit besoin de les exposer à l'air après cela.

214 DOCIMASTIQUE

REMARQUES.

I.

Ce seroit ici le lieu d'indiquer la raison pour laquelle des pyrites, exposées seules à l'air libre, fleurissent aisément, d'autres plus dissicilement, & plusieurs autres ensing ne se vitriolisent point du tout, après des années entieres, mais doivent y être disposées par la torréfaction; pourquoi d'autres pyrites donnent, immédiatement après cette préparation, en les édulcorant avec l'eau chaude, tout le vitriol qu'on en peut tirer; & d'autres veulent être exposées à l'humidité de l'air pendant un certain tems. Mais je n'ai pas encore assez examiné la chose pour sever tous les doutes qui se sont présentés. Je vais rapporter en peu de mots, ce que l'Auteur souvent cité a découvert, après un nombre infini d'expériences, & a donné dans sa Pyritologie.

Toutes les pyrites qui contiennent un peu de cuivre ou d'arfenic, font incapables de tomber en efflorescence avant que d'avoir été torrésées.

Les pyrites de fer sulphureuses, exemtes de soufre & d'arsenie, sont vitriolisées par l'action de l'air & des corps qui y sont contenus, d'autant plus promtement qu'elles sont d'une consistance moins solide; telles que sont particulierement celles qui sont par raions disposés vers un même centre. Mais it y la bien des exceptions làdessit y la bien des exceptions ladessit; car il y a de ces sortes de pyrites qui restent des années entieres sans s'al'érer.

Il fuit que c'eff le cuivre & l'arfenic qui paroissent occasionner la
destruction des pyrites; mais il y a
encore quelque autre cause de ce
phénomene qu'on ne connoît pas,
puisque les pyrites purement sulphureuses & martiales ne se vitrolisent pas toutes d'elles - mêmes.
J'en ai exposé de semblables, petir
dures, réduites en poudre médio-

216 DOCIMASTIQUE crement fine, aux injures de l'air pendant plusieurs années, qui n'ont encore souffert aucune altération.

II.

Mais l'on fait encore bien moins pourquoi certaines pyrites édulcorées immédiatement après le grillage donnent du vitriol, & d'autres n'en fournissent point du tout, qu'elles n'aient été préalablement exposées à l'air, pendant un certain espace de tems. Il paroît qu'on en doit chercher la raison dans l'air, en tant que chargé de vapeurs humides : car l'acide du foufre ne peut pas résoudre le ser en un sel, s'il n'est aidé d'une suffisante quantité d'eau; pas même l'huile de vitriol ou de soufre médiocrement concentrée, bien qu'elle soit étendue de beaucoup plus de parties d'eau, qu'elle ne l'est dans le soufre, ne peut dissoudre la limaille de fer, si elle n'est affoiblie de quatre ou de fix parties d'eau. Mais tout bien examiné, il

refte

PRATIQUE. 217 ceste pour constant qu'il y a encore quelque autre cause de ce phénomene; car il est impossible de concevoir pourquoi certaines pyrites donnent leur vitriol fur le champ qu'on y verse de l'eau ; d'autres non, & enfin quelques-unes étant crues, tombent promtement en efflorescence à l'air, & point du tout sous l'eau. J'en ai trouvé, dans ce cas, sur le rivage de la Mer septentrionale; & même tout le long des côtes d'Angleterre, principalèment auprès de la Ville d'Harwick, où il s'en trouve une grande abondance, qui étoient martiales & sulphureuses, & qui ne donnoient aucun indice d'arsenic & de cuivre, ni avant ni après leur vitriolisation. Elles étoient par fibres paralleles, ressemblant trèsparfaitement, autant qu'on pouvoir le distinguer, à la simple inspection, à du bois & à des branches d'arbres feches, par leur figure, tant externe qu'interne, & très-molles, mais assez brillantes. On les

trouvoit de la profondeur de quel-

Tome IV.

218 DOCIMASTIQUE ques pieds, enfoncées dans de gros sable, laissant assez de passage à l'eau de l'Océan; sans aucune saveur, & conféquemment sans vitriol. Cependant si on les exposoit à l'air, à peine l'espace de deux femaines; ou si elles se trouvoient sur la superficie de la terre, pour avoir été arrachées par l'eau de la mer, elles perdoient tout leur éclat, & devenoient si riches en vitriol, qu'on en appercevoit à leur furface de petits crystaux gros comme des grains de millet. Ainsi donc, si l'humidité seule étoit suffifante, il n'y a point de raison qui les eût empêché de se vitrioliser fous du fable très-humide. Reste pour derniere ressource l'acide universel, sossile, qui se trouve aussi dans l'air. Quelques Auteurs affurent qu'il concourt à augmenter la production du vitriol; & il est vrai qu'on ne peut pas l'exclure, non plus que l'humidité de l'air, du nombre des causes de la vitriolifation. Mais quiconque examisera à fond ce qui a été dit làPRATIQUE. 219
deffus, ne pourra s'empêcher de
convenir qu'il y a dans l'air & dans
les pyrites une condition requise
pour la vitriolisation, que nous ne
connoissons point encore.

III.

On pourroit toucher un mot ich des différentes especes des vitriols factices: mais nous entrerons ailleurs dans un grand détail à cofujet.



220 DOCIMASTIQUE

<u>ૻ૽ઌ૽</u>૽૽૽ઌ૽૽ઌ૽૽ઌ૽૽ઌ૽૽ઌ૽૽ઌ૽૽<u>ઌ૽ૺઌ૽</u>

DE L'ALUN.

LXXXIV. PROCEDÉ,

Préparation de l'alun.

APPAREIL.

I.

A Vant que de retirer l'alun des minéraux qui le recelent, il faut leur donner, ainsi qu'à ceux du vitriol, diverses préparations préliminaires. Car certaines especes de ces minéraux, grasses, bitumineuses, étant exposées à l'air libre, se convertissent peu à peu en alun; il y en a même qui, étant amoncelées, s'échauffent d'elles-mêmes, fument, s'entr'ouvent & s'enslamment quelquesois: phénomene qui p'arrive jamais sans qu'il se perde

PRATIQUE. 221

Palun, & que l'on doit prévenir en jettant de l'eau sur le tas & le dispersant. Enfin elles se fendent & prennent une faveur un peu douce, styptique & nauséabonde, qui est celle de l'alun, que l'on ne sentoit que peu ou point du tout dans le même minéral fraîchement forti des entrailles de la terre. D'autres plus maigres exigent une légere torréfaction préliminaire avant que de donner leur alun; de ce nombre sont quelques especes de calamines. Prenez de l'un des tas de ces sortes de minéraux un échantillon de quelques livres réelles : faites - le bouillir dans un vaisseau de verre ou de plomb, avec trois fois fon poids d'eau, & filtrez: remettez-y d'autre eau & faites bouillir, afin que la terre soit bien édulcorée: mêlez les solutions & les laissez reposer pendant un jour & une nuit, pour qu'elles déposent leurs fêces; ou bien, passez-les deux fois par le filtre dont il a été parlé: évaporez la liqueur, jusqu'à ce qu'elle puisse Tiii

222 DOCIMASTIQUE porter un œuf frais. Laissez refroidir & reposer pendant vingt-quatre heures. Vous verrez ce qu'il s'en précipitera; car il arrive quelquefois que ce sont des crystaux de vitriol; rarement est - ce l'alun. Si c'est du vitriol, il le faut rejetter: au contraire, il faudra réfoudre & crystaliser de nouveau l'alun pour

la folution tout ce qu'elle en con-TT.

tiendra.

le purisier, comme étant rouxbrun. Vous acheverez de tirer de

Mais s'il ne se précipite point d'alun, faites bouillir de nouveau la folution, & versez dessus environ un vingtiême de lessive saturée de cendres gravelées, ou un tiers d'urine putréfiée; ou bien encore, jettez-y quelque peu de chaux vive. Choififfant l'une, ou plusieurs réunies ensemble, de ces trois substances que les circonstances permettront, & dont l'expérience prouvera le succès: continuez l'ébullition. S'il y a de l'alun

dans la liqueur, il commencera de fe faire un précipité blanc, quand la plus grande partie en fera évaporée. Alors laisfez refroidir & reposer: décantez la folution de defus le précipité. Vous acheverez d'en retirer l'alun de la même maniere, jusqu'à ce qu'enfin il reste une bouillie épaisse & dépouillée d'alun. Ensuite résolvez tout ce qui est précipité d'alun dans une suffisante quantité d'eau bouillante. Laissez rasses la jusque un ula filtez, & crystalisez ainsi que nous l'avons dit au Procédé précédent.

REMARQUES.

I,

L'alun, précipité par lui-même, est composé d'une terre pure réduite sous la forme de sel par l'acide universel. Cette terre est d'une nature toute particuliere, dissérente des autres terres natives connues; car l'on sait avec la craie, la chaux & les spaths dissous par Tiii

224 DOCIMASTIQUE l'acide fossile, des sels qui, quoique approchant de l'alun, ne lui font pourtant pas tout-à-fait semblables. On ne fait pas encore si la félénite, & femblables concrétions spatheuses, qui se trouvent mélées aux minéraux alumineux, en partie sous la forme de pierres, en partie sous celle d'un gravier ou d'une terre, y entrent pour quelque chose. L'alun est blanc ou couleur de rose, si la terre qui lui est mêlée, est de cette couleur. Quand il est bleuâtre ou verdâtre, en conséquence de quelque métal qui lui est joint sous la forme d'un vitriol, alors il doit être regardé comme impur. Si la précipitation de l'alun est faite par une folution d'alcali fixe ou volatil d'urine putréfiée, il arrive, comme dans toute précipitation, qu'une grande quantité du sel alcalin précipitant s'unit au précipité; & il paroît que c'est pour cette raison que l'alun est aussi durable que les crystaux composés de l'acide universel joint à l'alcali, & ne quitte pas aisé-

PRATIQUE. 225 ment son acide au feu; car si on le fait rougir médiocrement, il en fort très-peu; & quelque long & violent seu qu'on lui donne après cela, il n'en fort pas davantage. C'est par cette raison qu'on regar-de d'ordinaire sa tête morte comme une vraie terre, quoique cependant elle soit presque toute soluble & puisse être réduite, pour la plus grande partie, fous la for-me d'alun par l'évaporation & la crystalifation. On y verse de l'alcali, non-seulement pour précipiter l'alun même, mais encore pour en séparer le vitriol, ce à quoi l'on réussiroit difficilement par une autre voie. Mais il faut éviter d'y en mettre trop: ainsi on le versera peu à peu, jusqu'à ce que l'on soit fûr de la proportion convenable. C'est encore pour remplir les mê-mes fins, qu'il n'est pas inutile d'y ajouter de la chaux, & même qu'il est quelquesois nécessaire de la fubstituer à l'alcali. Au reste il faut fe rappeller ici ce que nous avons dit du vitriol au précédent Pro226 DOCIMASTIQUE cédé. Les terres & les fèces, qui restent de cette opération, étant exposées de nouveau à l'air, se r'impregnent d'alun, mais non pas toutes.

Ces Procédés sur l'alun, ainsi que ceux sur le vitriol ne répondent pas toujours exactement aux opérations en grand; car on retire plus de ces sels par celles-ci. Ainsi il faut avoir recours à différens moiens dans chaque cas particulier, & les déduire par des expériences répétées de la nature propre à chaque minéral: d'où il suit qu'il saut d'ordinaire répéter les essais, avant que de rien déterminer de certain.



PRATIQUE. 227



DU NITRE.

LXXXV. PROCÉDÉ,

Préparation du nitre.

APPAREIL.

I.

O u s avons parlé de la maniere de faire le nitre (Partie I. §. CCCXC. & fuiv.). Maintenant il nous refle à traiter de fon extraction & purification. Les Salpètriers mettent dans un vaisseau de bois quelques livres de la terre, où ils conjecturent qu'il y a du nitre; ils y versent le double de son poids d'eau bouillante, & remuent un peu avec un crochet de fer. Ils mettent deux petites capsules de cuivre d'égal poids;

228 DOCIMASTIQUE dans une balance affez juste. Ils chargent l'une de ces capsules d'un quintal imaginaire, & versent dans celle qui est opposée des gouttes de la folution, jusqu'à ce qu'ils aient trouvé l'équilibre. Ils placent la capsule, contenant la solution, fur des cendres ou du fable médiocrement chaud. Quand elle est évaporée à siccité, ils repesent pour savoir la quantité de sel sournie par un quintal de solution. Enfuite ils goûtent le sel de la capfule, pour savoir s'il est nitreux, & en jettent sur les charbons, pour voir s'il détonne. S'il ne reste que peu ou point d'alcali, alors ils jugent que le nitre est pur. Mais s'il décrépite & sautille; c'est une marque qu'il contient du fel commun

AUTREMENT.

& n'est pas bon.

TT:

L'essai qui suit est plus exact. Mêlez plusieurs livres réelles de terre

PRATIQUE. 220

nitreule, comme vingt, trente, par exemple, avec trois fois autant de chaux vive, & de cendres de bois neuf, ou une demi-livre de cendres gravelées à leur place. Mettez le mélange dans un tonneau assez grand. Versez dessus environ le double d'eau bouillante que vous y laisserez pendant vingt-quatre heures, remuant de tems en tems avec un bâton. Au bout de ce tems, revuidez le tout dans un fac de toile. D'abord la lessive pasfera trouble : reversez - la fur le mare, & pour-lors elle fera claire & un peu jaune. Ensuite faites-la bouillir dans un chaudron jusqu'à ce que il s'en soit évaporé assez de liqueur pour qu'une goutte tombée sur un plan froid s'y congelle. Otez le chaudron de dessus le feu & laissez refroidir pendant vingt-quatre heures. Vous verrez s'il s'y forme des crystaux (Partie I. S. XXXII.). Etendez le reste de la folution de son double d'eau bouillante. Evaporez, & crystalifez. Répétez la même manœuyre

jusqu'à ce qu'il ne se précipite plus de crystaux. Il restera en dernier lieu une liqueur épaisse & grasse que l'on peut épaissir encore davantage, mais qui ne donne plus de crystaux, & tombe en désaillance à l'air,

III.

Si vous voulez avoir ces cryftaux plus purs, résolvez-les dans huit parties d'eau : filtrez-les : ajoutez-y quelques drachmes de chaux vive & les digérez avec pendant un jour. Versez par-dessus quelques gouttes d'une folution d'alcali. Si vous appercevez quelque peu après des nuages dans la liqueur, continuez d'y en verser jusqu'à ce que sa présence n'en occasionne plus. Il n'est jamais nécessaire d'y en mettre plus d'une demi-once. Ensuite passez à travers le filtre de papier gris : évaporez, dans une cucurbite de verre coupée, jusqu'à pellicule, & mettez refroidir. Les crystaux qui s'y formeront seront d'autant plus grands & plus

PRATIQUE. 231 beaux que le refroidissement sera

plus lent. Affoiblissez toujours, ce qui restera sur vos crystaux, de deux fois autant d'eau bouillante avant que d'évaporer. Crystalisez, jusqu'à ce que tout le nitre soit épuifé.

REMARQUES.

Le nitre se forme dans des terres molles, impregnées de parties grasses & salines de végétaux & d'animaux propres à subir la pu-tréfaction. Mais on ne l'y trouve jamais parfait, à moins qu'il n'y ait en même tems de l'alcali fixe ou une terre calcaire. C'est pourquoi il convient d'ajouter des cendres alcalines, ou de la chaux, aux terres dans lesquelles le nitre doit se former, ou tout au moins à la terre nitreuse qu'on lessive. Car il est avéré par des expériences qu'on ne peut révoquer en doute, que ces fortes de substances entreng

232 DOCIMASTIQUE dans la composition du nitre. La grande quantité d'alcali qui naît du nitre au moien d'une petite portion de charbons qui n'ont aucun alcali fixe, tels que font les charbons du Sénevé & autres semblables, donnent à cette doctrine toute l'évidence qu'on peut desirer; car si l'on détonne ces charbons avec du nitre fondu, & qu'on augmente ensuite le feu pour le rendre liquide comme de l'eau, on retire en alcali fixe plus de la moitié du poids du nitre; à moins toutefois qu'il n'en foit forti du vaisseau à cause de sa petitesse, & par l'imprudence qu'on aura eue de mettre trop de charbons à la fois. On donne à cet alcali le nom de nitre fixé. Il est un peu plus difficile à mettre en sonte que l'alcali fixe pur, en conféquence de la terre fubtile calcaire qu'il contient. Il ne garde aucun vestige de nitre, pourvu qu'on lui donne après la détonation un feu de fonte assez fort pour le tenir quelque tems liquide comme

de

PRATIQUE. 233 de l'eau ; car il se dissipe entierement à ce degré du feu; au lieu qu'il en reste si on n'a pas eu cette précaution. La présence du nitre se découvre dans cet alcali en y verfant desfus de l'huile de vitriol jusqu'au point de saturation; car alors l'acide nitreux restant ne manque pas de frapper l'odorat, en conséquence de ce qu'il est chassé par l'huile de vitriol. La régénération du nitre par l'acide nitreux & cet alcali fert à. démontrer clairement qu'il existe dans le nitre. Le nitre, mis en agitation à la violence du feu dans un bon creuset & à découvert, se dissipe à la fin sous la forme d'une fumée (XIX. Procédé), laissant très-peud'alcali, qui, comme il n'est pas absolument fixe, se dissipe aussi 200 au cas que l'on foutienne le même degré de feu. Outre cela l'on précipite, au moien de l'alcali fixe, la terre calcaire superflue qui est dans la lessive sous la forme d'un sel à l'aide de l'acide nitreux. Cetteterre se trouve sur-tout en grande Tome IV.

quantité dans la lessive qui reste après la premiere cryssalisation; à moins qu'elle n'ait été préalablement précipitée par beaucoup d'alcali. On l'appelle magnésie blanche. On s'assure qu'il y a de l'esprit de nitre dans le reste de la lessive out cau mere, en y versant de l'huile de vitriol, & distillant le tout. Il passe une eau régale, parce qu'il s'y trouve aussi du sel commun.

II.

On rend le nitre plus pur en le crystalisant une seconde sois. Les nuages blanchâtres, qui paroissent quand on y verse la solution aleatine, viennent d'un petit reste de magnésie. On acheve de séparer en même tems le sel marin. Comme il est plus soluble dans l'eau que le nitre, & que par conséquent il ne se crystalise pas si aissement, il suit que les premiers crystaux de aitre qu'on retire, sont toujours plus purs que ceux qui proviennent d'un résidu de crystalisation; ce

PRATIQUE. 235° qui est consismé par la distillation de ce résidu avec l'huile de vitriol (voiez le n°. précédent). Les Artistes qui veulent avoir du nitre très-pur, doivent avoir recours à la méthode en question pour le rendre tel; car il ne se vend nulle part de la derniere pureté. Il ne faut pas même regarder, comme étant dans cet état, le nitre des Indes, qui est par grands crystaux solitaires; car si l'on vient à l'examiner, on ne le trouvera pas exemt de tout corps étranger.

TIT.

Il ne faut jamais se servir d'un vaisseau de terre, pour évaporer ni crystaliser les sels; car quelquebien qu'ils soient vernissés, non-feulement ils absorbent tous les sels, & même les alcalis sixes: mais encore il les laissent échapper de saçon que leur surface externe est couverte de crystaux sous la forme d'une estlorescence.

236 DOCIMASTIQUE

DU SEL COMMUN.

LXXXVI. PROCÉDÉ,

Examiner les eaux salées.

APPAREIL.

I..

N peut tirer simplement par l'eau bouillante les sels gemmes des terres & des pierres. Quant aux eaux salées, il les saut purifier par le siltre ou les laisser raffeoir. Alors on sait bouillir fortement plusieurs livres de ces solutions, & on les épaissit jusqu'à cequ'il se forme à la surface de la liqueur une pellicule ou de petits. crystaux. On diminue ensuite le seu, pour que la saumûre soit médiocrement chaude & sumante. Il

PRATIQUE. 237 s'y forme des crystaux petits d'abord, mais qui s'augmentent dans Ia fuite, & tombent au fond quand ils font groffis à un certain point. Leur figure est celle d'une pyramide tronquée, creuse, ouverte par sa base & formée d'une aggrégation de petits cubes. Si l'on pousse trop le seu, toute la surface de la faumure se couvre d'une croûte faline informe, qui arrête absolument l'évaporation, à moins qu'on. ne la précipite en la rompant. Lorsque la saumure est rapprochée au point que les crystaux du fond font presque de niveau avec sa surface, il la faut décanter & évaporer de la même maniere. On pesera les crystaux rassemblés après les avoir desséchés à une légere chaleur.

REMARQUES.

On voit, par ces Procédés-ci, de quelle façon on peut féparer le fel commun des autres fels, & fur-tout du nitre, qui se crystalisent

238 DOCIMASTIQUE aisément. Certains sels se résolvent plus difficilement & en moindre quantité dans l'eau froide, & au contraire très-promtement & en plus grande quantité dans l'eau chaude: tels sont le nitre, le tartre vitriolé, les vitriols, l'alun, &c. D'autres se résolvent assez facilement & en quantité, aussi-bien dans l'eau froide que dans la chaude, ils tombent même en défaillance en absorbant l'humidité de l'air. L'eau chaude va plus promtement & en prend davantage, à la vérité, mais la différence en est fort petite: tels font le sel commun, les alcalis fixes tirés des végétaux & divers fels neutres déliquescens: ainsi moins il y a de différence entre la quantité des selsqui se résolvent dans l'eau chaude & dans l'eau froide, moins on obtient de crystaux dans chaque refroidissement de la solution saturée par la chaleur: & réciproquement, plus la différence est grande, plus on a de crystaux. La chose se concevra mieux par un

PRATIQUE. 239 exemple. Si l'on met chauffer dans un vaisseau évasé une solution de nitre faite dans l'eau froide, jufqu'au point de saturation, la chaleur disposera l'eau à prendre beaucoup plus de nitre, avec celui qu'elle contient déja; & c'est ce qu'il est aisé d'éprouver. Mais en même tems que l'eau se dissipe en vapeurs, elle se diminue au point de ne pouvoir plus tenir tout le nitre en folution. C'est pour-lors que le nitre paroît seul à la surface, qui, quoique moins chaude, ne laisse pas d'être la premiere privée de son humidité, sous la forme d'une pellicule qui arrête le progrès de l'évaporation. Si l'on continue d'évaporer en augmentant le feu, tout le nitre se met en une masse informe. Mais si l'on met dans un lieu frais la solution chaude très-saturée, il se crystalise une portion de nitre, & il y en reste autant que pareille quantité d'eau à celle de la solution en a pu prendre au même degré de fraî-cheur. Les cryftaux qui se forment

240 DOCIMASTIQUE font plus de la moitié du nitre, se l'athmosphere est très-froide; moins, si elle est chaude. La même chose est applicable à la saumûre. Mais comme une folution de fel commun bien saturée, étant froide, ne prend que peu de sel au-delà si on la chausse: il paroît dès le commencement de l'évaporation, de petits crystaux à sa superficie, qui s'augmentent peu par le refroidissement. Maintenant si l'on suppose qu'une solution de sel & une solution de nitre soient mêlées, & si l'on fait attention que l'eau froide résout une plus grande quantité de sel marin que de nitre, on comprendra facilement la raisonpour laquelle le nitre se crystalise, tandis que le sel commun reste suspendu dans la liqueur.



a'tatatatata'a

DES VERRES.

LXXXVII. PROCEDÉ,

Examiner la tête morte du cobolt & du bismuth, pour connoître la quantité de verre qu'elle peut convertir en bleu d'émail

UN Art de Verrerie complet n'entre point dans le plan que nous nous sommes proposé. Mais nous jugeons qu'il n'est pas hors de propos de donner avec quelques Procédés sur la maniere de teindre le verre, ceux qui sont nécessaires à leur intelligence. On a essaié de connoître les métaux par les couleurs que donnent les minéraux, qui les recelent, aux verres avec lesquels on les mêle. On verra, par ce qui suit, si cette méthode est bonne, & jusqu'à quel point elle l'est.

Tome IV.

242 DOCIMASTIQUE

APPAREIL.

I.

Prenez du fable brillant, fusible, ou des caillous, ou du quartz, blancs, & gardant leur blancheur après la calcination, ou devenant tels par cette préparation. Mettezen la quantité que vous voudrez dans un creuset: donnez un feu affez fort, & quand la matiere sera rouge, jettez-la dans un vaisseau plein d'eau froide. Par-là les petites pierres se gersent & deviennent plus propres à être aisément divi-fées. Agitez l'eau & la versez toute trouble. Réduisez en poudre subtile ces pierres, ainsi préparées, dans un mortier de fer bien net, ou fur un caillou très-dur.

II.

Prenez quatre parties de cette poudre, autant de cendres gravelées ou d'un autre alcali fixe bien purifié: une partie de cobolt bien

PRATIQUE. grillé, ou de mine de bismuth dépouillée de son métal par la liquation, mis en poudre. Mêlez le tout dans un mortier bien intimement : mertez ce mélange dans un bon creuset : couvrez ce creufet & lui donnez un violent feu de fonte pendant quelques heures. Si, agitant la matiere avec un fil de fer, vous la trouvez ténace & filant bien menu; vous pouvez être fûr que la vitrification est faite. Otez le creuset du seu: jettez de l'eau froide dessus, & le cassez: examinez si les petits morceaux de verre font opaques, d'un bleu trèsfoncé & presque noirâtre : puis si étant réduits en poudre subtile, ils donnent un beau bleu clair. Vous pourrez porter un jugement beaucoup plus certain sur ses bonnes qualités, en féparant par la lotion le plus fin du plus gros. Il est bon d'observer que la couleur du fmalt est d'autant plus délaiée qu'il est en poudre plus fine; & réci-

proquement, d'autant plus foncée que ses molécules sont plus grosfes. Si la couleur est trop délaiée; & les gros morceaux de verre preque clairs, il faut mettre deux ou trois fois plus de tête morte de cobolt ou de bismuth; ou bien en retrancher une certaine portion,

si elle est trop soncée.

Il fuit conféquemment qu'il est absolument nécessaire de faire plusieurs tentatives sur le safre qu'on retire d'un même cobolt: car outre qu'il faut chercher les proportions de ce cobolt, qui doivent entrer dans le verre, il differe encore par la calcination préliminaire qu'on lui a donnée, parce qu'elle peut être ou trop forte ou trop foible, ou bien convenable; & c'est de cet article que dépend la beauté de sa couleur & la faculté qu'il a de teindre beaucoup de verre. Il est bon d'observer encore que la nature des caillous, du quartz ou du fable, ne met pas peu de différence dans la beauté de la teinture. Mais on n'en fait pas encore bien la raison.

III.

Si, au lieu du premier mélange, on emploie du verre, assez clair, sans couleur, fait de caislous & de fel, & réduit en poudre fine, la chose est la même: mais comme is est plus résractaire, non-seulement par lui-même, mais encore par le cobolt, il convient d'ajouter au mélange le tiers du poids du cobolt de cendres gravelées. Au reste il faut savoir si c'est avec les caillous, le sable ou le quartz, que le verre a été fait, si l'on veut répéter l'essai en grand.

REMARQUES.

F.

La terre, qui a la propriété de teindre les verres en bleu, ne se trouve que dans le cobolt d'arsenic & de bismuth. On peut connoître sur le champ si elle y est, en la fondant avec le double ou le triple de son poids de borax, auque

246 DOCIMASTIQUE elle donne sa couleur bleue spécifique. Elle n'est point métallique euprisere: au moins n'a-t-on pu en réduire encore de cuivre. Il reste d'ordinaire un peu de bismuth dans cette tête morte, qui, dans les opérations en grand, sur le safre, se ramasse en un régule que l'on décante avant que de verser le smalt dans l'eau; de crainte qu'il ne renverse tout, ou ne brûle les bâtimens, & ne mette les Ouvriers en danger. Ce régule a presque toujours beaucoup de speise, ou fer arsénical dont on le sépare par le lavage, pour avoir le bismuth pur. Mais il y a des cobolts exemts de bismuth; & ce n'est point de ce demi-métal que vient leur couleur; car la couleur propre qu'il donne aux verres est tirant sur le pourpre. Il est bien constant que cette couleur du cobolt ne peut devoir fon origine au cuivre, ni en être produite par aucun moien; car celle qu'on tire de ce métal est différente de la couleur du cobolt; & quoique la mine de cuivre se

PRATIQUE. 247 trouve jointe à certains cobolts, on ne la trouve pas toujours dans ceux qui donnent la teinture en quession. Le meilleur safre se tire de la tête morte du bismuth.

L'illustre Henckel m'a fait part d'une expérience dans laquelle il a trouvé que de la limaille d'acier de Styrie, calcinée à un certain degré, avoit donné au verre la même couleur que les cobolts : d'où il suit très-probablement que c'est au ser, présérablement à tout autre métal, que la couleur bleue du safre, doit être attribuée; car les cobolts n'en sont jamais exemts, sans compter que dans la sonte du fer, il se forme une scorie dense d'un beau bleu, mais délaié.

II.

Le concours de différentes pierres, telles, par exemple, que de la classe des marbres, empêchent qu'on ne puisse se servir de tout cobolt pour teindre le verre; ou du moins détériorent le fafre qui en provient.

X iiij

248 DOCIMASTIQUE

Les fleurs un peu fixes, qui se subliment des cobolts, donnent aux verres un bleu d'émail, mais très-délaié, parce que l'arsenic ravit avec lui quelque peu de la partie colorante du cobolt. On fait entrer utilement ces sleurs dans la composition du smalt, non-seulement parce qu'elles y portent une augmentation de couleur, mais encore parce que l'arsenic possedéminemment la vertu de dissource les corps soumis à la vitrisication.

III.

Au reste, il est à remarquer que ce bleu d'émail contient beaucoup d'arsenic; car il adhere opiniâtrément aux sels & à toutes les terres, & répand, si on lui donne un violent seu de sonte, des vapeurs arsénicales, différentes de celles de l'alcali fixe supersu qui se trouve dans le verre. Ce fait est constaté par le résultat qu'il donne étant traité avec le cuivre, & par la résolution que lui occaPRATIQUE. 245
Thonne au feu & dans l'eau une
grande quantité d'alcali.

LXXXVIII. PROCÉDÉ,

Connoître la nature du métal contenu dans une mine inconnue, par la couleur qu'elle donne aux verres.

APPAREIL.

I.

Rillez pendant quelques heures cette mine réduite en poudre dans un creuset couvert, à un feu capable de le rougir médiocrement. Mettez quelques grains de cette poudre, avec une once de verre blanc réduit en poudre sine, évitant bien foigneusement qu'il ne s'y mêle rien de métallique ou d'autre matiere étrangere capable de fournir de la teinture au verre. Donnez un violent feu de fonte pendant quelques heures à ce mélange: ôtez le vaissean du

eu; laissez-le refroidir & le casfez. Alors les Artistes tâchent de juger, par la couleur que présentent les morceaux de verre, ques est le métal ou la terre métallique contenus dans la mine essaice: ils concluent, par exemple, que c'est du cuivre par le verd, du fer par le verdâtre rouillé, de l'étain par le blanchâtre laité, &c. & ainsi de fuite. Si la teinte n'est pas assez sensible, l'opération doit être répétée avec une portion de mine plus considérable.

REMARQUES.

I.

Cette méthode d'effaier les mines n'a pas été encore affez cultivée pour qu'on en puisse rien conclure de certain. Je ne crains point d'avancer que dans la plupart des circonstances, il n'est pas même possible de former une conjecture probable sur la nature des métaux contenus dans les minéraux. Pour

PRATIQUE. ce qui est de la quantité, il n'y faut pas penser. Les phénomenes fuivans, non-feulement remplissent la chose de difficultés, mais encore font entierement désespérer que jamais l'Art de la Verrerie, en tant qu'il s'occupe à teindre les verres avec des couleurs tirées des métaux, puisse devenir une Docimastique parfaite & suffisante: car, premierement, il est de fait que les couleurs des métaux calcinés, foit simples, soit combinés felon différentes proportions & qualités, & mêlés aux verres, different extrêmement en raison de la durée & du degré de feu qu'on a donné pendant la calcination des métaux, & la fonte de leur chaux avec le verre : ensorte qu'il n'est presque pas croiable que le même verre, tiré du feu à différens intervalles, puisse paroître sous tant de faces différentes; sans compter que les couleurs disparoissent quelquefois entierement. Secondement, il y a des métaux calcinés, qui donnent au verre une couleur foi-

252 DOCIMASTIQUE ble, tandis que d'autres en donnent une très-foncée : d'où il suit que si deux métaux de cette espece se trouvent mêlés ensemble, la couleur de l'un des deux est obscurcie & disparoît. Or il est bien, rare qu'une mine ne contienne qu'un feul métal : presque toujours s'en trouve-t-il deux, ou plus, combinés dans la même glebe en une infinité de manieres & de proportions; & pour-lors les couleurs qui en résultent sont très-différentes, distinctes à la vue, à la vérité, m<mark>ai</mark>s non fusceptibles d'être décrites; & en si grand nombre que l'Artiste le plus versé dans la pratique auroit bien de la peine à indiquer la moindre partie de leurs causes. D'autres métaux, au contraire, ne se manischent par aucune couleur dans un pareil mélange. S'il fe trouve, par exem-ple, une mine dans laquelle le plomb & le cuivre font en différentes proportions, pourvu toutefois que celles du cuivre ne soient

pas trop peu considérables; &

PRATIQUE. 253 qu'on mêle quelques grains de cette mine avec une once de verre blanc; il prendra un verd tirant fur le bleuâtre, & le plomb qui se trouve en très-petite proportion dans la petite quantité de mi-ne, bien qu'il surpasse dix sois celle du cuivre, n'indique sa présence par aucune couleur, & ne peut changer fensiblement pour si peu la dureté & le poids spécifique du verre. Si on ajoute beaucoup de mine, le cuivre obscurcit totalement la couleur. Il en est de même de l'étain, l'argent, l'or & l'antimoine en pareil cas. Troisiêmement, il y a d'autres corps non métalliques, qui non-feulement teignent les verres de couleurs quelquesois très-foncées, mais encore qui rétablissent les conleurs produites par les métaux, & détruites. Telles sont les têtes mortes du cobolt & du bismuth, différens corps purement terrestres, inflammables, fuligineux, &c. Il est évident par ceci avec quels foins & quelles circonspections ces vitrifica254 DOCIMASTIQUE tions doivent être faites, & avec combien plus de propreté que toutes les opérations chymiques, vu qu'elles font troublées par tant de causes, si peu considérables & presque imperceptibles.

TT.

Je vas donner succintement la maniere de faire commodément en petit, & à peu de frais, des expériences fur les vitrifications, en faveur de ceux qui voudront s'en occuper. Je ne ferai qu'abréger le plus que je pourrai, ce que les Auteurs nous ont communiqué sur cette matiere, n'exposant que ce dont je ferai fûr par ma propre expérience. Ceux qui font les plus propres à remplir mes intentions, sont Antoine Néri, Prêtre Italien, dont l'Ouvrage a été commenté & traduit d'Italien en Latin par MERRET, auxquels Kunckel a mis des Notes beaucoup plus estimables que le sond; en ce qu'il a consirmé les choses vérita-bles, corrigé les erreurs, &, ce

PRATIQUE. 255 qui est encore d'un bien plus grand mérite, en ce qu'il a levé les grandes difficultés que les deux premiers avoient laissées. Ces différens Ouvrages (a) sont en Allemand.

Le fourneau nécessaire à ces sortes d'expériences se trouve représenté dans l'édition Allemande, Planche I. sig. L. M. page 209. & décrit Partie II. pag. 138. & 139. Comme je m'en suis beaucoup servi, pour les opérations dont il s'agit, je l'ai corrigé de façon que le seu pût être donné plus sort aux vaisseaux, qu'on y pût introduire plus de choses & que les torrésactions & calcinations, nécessairement longues en pareil cas, pussent longues en pareil cas, pussent le reste. Ainsi j'en donnerai la description, de maniere qu'il puisse être facilement exécuté par ceux et en le resulte de le resulte de la comme de maniere qu'il puisse être facilement exécuté par ceux

⁽A) Nous les avons en François depuis quelque tems: c'est à Monsieur le Baron D'HOLBACH que le Public est redevable de cette Traduction.

256 DOCIMASTIQUE qui la liront attentivement. On en trouvera d'ailleurs la figure à la fin de cette seconde Partie, que j'ai cru devoir y ajouter pour me ren-

dre plus intelligible.

On se sert à cet effet de pierres ou de briques capables de soutenir la violence du feu. C'est ce qu'il est aisé de connoître si l'on se sert d'une pierre pareille pour soutenir un creuset dans lequel on fait une fusion qui demande un feu vif, telle que celle du cuivre: car si elle n'adhere point au fond car il elle n'adhere point au fond du creuset quand on le retire, qu'elle ne prenne point de vernis, à moins que ce ne soit un très-léger enduit, qu'elle ne se gerse point, & qu'elle garde sa dureté étant resroidie; alors on peut être sûr qu'elle a toutes les qualités requises. Il saut rejetter comme mauvaises celles qui, après avoir soutenu un grand seu, se sendent en tenu un grand feu, se fendent en refroidissant. On peut se servir pour mortier de la composition argil-leuse, dont on a fait les briques du fourneau, si c'en sont qu'on emploie,

PRATIQUE. 257 emploie, ou les mouffles d'essai. On observera que les pierres joignent si bien entre elles, que le trait de rustique soit très-petit; c'est-à-dire, qu'une légere couche de mortier sussifisé pour les maçonner.

Il faut qu'il y ait dans le lieu où l'on construira le fourneau en question une cheminée pompant bien la fumée; que toutes les grandes ouvertures qui s'y trouvent puissent être sermées exactement, & que le fourneau foit placé près de la cheminée, de façon que l'Artiste puisse tourner librement

autour.

La figure extérieure du fourneau peut être celle d'un cylindre terminé par une voûte. Son diametre fera de vingt-quatre pouces, ou plus, felon la différence des pieres. Sa hauteur de quarante-huit : l'épaisseur du mur, dans les endroits les plus minces, sera au moins de quatre pouces ou de six. Sa cavité intérieure sera divisée en chambres, dont la voûte doit fuitament.

258 DOCIMASTIQUE vre la direction d'une ligne parabolique. La plus basse, qui sert pour le cendrier, sera haute de douze pouces, & fon plus grand diametre ou inférieur en aura quatorze; & ainsi l'on voit quelle est la direction de la ligne parabolique. On fera à sa voûte une ouverture de dix pouces de diametre: ensorte qu'il ne restera sur son dos qu'un bord circulaire de deux pouces. Ce bord fert à soutenir des barres de fer équarries, que l'on met fur cette ouverture, au lieu d'une grille. On scelle ces barres, à l'endroit du rebord, d'une couche de lut de même épaisseur, que l'on applanit avec foin, pour qu'el-le puisse recevoir les vaisseaux qu'on y place de toutes parts. On laisse à la base du cendrier une ouverture ou foupirail en quarré long, large de six pouces sur quatre de haut, qui se ferme avec une porte de fer roulant sur des

gonds. La feconde chambre élevée fur la premiere, est le foier, ou lieu

PRATIQUE. 259 recevant l'aliment du feu. Elle est de même largeur & hauteur que la précédente, excepté que les pierres n'en soutiennent pas si bien l'action du feu. C'est pour cette raison qu'on lui donne quelques pouces de plus en largeur, & qu'on remplit cet excédent d'un garni foutenant la derniere violence du feu. Ce garni fe fait, si l'on n'en a point d'autre, de creusets d'Ipfen piles, que l'on mêle avec l'argille la plus réfractaire qu'on peut trouver. Au milieu de la voûte est un trou circulaire de six pouces de diametre, dans la circonférence duquel la voûte n'a qu'un doigt d'épais. Sur le dos de cette voûte est un emplacement large de quatre pouces, servant à mettre lesvaisseaux. Dans la circonférence de cette chambre, on fait sept portes arquées, là égales distances les unes des autres, fix desquelles sont larges & hautes de six pouces, & la septiême a deux pouces de plus. Leurs bases sont éloignées de deux pouces de la couche de lut, qui Y ij.

260 DOCIMASTIQUE assujettit les barres de fer, laquelle doit être regardée comme le pavé de cette chambre. Le mur du fourneau est diminué d'un tiers de son épaisseur, entre la base de chaque porte & le fol de la chambre. Toutes les portes sont garnies de fermetures, roulant sur des gonds, faites ainsi qu'il a été dit Partie I. S. CCLXXIII. nº. 4. couvertes d'un garni de deux doigts d'épais, reçues dans une feuillure large de quelques lignes & de même profondeur que l'épaisseur du garni. Chaque fermeture a d'ailleurs, à sa partie supérieure, un petit trou au travers duquel on peut voir aisément ce qui se passe dans le fourneau.

La troissème chambre supérieure à la seconde, est parsaitement semblable aux deux précédentes, si ce n'est que sa voûte est plus basse de deux pouces, & que le trou au moien duquel elle communique avec la quatrième chambre est de quatre pouces en quarré seulement

& n'est pas dans le milieu.

PRATIQUE. 261

La quatriême & derniere chambre est de même largeur que les autres, mais sa voûte n'est élevée que de huit pouces. A l'opposite du trou qui établit la communication de cette chambre-ci avec l'inférieure, & à deux pouces de son pavé, est un tuiau cylindrique de tôle de quatre pouces de diame-tre, servant à déterminer la sumée & la flamme dans cette chambre. Au milieu de ce trou & de ce tuiau ou cheminée, est une ouverture haute & large de six pouces, commençant dès le fol de la chambre. Elle est garnie d'une fermeture de fer, & sert à introduire & retirer les vaisseaux.

On se sert de ce sourneau de la maniere qui suit. On allume le seu daniere qui suit. On allume le seu ser de charbons ou de bois secs, & principalement de hêtre, qu'on y introduit par la maîtresse porte. Mais il est bon d'observer les chofes suivantes, quant au choix d'une pâture propre à donner un seu violent en général. Si l'on veut

262 DOCIMASTIQUE donner la derniere violence du few à un vaisseau absolument couvert de son aliment, il faut que les charbons soient petits ou d'une grosseur médiocre, & que les tourtes n'aient pas plus de trois doigts de haut, si les vaisseaux sont grands, ni moins d'un, s'ils sont petits. Mais si l'on met les vaisseaux à côté ou dessus l'aliment du feu, comme il arrive d'ordinaire dans ce fourneau, pour leur donner la chaleur & la ffamme la plus vive, il faut préférer en ce cas le bois & les gros charbons. Maintenant si l'on fait dans le mur du laboratoire une ouverture un peu plus grande, ou du moins égale au soupirail, que l'on établisse un canal de tôle ou de planches qui conduise de l'un à l'autre, & qu'on ferme d'ailleurs le laboratoire de tous côtés, pour qu'il n'y entre que peu d'air; alors son action est. d'autant plus rapide par ce canal, que la cheminée du l'aboratoire est plus échauffée; de forte qu'on parvient à donner au feu un degré de

PRATIQUE. 263 la derniere violence. Il sera si vif aux petites portes de la feconde chambre, que quelques onces de cuivre, jettées sans addition dans un creuset rougi, seront fondues au bout d'une minute, bouilliront, & feront beaucoup plus embrasées qu'il n'est nécessaire, pour lui faire prendre dans un moule la figure qu'on veut. On met les vaifseaux par les petites portes, & on les place sur le lut, servant à assujettir les barres de fer faisant office de grille. On place autant de vaisseaux dans le pourtour de la chambre, qu'il y a de portes. Les vaisseaux qu'on y introduit, avant que le fourneau soit parfaitement chaud, peuvent se poser fur une tourte épaisse d'un pouce & difficile à vitrifier. On peut voir & examiner la matiere contenue dans les vaisseaux par le petit trou pratiqué dans chaque porte. Com-me le fol de la troissême chambre est beaucoup plus large que celui de la précédente ; il est capable de tenir un double rang de douze

254 DOCIMASTIQUE vaisseaux chaque, ou plus, s'ils font de médiocre grandeur. Le feur n'est pas si fort dans celle-ci que dans la précédente, & fon degré-n'est que celui d'une fonte médiocre. Enfin dans la quatriême & derniere, le feu est beaucoup plus doux. Il y est très-propre aux calcinations & grillages, qui doivent être faites à un feu léger; car les vaisseaux ne font qu'y prendre un commencement de rougeur. Si l'on veut les placer dans le fourneau déja embrasé, on les chauffera bien d'abord; ensuite on les mettra dans la quatriême cham-

me ou feconde.

Avant que d'allumer le feu, il faut avoir des appareils pour plufieurs opérations. On fait de la forte bon nombre d'expériences avec très-peu de peine, en peu de tems, & à peu de frais. Enfin, je puis affurer que je n'en ai jamais fait qui m'aient procuré autant de

plaifig

bre, après quoi ils seront en état, par le rouge médiocre qu'ils auront pris, de passer dans la troissePRATIQUE. 265'
plaifir que celles pour lesquelles jai fait usage du fourneau en question; bien qu'elles foient d'ail-leurs très-ennuieuses, par rapport à ce que le feu doit y être très-fort & très-long-tems soutenu dans le même état; & certes c'est avancer peu que de dire que tout en est dix sois plus aisé, si l'on sait

en tirer partie.

Au défaut de ce fourneau, je me suis servi autresois, avec assez de succès, de l'athanor que j'ai décrit Partie I. Planche IV. fig. 1. au cendrier duquel j'ajustois un canal pour l'air, de la même maniere qu'au précédent. Je plaçois les vaisseaux, sur des tourtes, dans la chambre voisine de la tour. Je levois tout-à-fait la plaque de fer destinée à empêcher l'accès du feu de la tour dans la chambre. Je maçonnois la porte de cette chambre avec des briques & du mortier, laissant pour l'intromission des vaisseaux, deux petites portes que je fermois avec des pistons. Je plaçois les vaisseaux, qui deman-Tome IV.

266 DOCIMASTIQUE doient le plus grand feu, tout près de la fenêtre, au moien de laquelle le feu passe du foier dans la premiere chambre; ceux à qui un plus doux fuffisoit, au milieu de la chambre, & vis-à-vis la même fenêtre. Mais comme les pierres n'étoient pas des meilleures, & que j'y avois foutenu pendant deux jours un feu de la derniere violence, le fourneau s'étoit tout détruit & les tourtes s'étoient confondues avec les pierres vitrifiées; bien qu'il ne se fût point répandu de verre des vaisseaux : inconvénient que l'on doit prévenir avec tous les foins imaginables; car s'il arrive un certain nombre de fois,

d'état de servir davantage.

Les vaisseaux, dont on se sert en pareil cas, sont des creusets & des tutes qu'on place au fourneau, avec ou sans couvercle. Mais si l'on est obligé d'examiner ou d'agter souvent la matiere qu'ils contiennent, & de les garantir en même tems de la chute des cendres

le fourneau est absolument hors

PRATIQUE. 267

voltigeantes, il faut faire une échancrure à leur bord supérieur, puis y appliquer une fermeture, qu'on affujettira avec du lut. On peut encore construire exprès des vaisseaux cylindriques fermés par le haut, n'aiant seulement qu'une pareille ouverture par le côté, qu'on aura soin de tourner vers la porte. Si l'on se sert de vaisseaux triangulaires, il faut que l'un des angles soit dirigé vers le centre du fourneau. & le côté opposé appliqué à la porte. A faute de ces précautions, les vaisseaux sont sujets à se fendre. Pour ce qui est de la maniere de figurer le verre, nous n'entrerons dans aucun détail à ce sujet, comme étant tout-à-fait étranger à la matiere que nous traitons. Nous ne ferons qu'en décrire des compolitions.

Nous avons déja donné une defcription générale des verres (Partie I. §. X. Scholie II. & §. DIII.). Il y en a de fimples, qu'on peut diviser, premierement, en purement terrestres, qui comprennent toutes 268 DOCIMASTIQUE les pierres vitrescibles, soit crues ou fondues : car les pierres crues vitrescibles, ont tous les caracteres du verre. Secondement, en métalliques, vu que les métaux & demi-métaux, excepté l'or, l'argent, le mercure & l'arfenic, exposés à un feu léger, se convertisfent d'abord en ce qu'on nomme une chaux ; puis en verre, par l'application d'un feu violent. D'autres sont composés, & il entre dans ceux-ci les ingrédiens simples dont nous venons de parler, ou des sels alcalis & neutres fixes, & même différens autres corps dont on va parler plus particulierement.



LXXXIX. PROCÉDÉ,

De la maniere de faire le verre ordinaire, & de tirer des cendres le fel qui fert à cet usage.

APPAREIL.

I.

Es fels alcalis fixes provenant des végétaux brûlés, mêlés avec des terres vitrescibles, se convertissent en du verre, dit commun. Le fel alcali & sa terre matrice, c'est-à-dire, la cendre salée restant après la combustion de certains végétaux, étant fondus à un feu violent, donnent du verre avec lequel on peut unir d'autant plus de sable ou de caillous pulvérisés, que les cendres sont plus salées & les pierres plus fusibles. Le verre fait de la sorte est le plus dur de tous & le plus réfractaire; l'eau , l'air, ni aucun des menstrues hu-

270 DOCIMASTIQUE mides connus, ne lui font nulle impression; ensorte qu'eu égard à l'usage qu'on en fait, il mérite tout autant d'estime que les plus beaux verres blancs. Il est d'ordinaire verd brun, quelquefois entierement opaque & noirâtre. La propriété d'être durable, qu'il pofsede en un degré éminent, vient de ce que le sel & sa terre sont intimement combinés ensemble, & de ce que la qualité de la derniere substance y excede celle du sel beaucoup plus qu'en tout autre verre. Le sel est divisé très-uniformément & en de très-petites parties dans les cendres; ce qui augmente tellement la faculté qu'il a de dissoudre, qu'il est capable de réduire en flux la grande quantité de terre réfractaire qui lui est unie; & en effet les cendres privées de tout leur sel, par deux calcinations & édulcorations, dans l'état de pureté requis pour en construire des coupelles, mêlées avec le fel qui en a été retiré, & expofées à un violent feu de Verrerie PRATIQUE. 271 ne peuvent être liquésiées; de façon qu'il en résulte un verre traitable & capable d'être soufflé: au
lieu que le même sel, encore logé
dans sa terre, dissout non-seulement
cette quantité, à laquelle il est
joint, mais encore un tiers de sable

en sus, & au-delà.

Au-lieu de fable & de caillous, on peut se servir utilement, pour faire le verre dont il s'agit, de scories entierement calcinées, abfolument immuables aux injures de l'air, & solides, telles que celles qui proviennent principalement des Fonderies où l'on travaille le ser yu qu'on est le maître d'en ajouter une plus grande quantité aux cendres, que des pierres dont il a été parlé, & que d'ailleurs le verre en est tout aussi durable.

II.

Pour faire le verre blanc, on retire le fel des cendres de toutes fortes de végétaux. Or il faut choisir, à cet effet, des végétaux qui Ziii,

272 DOCIMASTIQUE aient été recueillis dans leur vigueur, depuis peu de tems, & qui n'aient pas été long-tems exposés aux injures de l'air : car la pluie & l'air emportent & détruisent à la fin toutes les substances qui doivent, par le moien du feu, se convertir en alcali fixe. Il est encore bon d'observer qu'on ne retire pas de toutes fortes de végétaux assez d'alcali fixe pour se dédommager de ses frais ; sur quoi l'on doit consulter les Ouvrages des Chymistes. Tous ces sels étant bien purifiés, sont absolument les mêmes, selon la Remarque de KUNCKEL. Ainsi il est tout-àfait superflu d'en avoir de tant d'especes, de si difficiles à obtenir & de si chers, pour faire le verre, vu qu'un seul tiré du plus vil végétal peut tenir lieu de tous les autres. On le tire des cendres & on le purisse, premierement, en faisant bouillir quelque tems les cendres dans environ trois sois autant d'eau, & agitant de tems à autre avec un petit bâton, Secon-

PRATIQUE. dement, passant la solution à travers un filtre ou un fac de toile, & l'y reversant jusqu'à ce qu'elle devienne claire. Troisiêmement, évaporant le lessieu dans un chaudron de fer, exemt de rouille & bien net. On évite la chute des charbons pendant l'évaporation, & l'on donne le feu assez fort pour tenir la liqueur légerement bouillante. Il faut, avant que de commencer l'évaporation, avoir rassemblé assez de lessieu pour remplir fix ou huit fois le chaudron, & n'y en verser à chaque fois que jusqu'à la moitié de sa hauteur, de crainte que le fel ne forme dans la partie inférieure du chaudron une croûte, qui ne pourroit manquer d'être difficile à féparer. On fournit de la lessive, à mesure que l'eau s'évapore. Quand on commence à s'appercevoir que la folution s'épaissit, que des grumeaux falins s'y forment, & que sa super-ficie se couvre d'une légere croûte faline; alors on doit diminuer le feu, & remuer continuellement,

274 DOCIMASTIQUE avec une spatule de bois ou une cuillier de fer, jusqu'à ce que le fel reste sec & pulvérulent. Après quoi on peut donner le feu un peu plus fort pour calciner, sans être obligé de remuer. Si l'on n'a la précaution d'agiter & de diminuer le feu, il s'applique aux parois du chaudron une croûte saline qu'on n'en peut séparer qu'avec le coin & le marteau, & sans qu'il s'y mêle quesques parties de ser : enchaudron, qui est de ter : en-forte qu'à force de tourmenter le chaudron, qui est de fonte, il arrive souvent qu'on le casse. Si l'on mêle deux parties de ce sel qui est brun ou jaunâtre, avec trois parties de caillous pulvérisés ou de sable, & qu'on expose le mélange au seu, on aura, au bout de plusieurs heures, un verre plus beau que le premier, mais moins

durable, par la raison qu'il contient beaucoup plus de sel, & que la mixtion n'en est pas si parfaite. Mais la diversité des pierres empêche que l'on ne puisse indiquer de proportions constantes des cailPRATIQUE. 275
Ious, ou du fable & du fel; car il y a des caillous plus fusibles les uns que les autres, & le sable a aussi différens degrés de fusibilité; ce dont on doit s'éclaircir par l'expérience. Le sel, tiré des cendres, étant mis dans une poêle de fer placée fur la voûte de la chambre fupérieure du fourneau de Verrerie, ou même immédiatement sur le sol de la même chambre, calciné à un feu médiocre seulement, de crainte qu'il n'entre en fonte, & délivré de la grande quantité de matiere grasse qu'il contient, devient tout blanc', ou bien un peu bleu & verd, si le seu a été long & violent, & donne un verre plus beau que le premier, plus diaphane & moins coloré. Mais le verre est en grande partie redevable de cette beauté & de cette durabilité à un feu vif & long-tems continué; car il rend la mixtion plus parfaite & dissipe le sel superflu; d'autant que l'alcali fixe s'ex-hale fous la forme d'une vapeur blanche. Cependant il lui est im-

276 DOCIMASTIQUE possible de le volatiliser tout; car il en reste une certaine portion intimement unie & fixée avec les caillous, qui n'est plus mobile, quelque degré de feu qu'on lui donne. On voit maintenant la raifon pour laquelle le même mélange donne des verres de différente beauté & durabilité, felon les différens degrés du feu & sa durée; car il arrive quelquefois que du verre s'est obscurci à l'air, ou même est tombé de lui-même en poussiere, pour avoir été trop tôt retiré du feu, bien qu'on y eût emploié les proportions convenables de sel & de pierres; & ce phénomene est d'autant plus promt qu'on a fait entrer dans la frite plus de sel qu'il ne faut.



XC. PROCEDE,

De la maniere de préparer les sels pour faire du verre imitant les crystaux.

APPAREIL.

P Our faire de beau verre blanc, il faut purifier un certain nombre de fois le fel qu'on emploie, par des folutions & des cryftalifations. Une premiere folution ne fuffit pas pour féparer la terre groffiere, qui n'eft pas fufceptible de prendre une diaphanéité parfaite, bien qu'on la paffe à travers des filtres très-ferrés & très-épais. Ainfi réfolvez de nouveau le fel du précédent Procédé: filtrez-le & l'évaporez de la même maniere dans un chaudron de fer très-net, jusqu'à ce que la superficie de la liqueur commence à se couvrir d'une pellicule faline, & qu'il se dépose au fond & aux parois du

78 DOCIMASTIQUE chaudron des molécules de sel. Laissez refroidir & reposer pendant quelques heures: après celà, vous pourrez enlever avec une cuillier percée beaucoup de sel très-blanc & très-pur. Ensuite continuez d'épaissir le reste de la solution jusqu'à ce qu'il ne s'en sépare plus de sel de la même façon, mais qu'il donne une bouillie groffiere : ce résidu sert au verre le plus commun. On calcine le premier fel. Si vous purifiez ce fel encore une autre fois ; alors il fera propre à donner le plus beau verre ou cryftal. Si l'on expose à l'humidité de l'air le sel alcali, tiré des cendres, purifié & calciné, & que l'on cryftalise selon la méthode dont il a été parlé, l'huile par défaillance qui en provient, on le rend aufti pur en une feule fois, qu'il est possible de le faire par quel autre moien que ce foit. Mais il n'est pas nécessaire de prendre tant de peine pour d'aussi petites expérien-ces. On vend par-tout, à bon mar-ché, des cendres gravelées, qui

PRATIQUE. ont été suffisamment calcinées & rendues caustiques; pourvu qu'on les dépouille du sel neutre difficilement foluble & de la terre groffiere qu'elles contiennent, en les résolvant dans quatre fois leur poids d'eau froide, ou, ce qui est encore mieux, qu'on les laisse tomber en défaillance, qu'on les filtre & mette crystaliser, elles sont pour-lors très-propres à donner le plus beau verre blanc. On met encore dans la frite d'autres sels, & principalement du nitre : s'il n'est pas pur, on le résout, on y verse quelques gouttes d'huile de tartre par défaillance, & on le crystalise pour le purisser. Le borax y entre aussi. On l'y prépare à l'aide d'une légere calcination, dans laquelle une petite quantité de ce sel se gonfle & devient une masse spongieuse & légere, d'une grosseur excessive & d'une grande blancheur: mais il ne faut pas que le feu soit assez fort pour le liquésier.

Si l'on néglige cette préparation, le mélange où il entre passe par280 Docimastique dessus les vaisseaux pour si grands qu'ils soient.

XCI. PROCÉDÉ,

De la maniere de choisir & de préparer les caillous pour faire du verre crystalin.

APPAREIL.

N réduit en poudre, dans un mortier de fer non rouillé, du lable & des caillous peu durs. Quand le mortier est rouillé, on doit y broier d'abord du sel commun pour le nettoier; & cette précaution est toujours nécessaire toutes les fois qu'on veut faire du verre crystalin & sans couleur : elle est inutile, quand on doit lui donner dans la fuite une couleur tirée du fer. Pour le verre le plus dur, il faut choisir les caillous les plus durs; tels que sont la pierre à fusil noire, & quelques quartz très durs.

PRATIQUE. 281 très-durs, auxquels la lime ne fait point d'impression. Ces matieres doivent être blanches, ou se blanchir par la calcination. Il est nécessaire de leur enlever la croûte crétacée qui adhere à leur furface, de les exposer à un violent seu de calcination, & de les jetter toutes rouges dans l'eau froide. Par-là on les amollit, & elles deviennent d'autant plus blanches qu'elles ont été plus noires. On emporte par le lavage les cendres qu'elles peuvent retenir; on les pulvérise dans un mortier, puis on les passe par un tamis de crin serré, pour en avoir une poudre très-subtile. Si l'on ne veut pas teindre le verre avec des safrans de fer, on verse, sur cette poudre ou tarse, de l'eau forte affoiblie ou fon phlegme: on agite un peu, & on laisse reposer pendant une nuit; après quoi l'on décante, & l'on édulcore un certain nombre de fois avec de l'eau

chaude pure. On a , par ce moien , un fable très-fubtil, aussi propre à faire du verre crystalin très-dur , 282 DOCIMASTIQUE que fi l'on cût emploié le crystal même de roche, selon que nous l'enseigne Kunckel.

XCII. PROCÉDÉ,

Des ingrédiens qui entrent dans la frita du verre crystalin.

APPAREIL.

Na déja dit que la différente fusibilité des caillous empêchoit qu'on ne pût assigner au juste quelles devoient être les proportions des ingrédiens de la frite. Ainsi les formules qu'on va donner, ne doivent être regardées que comme des exemples d'effais.

Prenez huit parties de tarse, & cinq parties d'alcali fixe bien pu-

rifié.

AUTREMENT.

Prenez trois parties de tarse, &

PRATIQUE. 2833 une partie, de chaque, d'alcali trèspur & de borax calciné.

AUTREMENT.

Prenez trois parties de tarse deux parties de nitre très-pur: une demi-partie d'alcali fixe très-pur, & autant de borax calciné, avec un seizième d'arsenic blanc crysta-lin.

Quand on met de l'arsenic dans la frite, il faut préalablement le mêler intimement aux sels, & surtout avec le nitre, puis joindre ce mélange avec les caillous calcinés. L'effet que l'arsenic produit ici consiste à faire dissource aux sels les caillous avec plus d'énergie. Ce minéral, ainsi qu'il a été observé, ne se dissipe pas tout, mais se fixe pour la plus grande partie par le verre, & soutient la plus grande violence du seu. On n'a pas encore assez fait de recherches pour décider de quelle maniere l'arsenic détruit la teinte verdâtre & bleuâtre que contracte

Aaij

284 DOCIMASTIQUE

le verre, en conféquence des para-ticules métalliques qui lui font-fournies par les caillous & les fels impurs, ni même si c'est de ce minéral que provient ce phéno-mene: car la bonne magnésse na-tive décolore aussi le verre verdâtre, pourvu qu'on ne lui en mêle qu'une petite quantité (Partie I. §. CCCXCIV.), & lui fait perdre en même tems la blancheur par laquelle elle ressemble à de la

glace.

Pour cuire la frite, prenez ur vase très-net, sermé par le haut, de crainte que les saletés n'y tombent, & ouvert par le côté, asin qu'on puisse examiner les matieres qui y seront contenues. Mais avant que d'en charger ce vaisseau, il faut le recuire & le couvrir d'un léger enduit de quelque verre pulvérisé & sans couleur. On y parvient en mettant de la poudre de quelque verre dans le vase avant que de le cuire, & quand il est encore hu-mide, l'y secouant, & exposant ge vaisseau à un feu léger, après

PRATIQUE. 285 en avoir fait tomber ce qui ne se fera point attaché à ses parois. La troisième chambre du fourneau sert à cet effet. Cette précaution a pour but d'empêcher que le verre ne foit fali par les petites pierres & la poufliere, qui n'auroient pas manqué, à cause de leur peu d'ad-hérence, de s'y mêler, si elles n'eussent pas été fortement aglutinées par la litharge: elle est d'ailleurs nécessaire pour fermer tout accès aux exhalaisons des matieres volatiles, qui se trouvent dans certaines argilles, qui donnent de la couleur au verre, & l'obscurcissent même quelquesois entierement. Tout étant préparé de la façon qu'on l'a prescrit, remplissez les deux tiers d'un petit vaisseau d'une frite quelconque : calcinezla, avant que de l'exposer à la violence du feu, pendant une heure, dans la quatrième chambre. Pla-cez ensuite le vaisseau dans la troisième ou seconde pour la mettre tout-à-fait en fonte. Vous l'y laisserez jusqu'à ce que le verre

286 DOCIMASTIQUE foit assez beau, & privé de bulles; ce qui exige l'espace de plusieurs heures. On l'examine en en tirant une molécule au moien d'un tuiau de pipe neuf, auquel on fait seu-Iement toucher la superficie de la masse vitreuse fondue. Il faut se garder de remuer le verre en même tems; car toutes les fois que cela arrive, il s'y forme de nouveau des soufflures qui ne s'affaissent pas aisément après cela. Ces sortes de verres surpassent tous les autres en dureté & en transparence, si on Ies laisse assez long-tems exposés à la violence du feu. Si l'on veut en avoir de gros morceaux, principalement colorés, abfolument exemts de bulles & de veines, il faut refroidir très - l'entement le vaisseau dans la quatriême chambre, qui est moins chaude que les autres, le casser, ou l'user sur une pierre à aiguifer dans les endroits où il touche au verre.

XCIII. PROCÉDÉ.

Teindre les verres, par le moien des metaux on d'autres corps.

APPAREIL.

N Ous avons déja donné quel-que chose là-dessus au Procédé LXXXVIII. où nous avons parcouru quelques généralités qu'il est bon de se rappeller ici, que nous allons traiter cette matiere plus particulierement. La préparation des chaux métalliques, fervant à teindre les verres, demande différens menstrues, selon la différente nature de ces métaux.

La calcination du fer & du cuivre se fait presque par les mêmes moiens, dont les principaux sont: Premierement, le feu seul qui détruit les métaux, dits imparfaits; très-commodément le fer & fans qu'il se mette en fonte, & encore

288 DOCIMASTIQUE plus aisément le cuivre. Cette opération se fait en peu de tems, si l'on place les vases chargés de ces métaux réduits en lamines ou en limailles, & couverts dans la troisiême chambre; qu'on les y laisse jusqu'à ce qu'ils soient friables, & que, après les avoir triturés, on les calcine encore une fois ou deux, pendant un demi-jour ou plus, pour achever de détruire les molécules qui peuvent avoir confervé leur métallicité : on observera que le feu ne foit pas affez fort pour disposer la chaux à la fusion. Secondement, d'exposer à un feu violent pendant quelques heures la limaille de fer mêlée avec du soufre pulvérisé, dans un creufet couvert placé dans la troisiême chambre : de triturer cette limaille friable & corrodée, & de la recalciner pendant un jour ou deux dans la quatriême chambre : après quoi elle est changée en un colcothar d'un rouge obscur propre à tein-dre les verres. Cette action du sou-

fre est encore plus promte sur le

cuivre.

PRATIQUE: 289 cuivre que sur le fer : car si l'on cémente avec du foufre des lames de ce premier métal, même affe épaisses, dans un creuset couvert, & qu'on place ce vaisseau à un feu médiocre dans la troisiême chambre, les lames sont pénétrées au bout de quelques heures, sont devenues fragiles, beaucoup plus épaisses & obscures. Si on les pulvérise ensuite, & qu'on les calcine pendant quelques heures dans un vaisseau ouvert, placé dans la quatriême chambre pour dissiper le reste du soufre, on a une chaux de cuivre préparée par le foufre. Troisiêmement, l'huile de vitriol étendue d'eau, qui dissout promtement le fer, & fait du vitriol conjointement avec ce métal; mais qui ne dissout le cuivre que quand elle est très-concentrée & bouil-lante. Voiez le LXXXII. Procédé. Les crystaux de vitriol formés par l'évaporation, desséchés sur un fourneau échauffé, tombent en une poudre que l'on calcine dans la quatrieme chambre, que l'on Tome IV. Bb

200 Doctmastique

édulcore avec de l'eau chaude, qu'on desséche & garde pour l'usage. Quatrièmement, la limaille du fer, ou celle du cuivre, sont rongées si on les humeste à quelques reprises avec du vinaigre distilé, & qu'on les desséche sur un fourneau allumé. La premiere de ces chaux se convertit en une poudre friable d'un gris obscur, & la seconde en verd ou rouille verte; toutes les deux doivent être calcinées légerement dans la quatrième chambre.

Le laiton se calcine par le seu seul; mais comme il supporte plus constamment l'état de rougeur que le cuivre rouge, sans perdre son phlogistique (LXXV. Procédé), il en saut exposer des lamines au seu deu de la troisième chambre, qui est beaucoup plus sort, prenant toujours garde néanmoins qu'elles ne se mettent en sonte; car il prend, au contraire, cet état plus promtement que le cuivre pur. Il saut calciner cette chaux encore quelquesois à un seu plus

doux; mais plus long-tems constinué.

Premierement, le plomb se cal-cine sans addition. Si on le met fondre dans une grande cuillier de fer, sa superficie se couvre sur le champ d'une pellicule qu'il faut emporter avec une spatule de fer & rejetter comme mauvaise: car elle contient les faletés qui sa trouvent avec le plomb, & même le cuivre qui peut y être. Cette premiere pellicule enlevée, il na tarde gueres à s'en former une autre qu'on retire de même, mais pour la garder. Enfin l'on continue d'en prendre autant qu'on le juge nécessaire. On les étend au large dans un vaisseau plat qu'on met dans la quatriême chambre, pour les y calciner à un feu doux, les remuant de tems à autre avec un crochet de fer, & les y laissant jusqu'à ce qu'elles soient devenues entierement friables. On les pulvérise ensuite, & on les passe au travers d'un tamis de crin fort serré afin d'en séparer les molécules de Bbii

202 DOCIMASTIQUE plomb qui peuvent y rester. Secondement, le plomb est corrodé par la vapeur du vinaigre, & fe convertit en une chaux blanche, qui, étant réduite en poudre, se vend à vil prix chez tous les Droguistes, sous le nom de céruse; mais fe trouve rarement naturelle, & fouvent falsifiée avec la craie, le plâtre ou autres matieres: ensorte que les Verriers qui en font entrer dans la composition de leur verre, perdent leur tems & leurs peines. Si l'on veut faire de trèsbonne chaux de plomb de cette espece, par le moien du vinaigre, il faut distiler du vinaigre de vin dans une cucurbite dont le cha-piteau soit rempli de lamines de plomb, disposées de maniere qu'elles ne puissent tomber dans la cucurbite, & que les gouttes du vinaigre qui s'y appliqueront, n'y puissent retomber non plus; mais coulent de la gouttiere du chapiteau dans fon bec, puis dans un récipient. La distillation doit se faire à feu doux pendant quel-

ques jours. Au bout de ce tems, on trouve dans le récipient l'acide du vinaigre faturé de plomb & dulcifié, qui, étant évaporé dans un autre vaisseau, donne des cryftaux nommés sucre de Saturne, ou Saturne glorisse. Ces crystaux, étant calcinés à un feu léger, tombent en une poudre d'un usage commode pour la composition du verre. On y peut substituer la chaux de plomb rendue rouge par un feu de réverbere, qu'on appelle minium, ainsi que la litharge marchande. Mais comme cette derniere substance sur-tout donne un régule de plomb, que l'on trouve au fond des vaisseaux, il est nécessaire, avant que de la mêler à la frite, de la fondre, de la verfer dans un cône de fer, & d'en féparer le régule du plomb qui fe précipitera : ou bien il faut verser dans l'eau la frite un quart-d'heure après qu'elle aura été fondue, pour féparer le plomb du verre en poudre. Il convient aussi de mêler une portion de nitre dans la frire Bbiii

234 DOCIMASTIQUE
où il entre de la litharge, ou toute autre chaux de plomb, pour
détruire ce métal & le virtifier
promtement; car la litharge est
composée d'écailles très-fines & de
molécules de plomb vitrissées ex-

térieurement. Par la premiere méthode, on calcine l'étain encore plus facilement que le plomb & avec un feu plus fort. Néanmoins on va encore plus vite par la méthode particuliere qui suit. Ajoutez à de l'étain fondu, à un feu léger, le double de son poids de plomb : augmentez ensuite le feu par degrés. Sitôt que l'étain commencera à rougir, il fera rejetté du mélange, fous la forme d'une chaux de diverses couleurs. Soutenez le même degré de feu, jusqu'à ce que cette chaux cesse de fumer & de scintiller; après quoi, vous la retirerez avec une cuillier de fer. Il en reparoîtra de femblable à plufieurs reprises. Vous acheverez de calciner, dans la quatriême chambre, ces différentes portions de chaux

PRATIQUE. 295

rassemblées: mais il ne faut pas vous attendre qu'il ne s'y sera point du tout mêlé de plomb (Partie I. §. LV II I.). Cependant ce mélange n'empêche point que cette chaux d'étain ne serve aux mêmes usages, c'est-à-dire, à rendre le verre opaque, que si elle avoit été faite sans le concours du plomb: car la chaux de ce métal, suffisamment calcinée & mê-lée avec les additions convenables, doit être regardée comme un corps purement vitrescible & indistrerat aux couleurs: à cela près pourtant qu'il n'est pas aussi favorable au rouge que les autres verres.

Les chaux d'or & d'argent fer préparent en dissolvant ces métaux dans leurs acides appropriés, & les en séparant par la foustraction des esprits ou par la précipitation, au moien d'autres métaux ou de quelques sels. Il faut cependant se garder de l'or fulminant. La chaux d'or précipitée de l'eau régale par l'étain, s'appelle chaux de Cassius.

Bbiiij

296 DOCIMASTIQUE

Comme le mercure même devient fixe, étant dissout par l'eau forte & I'huile de vitriol, il y a des Artistes qui en épaississent la dissolution & la mêlent aux compositions de chaux qu'ils emploient pour la teinture du verre. Les demi-métaux se calcinent ou par eux-mêmes, ce qui réussit sur-tout aisément avec le régule d'antimoine, ou par le moien de la dissolution dans les acides, & des précipitations de différentes especes. Ils sont encore susceptibles d'entrer dans la composition du verre, après avoir été détonnés avec le nitre.

On peut teindre le verre en une infinité de manieres, à l'aide de ces chaux, principalement si elles font accompagnées de quelques

autres corps.

Il est bon d'observer en général, premierement, que la frite doit être mise dans un vaisseau neuf, ou tout au moins qui n'ait servi qu'à du verre coloré de la même saçon, & qu'on en aura retiré après la fonte. Secondement,

PRATIQUE: 297 que les morceaux de verre épais exigent moins de chaux teignantes que les petits; ensorte qu'il faut chercher par des essais quelles sont les proportions des ingrédiens qu'on doit emploier dans chaque cas particulier. Troissemement, que le feu soit assez violent pour qu'un tuiau de pipe chauffé, plongé dans la matiere, ne fasse que se recouvrir d'une croûte de verre un peu épaisse, à la vérité, mais sans en emporter un bulbe considérable. La frite ne doit pas être mise tout à la fois dans le vaisseau : mais quand il y en a une partie fondue parfaitement, on peut y projetter le reste avec une petite cuillier de fer : car certains mélanges écument & se gonflent considérablement; & même, il n'y a presque point de vitrisication où l'on n'observe une ébullition accompagnée d'écume, cessant quand la vitrification est achevée, laquelle doit fon origine aux fels non-seulement, mais encore aux préparations de Saturne & autres

298 DOCIMASTIQUE corps vitrescibles. Nous allons donner quelques exemples des couseurs.

I.

Le verd se sait avec deux onces de frite, donnant du verre crystalin, auxquelles on mêle environ dix grains d'une chaux de cuivre quelconque ou de laiton. Si l'on ajoute quelques grains de safran de fer à la chaux du cuivre, il en naît un très-beau verd tirant sur le jaune. On peut, en changeant les proportions de ces deux chaux, varier à l'infini les nuances de la même couleur.

II.

On fait du verre bleu en prenant deux onces de verre, & y mélant trois ou quatre grains de fmalt, de fafre, ou de cobolt calciné. La chaux du cuivre, faite par l'eau forte, donne aussi du bleu, mais différent de celui du fafre.

III.

On rend le verre brun ou noir, en y mêlant beaucoup de cobolt ou de safre, comme, par exemple, une drachme. Le phénomene est le même de la part des safrans de ser & de toutes ses mines, si on en mêle une grande quantité avec le verre. Cependant il y a une différence dans la couleur brune qui en provient, que l'on apperçoit sur-tout si l'on réduit le verre teint en une poudre un peu sine; car pour-lors on distingue celle du smalt, en ce qu'elle tire sur le bleu, de celle du ser qui approche de la couleur de la rouille.

IV.

On donne la couleur d'or a a verre, en mêlant avec la dose de frite dont on a parlé, douze grains de magnésie calcinée, une drachme & demie de tartre avec six grains de poudre de charbons ou de suie.

300 DOCIMASTIQUE

V.

La couleur laitée, blanche, opaque, se donne au verre au moien de l'étain, en ajoutant à la frite un cinquième de chaux de ce métal, & autant de chaux de plomb pour faciliter la fusion, avec un grain de magnésie calcinée. On donne encore au verre une belle couleur laitée & demi-opaque, avec des os calcinés au blanc, réduits en poudre subtile, & mêlés avec la frite. Il est fort avantageux d'y ajouter un peu de nitre.

VI.

On peut faire le rouge à l'aide de la chaux d'or dissout dans l'eau régale, & précipité par de l'étain très-par. Si la couleur ne paroît point, on la ressolte en tenant quelque tems le verre encore rouge, dans de la slamme de menu bois.

La scorie rouge de cuivre teint

PRATIOUE. 301
le verre de couleur de fang; mais
il devient verd s'il demeure exposé
un peu trop long-tems au feu.

VII.

L'argent précipité de son menstrue, avec un esprit alcalin, fait le jaune. Cette couleur est aussi produite par les chaux d'antimoine. Sid'on fond, avec le tarse seul, daux ou trois fois autant de chaux de plomb, on a un très-beau verre jaune, tirant légerement sur le verd, plus fusible que les précédens, perdant aisément ses bulles, & rejettant en haut de petites pierres. On peut encore ajouter la chaux de plomb aux premieres frites, excepté à celle du rouge diaphane à laquelle on réussit mieux avec une composition où il n'entre que les sels & les caillous. Le verre qui en résulte est très-propre à prendre le premieres couleurs. La chaux d'étain, ajoutée à la frite en une quantité égale ou même double, renda e verre laité: & l'on

peut alors lui donner des couleurs très-agréables, en y ajoutant les chaux des autres métaux. On donne le nom d'émaux à ces fortes de verres opaques & très-fusibles composés d'un mélange de chaux de plomb, de frite pour les verres crystalins, & de chaux d'étain intimement mêlés, teint par les chaux des autres métaux. On en peut trouver une bien plus grande quantité dans les Auteurs qui ont été cités.

XCIV. PROCÉDÉ.

Examen hydrostatique & statique des

APPAREIL

E Procédé, ainsi que ceux qui précedent sur le verce, n'est point strictement du ressort de la Docimassique; mais il y est d'un grand usage. Cet examen se sait evec divers appareils qui se trouvent dans les Ouvrages sur l'Hydrostatique. On y peut choisir celui qu'on trouvera le plus commode à avoir, & pour l'usage. Il est bon d'observer les choses suivantes en général.

I.

Il faut avoir de l'eau distilée à feu doux dans un vaisseau de verre, laquelle soutienne l'épreuve de la solution d'argent, ou de Saturne, sans se troubler; car il y a une trop grande différence entre les eaux de sontaine, de riviere & de pluie.

II.

La chaleur de l'eau & du corps à peser doit être déterminée; car elle pourroit apporter beaucoup de différence dans les résultats. On peut s'en convaincre en un moment: en pesant dans l'eau chauffée le même corps qui y a été pesé quand elle étoit froide; il

304 DOCIMASTIQUE paroîtra spécifiquement plus pefant : ainsi il suit qu'il faut être muni d'un Thermometre. Or il convient de choisir un degré qui furpasse peu les grandes chaleurs de l'Eté; tel, par exemple, que le quatre-vingt-dixième du Thermometre de Farenheit. Celui qu'on fixe pour ces fortes d'expériences n'est si grand, que parce qu'il est plus aisé de le donner aux corps en un tems froid, que de faire un froid artificiel en un tems chaud; plus difficile à foutenir aussi conftamment qu'il est nécessaire dans le cas dont il s'agit.

III.

Les corps doivent être d'abord pesés dans l'air très-exactement.

IV.

Il faut commencer par macérer dans un vaisseau bas, rempli d'eau très-pure, les corps poreux, arides, avides de l'eau, pour chasser, autant

PRATIQUE: 305 autant qu'il est possible, l'air de leurs interstices; parce que cet élément rend les corps spécifique-ment plus légers. Quant à l'eau qui occupe les interstices du corps que l'on veut peser, elle est indifférente, respectivement à celle dans laquelle il est plongé: ainsi qu'on le peut voir dans les bois qu'on le peut voir dans les bois qui paroissent spécifiquement plus légers que l'eau, dont plusseurs furnagent, bien que leur substance propre soit spécifiquement plus pesante que l'eau, & aille au sond quand l'air en est sorti, comme on le sait par expérience. Mais il ne saut pas tout-à-sait submerger-les corps qu'on sait macérer, ils doivent communiquer avec l'air par leur partie supérieure; assin que l'air rensermé dans leurs vacuoles dissentinés puisse d'échapper plusdifféminés puisse s'échapper pluspromtement & entierement.

V.

Comme il y a certains corps sur lesquels l'eau resuse en quelque sa-Tome W. gon de prendre, & que quand ont plonge presque tous les solides dans l'eau principalement tiede, relle que doit être celle qui sert à ces tentatives, il se forme à leur surface des bulles d'air qui les rendent plus légers; il faut les humester avant, autant que cela peut

VI.

Te faire.

Il est à propos de donner aux torps, autant qu'on peut, une forme solide & polie. Les métaux, par exemple, se pesent très-commodément quand ils ont une figura sphérique.

VII

Les corps caverneux recelant de l'air, fans admettre d'eau, doivent être réduits en une poudre que l'on fera macérer dans l'eau, & qu'on agitera long-tems avant que de la pefer.

VIII

Il faut peler les sels dans de l'el-

PRATIQUE. 307
prit de vin alcoholifé, après avoir
donné à toutes ces substances le
degré de chaleur qui a été requis;
ou bien, si l'alcohol les résout,
ou si l'on n'en a pas, il faut faire
une solution des mêmes sels la
plus faturée qui se puisse, au degré de chaleur que nous avons déterminé, & comparer son poids
spécifique avec celui de l'eau, en
plongeant dans l'une & dans l'autre un corps solide, tel, par exemple, que du verre.

Toutes les autres manipulations fuivent d'elles-mêmes de la nature des instrumens qu'on emploie & de

la pratique même.

IX.


On peut favoir plus exactement le poids des métaux par la statique, en pesant une masse d'un volume déterminé d'un métal quelconque après l'avoir préalablement bien purisé. On y parvient en le. tirant à la filiere, & en coupant un cylindre de ce fil d'une lon-

Ccij

gueur fixe, que l'on pese à la bafance d'essai. Il est possible de comparer de la même maniere tous les métaux ductiles, après les avoir tirés en fil. On peut connoître assez au juste, par l'examen statique & hydrostatique, la pureté de l'or principalement, comme le plus pesant des métaux, & de l'étain le plus léger de tous.

Fin de la Pratique de la Docimastique





EXPLICATION

DE LA PLANCHE VI.

Page 256. de ce quatriême Volume:

Floure 1. Fourneau vu par la partie antérieure.

A. Chambre inférieure ou cendrier.

Sa porte, au moien de laquelle on ôte les cendres, & l'air entre ou immédiatement, ou à l'aide du tuiau ou trompe

b. qui y aboutit, & vient d'un trou fait au mur du laboratoire.

c. Endroit où l'on place les barres de fer.

de fer.

d. d. Rebord fur lequel portent les barres de fer, & l'on met les vaiffeaux.

4. Chambre seconde ou foier.

310 EXPLICATION

e. Maîtresse porte, ou principal ouvreau.

f. f. Petites portes ou moiens ou-

C. Chambre troisième.

g. Ouverture par laquelle passe la flamme de la précédente dans celle-ci.

h. h. h. Portes.

i. i. Le fol.

D. Quatriême chambre.

k. k. Trou quarré pour le passage du feu.

1. La porte.

m. La cheminée.

n. n. n. n. n. n. Lignes ponctuées défignant la forme de la cavité du fourneau.

o. o. o. o. o. o. o. Trous pratiqués dans chaque porte ou petits ouvreaux.

Figure 2. Fourneau vu par la par-

tie postérieure.

Figure 3. Coupe perpendiculaire du fourneau par le milieu. On y a représenté des vaisseaux placés. Les lettres répondent à celz les de la figure 1.



DE LA PLANCHE. 311 Figure 4. Vaisseau cylindrique fermé par le haut.

a. Trou au moien duquel on y met la matiere, & par où l'on exa-mine ce qui s'y passe.

Figure 5. Creuset triangulaire or-dinaire accommodé aux mêmes usages que celui de la figure 3.

FIN



TABLE

DES MATIERES

Contenues dans les quatre Volumes de la Docimastique.

Les chiffres Romains défignent le Tome; & les chiffres Arabes la page.

A.

ABSTRICH, III. 34.

A A B STRICH, Int. 7 A 14. primitif, ibid, du Gufre, ibid, vague foffile, ibid, vitriolique, 190. univerlel, 47. fes propriétés, 48. Il diffout quelques terres & quelques pierres, 190. Concenté & échauffé, il corrode les métaux & les demi-métaux excepté l'or & le fer, 190.

DES MATIERES. 315 & fuiv. Il ne dissout le fer qu'étant délaié, 190. Mêlé avec le fer & le zinc, il produit un esprit inslammable, ibid.

Acide nitreux ou E au forte, I. 50.

le cément, III. 266.

A c 1 D E du sel commun, I 51. Ses effets, ibid. Il dissout l'argent par la voie seche, I. 205. IlI. 242.

Ac I DE universel (l'). Ses qualités. Voiez

Acide du calcanthum.

ACIDE du vin, I. 186.

Acides (les), I. 41. Leur différence, 186. Leur action est aidée de la chaleur, 188.

ACIER. De la maniere de faire (l') & les caracteres, IV. 62.

ADDITIONS (les) causent des erreurs qu'on doit éviter, III. 48.

Affinage de l'argent, ce que c'eff, III. 23. Par le bois dans un fourneau de réverbere, 40.

AGARIC minéral, I. 112.

A G R I C O L A cité, II. 53. 240. III. 173. & 20%.

AIGUILLES d'effai, II. 60. & faiv. Quelles font les especes d'aiguilles d'essai propres à l'examen des métaux, & comment on s'y prind à ce sujet, 73.

AIMANT, IL 14. 144. Ature le fer, ibid. Mais non toutes les mines, 145.

AIR (1') pur, n'est point différent, L.
67. Est l'instrument des changemens &
Tome IV.

D d

le véhicule de tous les corps, ibid. A I R (l') dissipe les vapeurs, III. 283.

ALBATRE, I. 103.

ALCALI fixe, I. 41. & fuiv. Caracteres qu'il doit avoir pour être bon, ibid. Maniere de le purifier , ibid. & 185. Il réduit les chaux des métaux faites par les acides, 184. Il vitrifie toutes les terres & les pierres, 180. & suiv. Il ne diffout point l'or & l'argent , 181. Il ne dissout point non plus les métaux imparfaits, ni les demi-métaux; à moins qu'ils n'aient été détruits, 182. Il ne fait point d'union avec le mercure, 183. Les métaux auxquels il est uni sont incapables de contracter aucune union avec le mercure, ibid. Il précipite les métaux & les demimétaux des acides, ibid. Natif, 53. O fuiv. Fossile, ibid. La différence du fossile d'avec le végétal, 54.

ALCALI volatil natif, 58.

ALDER-STEIN, 1. 109.

A LUDELS, II. 289.

ALUN, II. 231. Ses matrices, 232. Sa formation, 233. & Juiv.

ALUN de plume, I. 83.

ALUTO, IV. 22. Sa préparation, ibid. Ses différences, ibid.

AMALGAMATION, I. 149. & Suiv.

AMBRE, II. 106.

AMETHYSTE, I. 105.

AMIANTHE, I. 83.

Animaux pétrifics, I. 112.

ANTIMOINE, II. 199. & Suiv. Sa

DES MATIERES. 315 mine, 200. Sa mine rouge, ibid. Son régule, I. 36. II. 199. Est tout volatil au feu, I. 158. Il s'y convertit en chaux. 159. Sa chaux se convertit en verre, bid. Sa rapacité est augmentée par le phlogistique, 160. Il volatilise tous les métaux, 160.

ANTIMOINE cru, III. 279. Caracteres qu'il doit avoir pour être bon, *libid*. Son rágule fimple, 84. Son régule par les métaux, 93. Son loufre d'actimoine fert à purifier l'or, III. 281. Verre d'antimoine l'ordinoine, IV. 81.

Ardorse de toits, I. 71.

ARGENT, I. 19. Il s'unit par la fonte avec tous les métaux, I. 147. Natif, II. 178. Sa mine, ibid. & Suiv. blanche, 181. cornée, 179. rouge, 180. vitrée, 178. Ses mines impropres, 183. & Juiv. Son coupelage, III. 24. Son coupellement devant la tuiere d'un soufflet , III. 124. Son raffinage, 113. Sur le cendré, 124. Sa purification par l'eau forte, 83. par le nitre, 173. par l'esprit de sel, 212. Purifier la mine d'argent & 11 dépouiller de l'antimoine, 74. du fer, 65. de l'étain, 83. Purifier la même mine pyriteuse, 59. Réfractaire par le concours des terres, 49. Précipiter l'argent de l'eau forte par les lames de cuivre, 183. par la voie seche, 289. par la scorification, 97. Cette précipitation est accélérée par le fiel de verre & le fel com-

Ddii

mun, 100. Signes de l'argent pur, 116. Comment on peut déterminer au juste ce qu'en a fourni une mine, 30. Difficulté de le puriser totalement du cuivre, 96. Il n'est presque point de plomb qui n'ea contienne, 45. Il noircit au feu quand il tient du cuivre, 79. Il est difout inégalement par le plomb, 134. Il est précipité par le plomb & 16 fer, quand il est sulphuré, 188. & 191. Il se separa di cuirre par la détonation avec le nitre, 198.

ARGENT maté, ce que c'est, III. 189. ARGILLE ordinaire ou TERRE à po-

tiers , I. 72.

ARSENIC, I. 37. II. 364. eft un demimétal , I. 37. se trouve dans plusieurs minéraux, II. 114. se fixe avec les terres, I. 152. Pénetre les métaux, 153. & fuiv. Est rapace, 157. natif, II, 108. Facilite la fusion des terres, I. 152. Contracte une forte union avec l'alcali fixe , 153. Facilite la fonte du fer , ibid, Blanchit le cuivre, 154. Convertit l'étain en cendres, 155. Vitrifie le plomb, ibid. Diffout l'argent , 156. Volatilise tous les corps, 157. Est séparé des autres méraux au moien du fer , ibid. N'est point un foufre, 38. Se trouve rarement pur narif, 39. II. 108. jaune, 1. 248. rouge, ibid. Sa sublimation, IV. 165. Comment on découvre sa présence dans les mines, 171. Son régule demi-métallique; 193. Est tout volatil à un feu léger, 197. Ar-Gnic par l'alcali fixe, 187. Blanc crysDES MATIERES. 3'17' falin par le mercure, 181, jaune, 154, rouge, 178. Est fixé par l'alcali fixe, 190. Par les terres, 168. Il dispote les terres à la suson, 169. Il ne s'enstaure point avec le nitre, 174. Il chasse l'accide nitreux de sa base, 175.

Asbeste, I. 8t. 104. Asphalte, II. 105. Assistte du zinc, ce que c'est, II.

ASTROÎTE, I. 110. ASTROÎTE, I. 110. ATHANOR, I. 412. ATTRAMENT-STEIN. Voiez Pierre attramentaire, II. 227. AUFFRISCHEN, III. 428.

B.

AUGEN-STEIN, I. 99.

AIN métallique, III. 28.

BALANCE d'essai, II. 15. Sa structure ;
16. Sa correction, 25. Son examen ;
ibid. Sa languette, 18. Sa châsse, ibid.
Son aiguille, ibid. Son sea, 16. Son
axe, 18. Son braier, ibid. Son support,
20. Ses bassins, 19. Ses plateaux, 17.
Ses godets, 22. Sa lanterne, 21.

BASELTES, I. 103. BASELTES, I. 103. BASELTES, II. 103.

BASSINE d'or à remise, I. 353. BECHER cité, H. 119.

BELEMNITES, L. 110.

BERG-BLAU. Voiez Bleu de momagne, BERG-CRYSTAL, I. 107.

D d iii

TABLE

BERG-GRUN. Voiez Verd de montagne.

BERG-SALTZ, II. 238.

BERG-TALG, I. 85. BISMUTH, I. 34. & 35. Est miscible avec tous les métaux, 162. Ne se mêle point avec le zinc par la fonte, 164. Attenue le plomb amalgamé, 163. Ses fleurs, II. 203. Sa mine, ibid. Son cobolt, 204.

BISMUTH (le), IV. 102. Est volatil dans le feu, 104. Se purifie entierement

à l'aide des fels, 106.

BISMUTH-GRAUPEN, II. 204.

BITUME, II. 105.

BLANC d'Espagne, I. 84. BLANCHIMENT de l'argent, com-

ment il se donne, III. 152. Maniere d'éviter l'erreur où l'on pourroit tomber en prenant un essai d'argent blanchi au feu, 151.

BLEINDE OU MINE morte, I. 87.

B L E U d'émail , II. 205. IV. 248.

BLEU d'empois, ibid.

BLEU de montagne, II. 154.

BLEY-GLANTZ, II. 163.

BLEY-GLANTZ-KLAR-KORNI GER, 164.

BLEY-GLANTZ-KLAR-SPIES-SIGER, ibid.

BLEY-SCHWEIFF, 167.

BLEY-SPATH, 169. BLEY-WAAGE, 37.

BLEY-KORN, III. 46.

BLEY-SACK, III. 38.

BLICKEN, III. 29.
BLUT-STEIN. Voiez Hématites.
BOERHAAVE cité, I. 4. II. 242.
BOETE pour la granulation, I. 355.
BOI, I. 72. d'Arménie, 74. de Lemnos, ibid.

for R x x , I. 64. & 229. II. 243. II vittific les terres & les pierres , I. 231. Ses caractères , 229. Purific , II. 243. Cru ou gras , ibid. Sa calcination , I. 229.

BORAX facilite la fusion & la réunion des molécules métalliques, I. 231. Pálit l'or, 236. Ne réduit point les métaux, ibid. Voicz Verd de montagne.

Bouton de fin, ce que c'est, III. 29. Est orisique quand il a un petit œil jaune,

BRASQUE légere, ce que c'est, IV. 25.
Pesante, III. 360.

BRONTIAS. Voiez Crapaudine. BRUN-STEIN. Voiez Magnésie. BRUSELLES, II. 19. 23. & 25.

C.

C ADMIE des fourneaux, I. 157. &

naire.
CADMIE des fourneaux, IV. 132.
CAMENT-KUPFER, II. 223.
CAMENT-WASSER, ibid.
CAILLOU, I. 74.

CAILLOUS calcinés par le verre, IV.

CALCÉDOINE, I. 101.
D d'inj

CALCINATION, II. 291. Longue; elle rend irréductibles les pierres & les terres tenant métal, I. 174. & suiv. CARATURE, II. 68. blanche, 70.

mixte, ibid.

CARRIERES de corail, I. 102. Pierres de corail, ibid.

CASSE. Voiez Cendré & Grande coupelle. D'un fourneau d'affinage, III. 40.

CASSETINS pour les poids fictifs, II.

CATIN de réception, ce que c'est, III.

CÉMENS, I. 251. Agissent par forme de vapeur, 252. & suiv. Corrodent quelques métaux, ibid. & suiv.

CÉMENS gradués, III. 270.

CÉMENTATION, I. 253. II. 263. &

CENDRÉ OU CASSE, I. 307. Manie; re de le construire, ibid.

CENDRÉE, ce que c'est, I. 286.

CENDRURES, III. 321. CÉRATITE de Gesner, I. 113.

CÉRUSE (la) entre dans la composition du verre, IV. 292.

CHALCANTHUM, II. 224.

CHALCITIS, II. 231.

CHALUMEAU, II. 13.

CHARBON de terre, II. 105.

CHAUFFE d'un fourneau d'affinage, III.

CHAUFFE d'un fourneau d'affinage, III.

CHAUX, II. 292.

C HAUX métalliques, I. 170. réfractaires, 174. vives, 78.

CHAUX d'or de Cassius emploiée dans la teinture de verre, IV. 295.

CHRYSOLITHE, I. 107.

CHRYSOPRES, I. 108. CINABRE, II. 195. & Suiv.

CINABRE factice, IV. 66. Sa sublimation, ibid. Sa révivification, 68.

CIRCULATION, II. 300. CIRCULER, ce que c'est. Voiez Iris.

CLAIRE, 1. 290.

COBOLT, II. 110. Ses fleurs, 111. de bismuth , ibid.

COCHLITES, I. 114. CONCHITES, L. 113.

CONE de fonte, I. 361.

CONTERFAIT. Voiez Zinc. Coquilles pétrifiées, I. 112.

CORNALINE, I. 100.

CORNE d'Ammon , I. 111.

CORNUE, I. 370.

CORPS (les) fpongieux conservent la chaleur & le froid , I. 400.

COUPELAGE ON COUPELLEMENTS

11. 268.

COUPELLE, I. 277. & Suiv. Matiere dont on la fait, 278. Moiens de lui donner toutes les qualités nécessaires, 279. & 296. Pourquoi elle rejette le plomb, 298. Pourquoi elle n'absorbe pas promtement la litharge, 303. Pourquoi elle - contracte des gerfures, 305. Nécessité de l'évaporer, III. 34.

Coupelles (les) font détruites par l'antimoine, III. 74. Sont noircies pas les scories de cuivre, 77. 82. & 364.

COUVERCLE, I. 348.

CRAIF, I. 80. de Cimole, I. 84. d'Espagne, ibid. Noire, I. 86. Rouge. Voiez Sanguine.

CRAION moir, I. 86. CRAPAUDINE, I. 114.

CREUSET de cémentation, I. 359. 6.

CREUSETS, I. 335. & suiv. de Hesse, 342. d'Ipien, 346. Leur choix, 345.

CREUSETS de Verrerie, IV. 266. CRIBRATION, II. 305.

CROCHETS de fer, II. 5. 6. & 7.

CRYSTAL de roche, I. 107. CUCURBITES, I. 370. de départ, I.

CUILLIER d'essai, II. 8. de ser ordinaire, ibid.

Cuirasser les vaisseaux ou lutter, I.

Culvre, I. 25. II. 152. natif, ibid.
Miscible avec tous les métaux & demimétaux, I. 145. Facilite la fusion du
fer, 148. Ses mines, II. 152. Sa mine
blanche, 155. fauve, 157. grise, 155.
hépatique, 157. azurée, 153. rouge,
157. safranée, 158 verte, 154. vitrée,
153. Pyrites qui en tiennent, 158. &
160.

CUIVRE: effai (du) par la précipitation humide, III. 441. Précipiter (le) de se mines, 368.371. & 378. Il demande toujours le flux noir, 372. Sa cendrée, 429. Lavage de sa mine, 438.

Rôtissage de sa mine, 379. Sa mate, 398. Il est le seul des métaux qui s'unisse avec le plomb par la fonte, 80. Fondu, il ne peut soutenir la présence des corps

froids & humides, 432. CUIVRE noir, 382. & 412. II est purific & dépouillé du fer par le plomb, 426. Il est précipité du fer par le flux noir, 427. Son rassinage, 412. & 424. Son éclair, ce que c'est, 422.

CUIVRE jaune, IV. 133. CULOT, ce que c'est, III. 28. CUPELLE, I. 278.

D.

DÉCHETS, III. 319.
DÉCHETS, III. 319.
DÉCHETS de torréfaction, III. 453.
DÉCOUVERT (effai bien), ce que c'eft, III. 3.

DEMI-MÉTAUX, I. 33. Sixième demimétal, ibid. dans la Note.

DENDRITES, I. 108. DÉPART concentré, III. 293.

DESPUMATION, II. 271. DESSÉCHER. Voiez Liquéfier. Pieces dedéchées, III. 453.

DESSICATION, IL. 295.
DETONATION, ce que c'est. I. 50.

DETONATION, ce que c'est, I. 50. DIAMANT (le), I. 108.

DIAPHORÉTIQUE, II. 83. DISSOLUTION, II. 257.

DISTILLATION, II. 300. Par en haut, ibid. Par en bas, ibid. Par le côté, ibid.

Docimastique, I. 1. Son objet, 2. Ses produits, II. 307. Ses usages, ibid. en Métallurgie, ibid. en Métallurgie, ibid. dans l'Art de la Verrerie, 311.

DONNER chaud, ce que c'eft, III. 18.
DONNER froid, ce que c'eft, III. 17.
DOUBLURE d'un fourneau à manche, ce que c'eft, III. 17.

DURCH-SCHWEISSEN, IV. 40.

E.

AU, 1.66. pure est par-tout la méme, ibid. Est l'instrument des changemens, & le véhicule de tous les corps, 68.

E A v forte, & la vertu qu'elle a de diffoudre, 192. Sa préparation, 193. Sa précipitation, 205. Verte ou bleuâtre contient-elle quelques particules métalliques, 210. & fuiv. Son degré de conentration pour les essais, 211. Maniere de la retirer des métaux, 214. Sa rapacité, 217.

E A v d'épreuve , I. 205.

E A v régale, I. 224. Maniere de la faire ; ibid. Sa faculté de diffoudre, 226.

ECARTEMENT, ce que c'est, III. 42.

ECHINITES, I. 113.

ECLAIR, ce que c'est, III. 24. Plus visible dans le raffinage de l'argent que son affinage, 115.

ECRAN, II. 10.

ECROUIR, ce que c'est, IV. 40.

ÉCUELLE à vitrifier ou à scorifier. Voiez Scorificateire.

EDEGELSTEIM, I. 99. ÉDULCORATION, II. 282. EISEN-BLUMEN. Voiez Fleurs de fer. EISEN-GLIMMER, I. 137. EISEN-MANN, ibid. EISEN-SCHWEIFFIF, II. 167. EISEN-STEIN. Voiez Pierres de fer.

EIGEN, GROB-KORNIG, GROB-SPEISSIG, IV. 22. EISEN, KLAHR-KORNIG, KLAHR-

SPEISSIG, 48. ÉLUTRIATION. Voiez Lavage, II. 535. ÉMAIL, IV. 302.

EMAUX, IV. 302.

EMERAUDE, I. 10%. ÉMERIC, II. 135. ÉMÉTIQUE, IV. 82.

ENCLUME nécessaire à l'Essaieur, II. 15.

ENTONNOIR de verre, I. 351.

EOLIPILE, IL. II. & fuiv. EPAISSISSEMENT, II. 295.

ÉPINES de grillage ou de liquation, ou

déchets de torréfaction, III. 453. ERCKER cité, II. 165. I. 119. I. 60.

III. 11. & 92, IV. 145. ERTZ-WAAGE, II. 37.

ERTZE, II. 116.

ESCARBOUCLE, I. 108.

Esprit de nitre, I. 135. & suiv. Sa faculté de dissoudre certains corps, 205. Sa préparation , 201. Sa précipitation , 205.

ESPRIT de sel ou ACIDE du sel, I. 51. Maniere de le faire, 218. Son action fur les terres & les corps métalliques, 222.

Essas des mines par la vitrification, IV. 249. Il est incertain , 250. Statique & hydrostatique, 302.

Essais, comment on les prend, des vaisselles, III. 151. & Juiv. Dans un four-

neau d'affinage, 154.

ÉTAIN, I. 29. Dissout tous les métaux & les demi-métaux, 142. Les roidit & les rend fragiles, ibid. De Malac, II. 177. Natif, 170. De glace. Voiez Bismuth. Différences de l'étain, 177. Sa mine, 170. blanche, 175. commune, 172. noire ou rousse, 171. Vitrifiée ou en crystaux, 172. En grenat, 174. Ses vapeurs détruisent la malléabilité des métaux, I. 144.

ÉTAIN (préparation de la mine d') pour la réduction, IV. 5. Sa réduction, 8. Signes qu'elle est achevée, 9. Il est calciné par le plomb, III. 83. Il se détruit

aisement au feu, IV. 10.

ÉTAU, II. 15.

ÉTHIOPS minéral, IV. 65.

É TOUFFÉ (essai), ce que c'est, III. 28.

EVAPORATION, II. 295.

ÉVAPORER une coupelle, ce que c'eft, III. 24.

EXTRACTION, II. 279.

F.

ACHSIUS cité, III. 119. FALH-ERTZ. Voiez Mine de cuivre FALLUNG, II. 286.

FARINE empoisonnée, IV. 177.

FAUSSES émeraudes, I. 105. FAUSSES topales, ibid.

FAUX diamans, I. 107.

FER, I. 30. II. 130. Ne peut être mêlé avec le plomb par la fonte, I. 59. Est très-ami de l'or, 148. Natif, II. 130. Eft attirable par l'aimant , ibid. Ses mines , II. 131. Ses pierres, ibid. Sa pyrite jaune, II. 138. Ses scories se réduisent avant que d'entrer en fonte, I. 177.

FER â gros grains , IV. 22.

FER (réduire & précipiter le) de sa glebe. IV. 28. Son plus puissant menstrue est l'antimoine, III. 72. Il n'est pas dissout par le plomb, 69. Il est attirable par l'aimant, IV. 18. Il n'est point attirable par l'aimant si l'antimoine lui est mêlé, 17. Etant détruit , le verre d'antimoine le scorifie aisement . III. 72. Fondu , est fragile, IV. 24. Est dépouillé du soufre par les absorbans terreux , IH. 279. Devient malléable par la réduction & le martelage, IV. 36. Se convertit en acier par la cémentation avec les corps inflammables fixes, 42. par la fonte & le martelage, 53.

Feu (régime du), I. 388. FEUER-STEIN, I. 101.

FICTIF (poids), II. 41.

FIEL de verre, I. 237. est un flux, ibid. Caracteres du bon fiel de verre, 238. FIGURE des minéraux, variable, II. 91.

& Suiv.

FILTRATION, IL. 305.

FLEURS, II. 296. de bismuth, II. III. de cobolt, ibid. de fer, 143.

S28 TABLE

FLASSE, I. 105.
FLIEGEN-STEIN-SCHWARTZER, IV.
173.

FLUSS-ROHER, I. 268. FLUSS-SCHWARTZER, 269.

FLUSS-WEISSER, 272. FLUX, I. 259. réductifs des métaux, 269. blanc, 272. cru, 268. noir, 269.

Fore d'antimoine, IV. 69.

Fore de soufre, I. 249. III. 101. 407. IV. 90.

FONDANT, I. 259.

FOURNEAU d'essai, I. 374. Ses usages, 382, de fusion, 391.

FOURNEAU de Verrerie (description du), IV. 255.

FRISCH-GLOLTE, III. 452. FRITTE, ce que c'est, IV. 276. 279. &

EULMINANT (or) emploié dans la beinture du verre, IV. 295. FUMIGATION, II. 301. FUSION, II. 264.

G.

ALENE, II. 163.

GAHR-KU-FER, III. 432.

GELB-KOPFER, III. 432.

GELB-KOPFER-ERTZ. VOICZ Pyrite cutoreufe.

GEGRAEEN-WASSER-BLEY, I. 86.

GIFFT-MEHL, IV. 177.

GILLA de Paracelfe, 206.

GLASS-KOPF. VOICZ Hématite.

GLAUBER

DES MATIERES. 329 GLAUBER (Sublimation de), II. 196. GLETTE. Voiez Litharge. GOLD-PRASEM, I. 108. GOLD-SAND, I. 89. GOLD-STEIN, I. 108.

GLOSSOPETRES, I. 113. GRAIN de fin, ce que c'eft, III. 30. & 46. GRAIN de plomb, ce que c'est, III. 30, & 46.

GRAIS, 1. 76.

GRANULATION de plomb, I. 128.

GRANULATOIRE par la voie feche, I, 355.

GRATTEBOSSE nécessaire pour nettoien les boutons d'argent, III. 118.

GRAVITÉ spécifique, jusqu'où elle peut servir à indiquer la nature des mines, II-92. Des métaux , I. 15. & Juiva

GRENAT, I. 100. GRILLAGE, IL. 289. GYPSE, 1. 77.

GYPS-STEIN, I. 103.

H.

ÉLIOTROPE, I. 102, HENCKEL cité, I. 82. II. 101. 236. I. 115. 151. IV. 18. 122. 134. 187. 190, & 2470

HINTERBALT, III. 247. HORN-STEPN, I. 194.

HOFFMAN cité, I. 267. II. 196. 236. & 240.

HUMIDITÉ fait rejaillir les métaux fondus , I. 365. E e

Tome IV.

J.

JAIS ou JAIET, II. 105.

JASPE, L. 102.

ICHTHYOLITHES, I. 113.

IDÉAL (poids). Voiez Fictif.

JEU de l'air (causes du), Il. 86.

IGEL-STEIN, I. 113.

IMAGINAIRE (poids), II. 41.

INQUART, ce que c'eft, Il. 280.

INSTRUMENT, ce que c'eft, I. 332.

Leur usage, III. 79.

IFSER-TIFGEL, I. 346.

IRIS qui paroissent pendant l'affinage de l'argent, III. 29. Pendant fon rafinage, 115.

LVOIRE fossile, I. 113.
K.

ALK-STEIN, I. 78.

KATZEN-AUGE, I. 99.

KATZEN-GOLD, I. 87.

KATZEN-SILBER, ibid.

KIAR-KORNIGER, BLEY-GLANFZ,
II. 164.

KLAR-SPIESSIGER, BLEY-GLANTZ,
ibid.

ibid. Klahr-Kornig, Klahr-Speissig, IV. 48. Korn-Waage. Voicz Balance d'effai. Kornen, I. 128. Kartz. Muhle, I. 368. DES MATIERES. 331 KUNCKEL cité, II. 204, III. 233, IV. 81. 254, 272, & 282.

KUPFER-ASCHE. Voiez Cendrée de

cuivre.

KUPFER-LEG, III. 405. KUPFER-STEIN. Voiez Roh-Stein, III. 398.

HII. 398. Kupfer-Glantz, II. 158. Kupfer-Glass-Ertz. Voiez Mê-

ne de cuivre vitreuse. Kupfer-Nickel, II. 162. Kupfer-Wasser, I. 223.

L.

I AIT de Lune, I. 113. III. 215. LAITIER de cuivre, Ill. 4050-LAITON, IV. 133. LABORATOIRE, II. SI. LANGUES pétrifiées, I. 113. LAPIS CUPRI. Voiez Matte de cuivre an mot Cuivre. LAPIS LAZULI, I. 101. LAPIS PENTHERINUS, I. 1024 LETTEN, I. 72. LICORNE fossile, I. 113. LIEGE de montagne, I. 82. LIGATURE, II. 65. LIMAÇONS pétrifiés, I. 114. LINGOTTIERE, I. 363. LIQUATION, II. 263. & 268. LIQUATION de l'argent du cuivre, III. 446. LIQUATION & macération des mines (l'ouvrage de la) cité, III. 448.

E e ii

LIQUÉFACTION, II. 264.

Liqué fier, III. 448. Plomb liquéfié,

ce que c'est, 365.

LITHARGE, I. 124. Convertit les pierres en verre, 134. Ne diffout les méraux que quand ils sont détruits, 135. Fraîche, III. 82. Marchande contient du plomb, I. 141. III. 82.

LOHNEYSS cité, II. 217.

LOTH OU DEMI-ONCE, II. 42.

Louissage, ce que c'est, III. 156. D'un amas de mines triées, disticle, ibid. D'un alliage de métaux rassinés, dissicle, ibid.

LUNE cornée, III. 185. & 215. Elle est volarile, ibid. Elle doit être réduite par la voie seche, 218.

LUT, I. 272.

M.

AGNÉSIE, II. 136.

MAGNÉSIE blanche, IV. 234.

MAIN OU CUILLIFR, II. 23. CU
COULOIRF, P9.

MALACCISH, zinc ou étain de Malac.

II. 177.

MALACHETE, I. 102. MALTHESIUS CITÉ, II. 170.

MORNE, I. 81.

MARBRES, I. 78. MATE, ce que c'est, III. 144.

MATE de cuivre, III. 398.

MÉLLNTERIE, II. 231.

MENSTRUES, I. 121. & faiv. Humides, 122. Secs, ibid.

MERCURE (le), I. 32. N'est point un metal parfait, ibid. Est tout volatil, 330 Vierge , II. 195. Natif , ibid. Diffout les métaux, I. 149. Refuse de s'unir avec la fer & le régule d'antimoine, 151. Son amalgamation, 149. Ses mines, II. 195.

MERCURE (le) des métaux amalgamés se sépare par la filtration & la distillation , III. 203. Tiré des minéraux , IV.

59. se révivifie par le fer, 68.

MERRET cité, IV. 254. MÉTAL emploié aux cloches & aux car nons, I. 1+3. jaune de Prince, 166.

METAUX (les), I. 10. Imparfaits & les demi-métaux contiennent du phlogistique, 170.

Mica, I. 87.

MICA noir, I. 87.

MINE brouillée, ce que c'est, II, 207,

MINE morte, I. 87.

MINERAI, ce que c'eft, II. 216.

MINÉRAUX (les), I. 4. Sont rarement purs, 5. Leurs classes, 9. Leurs différences , II. 94. & Suiv. Leur grand poids spécifique est le plus grand, II. 129. Composes . II. 91. Ne sont pas toujours connoissables à l'inspection, 94. Vitripli-

ques , 219.

MINES, II. 115. artificielles, II. 117. Propres à erre traitées par le lavage, 126. Incapables d'erre traitées par le lavage 127. Fusibles , 122. Infusibles , itid. Réfractaires, ib'd. Rapaces, 128. Séparables., 126. Non-féparables, 127. Leurs différences, 122.

TABLE MINES d'acier, IV. 56. MINES (les) décrépitent étant exposées au feu , III. 15. & 60. MINIUM, IV. 293. emploié pour teindre le verre, ibid. MISPICKEL. Voiez Pyrite blanche. MISY, H. 231. MOINE, I. 292. MORTIERS, I. 367. Mouffle d'effai . I. 221. & fuiv. MOULIN aux lavores, III. 205. M UFFEL. Voiez Mouffle d'effai. Mur mitoien d'un fourneau Allemand , ce que c'est, II. 210.

MUSICKTE-SCHLACKE, III. 19. N.

MYRRHINITE, I. 115.

NÉRI cité, IV. 254. NIEDER-SCHLAG, II. 2750 NIEDER-TROCKNER, 272. NIHIL ALBUM, I. 167. NIHIL GRYSEUM, ibid. NIHIL ALBUM, IV. 120. 121. & 123. NIHIL GRYSEUM, ibid.

NITRE, I. 61. II. 246. Ses matrices, 247. & suiv. Sa purification, Il 238. Rend la couleur à l'or pâli, I. 236. Détonne avec le phlogistique, 150. & 237. Confume les métaux imparfaits par luimême, ibid. Comment il détruit les métaux, 170. & fuiv. Factice, 62. Son acide. Voiez Acide.

DES MATIERES. 335 NITRE (crystalisation du), IV. 227. II devient volatil au grand feu, III. 180. Fixé, ibid. & IV. 232. II détonne avec les métaux imparsaits, III. 179. Il rend l'or & l'argent malléables, ibid. Son eau mere, IV. 234.

NITRIERE, ce que c'est, II. 251. Noié (essai), ce que c'est, III. 28.

NONE, I. 292.

0.

CRE de cuivre, II. 155. de fer; EUVRE, ce que c'est, III. 448.

ŒUVRE, ce que c'est, III. 448. Offen-Bruch, I. 157. & 167.

ONYX, I. 101. OPAL, I. 102.

Opérations concernant les essais; II. 256. & suiv. Leur fin, I. 120.

OR, I. 17. & fuiv. Natif, II. 189. N'a point de mine propre, 191. Se mêle avec tous les métaux, I. 149. & fuiv. Son examen à la pierre de touche, 228. Ses matrices, II. 189. Ses mines im-

propres, 193.

O R., III. 289. Précipiter (l') par la fonte, ibid. par le mercure, 232. par une folution de vitriol commun, 233. Sa purification par l'antimoine cru, 272. Maniere de le retirer des déchets, 379. Il foutient le coupelage, 222. Fulmimant, 232. Sa réduction, ibid. & 375. Il est séparé de l'argent par l'eau régale, 227. par l'eau sotte, 234. par la sonte, 293. 336 TABLE
ORIPEAU, IV. 133.
ORPIMENT, II. 109. IV. 172.
Os fofile, I. 113.
OURSINS, L. 113.

P.

PALLASE, I. 105.

PASSER OU ÉCLAIRER. Voiez Eclair & Falguration.

PECH-BLENDE, I. 87.

PEDRA DEL PORCO, I. 116.

PELE à braile, ou PELE à mau, II. 7.

PERCÉE, ce que c'eft, III. 144.

PÉTRIFICATIONS. I. 111.

PFUNDE, II. 42.

PHLOGISTIQUE (le), I. 65. cft rapace, 178. Pur est le même dans toute la nature, 65. N'est fixe nulle part, ibid. Se trouve dans tout végétal & rout animal, 174.

PHLOGISTIQUE (le), I. 65. Entre dans la composition des métaux, 173. Facilite leur susson, 170.

PIECES de liquation, III. 360. & 453. PIECES desséchées, III. 453.

PIERRE à fusil, I. 101.

PIERRE attramentaire, IV. 202. & 205. PIERRE Calaminaire, 124. Sert à faciliter la séparation du plomb de sa mine, 130. Toutes les especes de pierres sont réfractaires au seu, III. 53.

PIERRE d'aigle (la), I. 109.

PIERRE

PIERRE oculaire, I. 99.

PIERRE de zinc, ce que c'est, II. 209. PIERRES, I. 69. Apyres, 80. Sablonncuses ou de grais, I. 76. Attramentaires, II. 227. jaunes, ibid. grises, ibid. noires, ibid. rouges, ibid. calcaires, I. 76. Leurs différences, I. 70. Composées, 93. Vitrescibles, 70.

PIERRE calaminaire, I. 157. & 167. de corne, I. 104. à chaux, I. 78. ollaire, I. 184. de touche, II. 58. néphrétique, I. 100. porc, I. 115. ferpentine, I. 85. & 103. à odeur de violettes, I. 15. oculaire, I. 99. à fufil, I. 101. d'azur, ibid. fanguine, 102. d'aigle, I.

109. de Tonnette, I. 114. PIFRRES de Cories, III. 437. PIFRRES précieules, I. 99. & suiv. PIACH MALL, ce que c'eft, III. 189.

PLANTES pétrifiées, I. 112. PLOMB, I. 28. de mer, 86. natif, II. 163. Calcine l'étain, I. 126. Se scorifie, 124. N'est point fixe au feu, ibid. Dissout tous les métaux & demi-métaux, excepté le fer, 128. Donne de la fragilité à l'or, à l'argent & au cuivre, 126. Se vitrifie, 133. Sa granulation, 128. & fuiv. Son verre dissout toutes les pierres & les terres, 133. Il diffout le cuivre aussi, 134. Il ne fait point d'union avec les métaux , 135. Il devient laité avec la chaux d'étain , ibid, Il ne diffout l'or ni l'argent , ibid. Il facilite la précipitation des métaux de leurs mines, 136. Il corrode tous les vaisseaux, 137. Composé, ibid. Mi-7 onie IV.

ne de plomb, II. 163. blanche, 168. à facettes (péculaires, 163, en grains, 164, grise, 168. rouge, 165. à petites stries, 164, verte, 168.

PLOMB de mer, I. 86. PLOMB (le verre de) est plus pénétrant, quand on lui mêle l'arsenic, III. 10. Sa réduction & sa précipitation de ses mines, 324. Ses chaux écument pendant leur réduction, 336. Leur réduction à feu nu, 349. Liquation du plomb du cuivre, 359. Son ébullition est diminuée par un feu excessif, 39. & est rétablie par l'accès de l'air , ibid. Comment on connoît le plomb pur, 359. Examiner s'il contient du cuivre, 362. Il ne dissout le cuivre. que quand, on le chauffe fortement, 365. Il est scorifié rapidement par l'arsenic, 62. Il se convertit en litharge, si on le scorific trop long-tems, 7. Sa chaux entre dans l'émail , IV. 300.

POELON à pieds, I. 352.

Poins fictifs, II. 40. Maniere de les faire, 45.

Poix de Judée, II. 105.

POMPHOLYX, I. 120. & 167.

PORPHYRE, I. 104.

PORPHYRE des Essaieurs, ce que c'est, I. 369.

Pousser, ce que c'est, III. 3. Précipitant, II. 275.

PRÉCIPITATION par la voie feche ou par la fonte, II. 272. par la voie humide, II. 280. & 286.

PRÉCIPITE E 1 1 au forte, 1. 205.

DES MATIERES. 339 PROBIER-WAAGE. Voiez Balance d'ef.

fai. PROCÉDÉ, ce que c'est. Voiez l'Avantpropos, Tome III. Ce qu'il faut pour le rendre exact, III. 13.

PROPORTIONS de plomb à ajouter, felon ERCKER, pour détruire le cuivre

de l'argent, III. 92.

PULVÉRISATION, II. 305.

PYRITE blanche, II. 108. & 138. jaune, II. 102. Cuivreuse sulphureuse, 229. Martiale sulphureuse, ibid.

PYRITES, pourquoi réfractaires, III. 63.

Elles ont le fer pour base, ibid.

Q.

UARTATION. Voiez Inquart. QUARTZ, I. 75. QUINTAL fictif, II. 41. QUINTLEIN, II. 42. QUICK-MUHLEN, III. 205.

ABLE, II. 8. RABOT, II. 8. RAFFINAGE de l'argent, ce que c'est,

RAFFRAICHIR, ce que c'est, III. 428. III. 113. RAFFRAICHISSEMENT, ce que c'eft,

III. 448. RAMÉFIER, ce que c'est, III. 42. RÉDUCTION (la), I. 172. se fait au Ffij

moien du phlogistique pur, ibid. se fait toujours avec perte, 174.

RÉGULE, II. 272. d'antimoine, I. 34.

& 158. Ses scories , 159.

RÉGULF, ce que c'eft, III. 6. & 25.
Moiens de connoître si une coupelle abforbera toute la litharge du régule qu'on
y veut mettre, 32.

REIB-EISEN, I. 369. REIB-HAMMER, ibid.

REIB-PFAUNEN, ibid. REIB-SCHALEN, ibid.

REPRÉSENTANT (poids). Voiez Fictif. RÉSIDENCE OU SURCHARGE de l'eau forte, ce que c'est, III. 247.

ŘÉTORTE, I. 370. RINGARD, III. 351.

ROH- STEIN, III. 398.

ROHER-FLUSS, I. 268. ROTHEL-STEIN. Voiez Sanguine.

Rotissa GE. Voiez Grillage.

ROTISSAGE (le) veut être fait à un seu doux, III. 63.

RUBIN-FLUSS, I. 105.

RUBIS, I. 105. & 108. arlénical, 249. de foufre, ibid.

S.

SABLE, I. 69. d'argent, 46. d'or, ibid. noir, II. 141.
SABLE, I. 69. & 75. Sand, ibid. Sand-Stein, 76.

SABLE d'or, I. 89.

SAFFRAN des métaux, IV. 79.

DES MATIERES. 34x

SAFFRE, II. 110. & 205. SANGUINE, II. 141. SAPPHIR, I. 105.

SARDOINE, L. 101.

SATURNE glorifié, ce que c'est, IV. 2936 Emploié pour teindre le verre, ioid.

SCHIEFFER, I. 71.

SCHISTE, 1. 71.

SCHLACK-STEIN, III. 437. SCHLACKE, II. 266.

SCHLICH, I. 173.

SCHLUTTER Cité, III. 205. & 305. SCHMELTZ-TIEGEL. Voiez Creufete & Tutes.

SCHMERGER. Voiez Emeril.

SCHREK-STEIN, I. 102. SCHWARTZ-KUPFER, III. 288.

SCHWARTZE-KREIDE, I. 72. SCHWARTZEN-FLIEGEN-STEIN,

IV. 173.

SCHWARZER-FLUS, I. 269. SCHWEFFEL-Kres. Voiez Pyrine jaune.

SCHWEFFEL-SCHLACKE, IV. 149.

SCHWEFFELSCHLACKE, 1V. 149.
SCORIES (les), II.266. des métaux & des demi-métaux fondent plus difficilement que le métal dont elles font formées, excepté le fer, I. 177.

S C O R I F S (les) de plomb rongent les vaisseaux, IV. 7. 16. 31. & 100. Savoir si elles contiennent de l'argent, 106. mé-

talliques , 433.

SCORIFICATION, II. 226.

Scorification (la) par addition, est facilitée par la mixtion mécanique, F f iii TABLE

III. 50. & 54. Signes de celle qui est parfaite, 17. & 77. de celle qui est imparfaite, ibid.

SCORIFICATOIRES OU TESTS à scorifier, I. 312. & suiv. Matiere dont on les fait , 314. Maniere de les construire,

319. SEBILE, I. 355.

SEIGERUNG, II. 268.

SEL ammoniac, I. 64. II. 24. Son origine, 241. Natif, ibid. Rend la couleur à l'or

pâli par le borax, I. 236. & 239.

SEL commun, II. 237. Facilite la fusion d'un métal réfractaire, I. 237. Gemme, II. 237. De fontaines, 239. Fossile, 238. Marin , 239. Natif , 237. De tartre, I. 189.

SEL muriatique, I. 60. II. 237.

SÉLÉNITE, I. 88.

SELS, I. 41. Leur différence, ibid. Facilitent la fusion. Voiez Fondant. Neutres,

42. & 229.

SELS (les) pénetrent les vaiscaux de terre, IV. 235. Crystalisation du sel commun, 234. Séparer les sels par la crystalisation, 237.

SERPENTINE-STEIN, I. 85. & 102. Sicilique ou Moitié de loth, II.

42. (Demi-) ou drachme , ibid.

SILBER-SAND, I. 89.

SILEX, I. 74.

SMALT, II. 110. & 205.

SMARAG-FLUSS, I. 106. SMERGEL. Voiez Emeril.

SNELLIUS cité, II. 240.

DES MATIERES. 343

SONNEN-STEIN, I. 102. SORY, IL. 231.

Soufflet à main, II. 10.

Soufre, 1. 65. ce que c'est, 240. Il dissout tous les métaux & demi-métaux, excepté le zinc & l'or, 241. Il fait une espece de détonation avec le plomb, 242. Pourquoi il sépare les métaux & demi-métaux les uns des autres, 246. Il rend l'arfenic jaune & rouge, 248. Minéral, II. 100. est ordinairement joint avec un acide, ibid. se trouve dans prefque toutes les mines, 104. Natif, 101. Orangé, 102. Doré, I. 249. Rouge, II. 102. Ses différentes especes, ibid. Caracteres du soufre commun, 100. Ses principes, 101. Son foie, I. 249. Il diffout tous les corps, ibid. & suiv.

Soufre doré, IV. 90. & 154. fixé, 91. rapace, 151. Son acide par la cloche, IV. 156. Proportions de son acide & de fon phlogistique, 158. Sa distilation, 138 Ses fleurs, 147. Son foie, III. 101. & 407. IV. 89. & 159. Son lait, IV. 161. Marques qu'il doit avoir quand il est pur, 141. Ses scories, IV. 149. Son rubis, 154. Le doré diaphane, opaque,

rouge orange, ibid. vif, 155. SPATH, I. 77 tenant fer, II. 132.

SPEISE, III. 405. IV. 246. SPIAUTER. Voiez Zinc.

S P O D I U M des Grecs, IV. 121. STAHL cité, I. 267. IV. 48. & 162. STAHL-STEIN, IV. 56.

TAL ACTITES, I. 79.

TABLE STEIN-MARCK, I. 113. STEIN-SALTZ, Il. 238.

STERILE NIGRUM, I. 87. SUBLIMATION, II. 296. de Glauber; ibid. sublimes, ibid.

SUCCIN OU KARABÉ, OU AMBRE

jaune, II. 106.

SUCRE de Saturne, IV. 293. emploié pour teindre le verre, ibid. SURCHARGE de l'eau forte, ce que

c'est, III. 247. 6 WEDEMBORGIUS cité, III. 448.

T.

ABLEAU d'opérations, II. 263. TALC, I. 85.

TARSE, ce que c'est, IV. 281.

TARTRE, I. 188. Caracteres que doit avoir le bon tartre, ibid. Donne un charbon alcalin par la combustion, 189. Sel de tartre, ibid. Tartre vitriolé reftant dans la cornue après la distilation de l'esprit de nitre, 193.

TAS & son marteau polis nécessaires à l'Es-

faieur, II. 15.

TÉMOIN, ce que c'est, III. 30. 46. TENAILLES nécessaires à l'Essaieur, II. 2.

TENDROLLE OU FIEL de verre, I. 237. emploié pour faciliter la fusion d'un métal, ibid.

TERRE, I. 70. marneuse, 73. figillée, 72. de Malthe, 74. de Strigonie, ibid. de Tripoly, 811

DES MATIERES. 345

TERRES (les) sont réfractaires au feu,

TERRES alcalines, I. 55. métalliques,

11. 118. TERRES de lavures, III. 319.

TEST à scorifier. Voiez Scorificatoire.

THON, 1. 72. TOPAS-FLUSS, I. 106.

TOPAZE, I. 105.

TORRÉFACTION. Voiez Grillage. TORRÉFIER, ce que c'est, III. 4530

Touchau, ce que c'est, II. 60.

Tourte, ce que c'est, IV. 263. TREIB-SCHERCUN. Voiez Teft & Scerificatoire.

TREIBEN, III. 3. TRIPOLY, 1. 81.

TRITURATION, II. 305.

TROCKNE-SCHEIDUNG, II. 272. TROMPE pour le jeu de l'air des fourneaux, II 84.

TROPF-SCHWEFFEL, IV. 155.

TROPF-STEIN, I. 79. TUTES, 1. 343.

TUTHIE, IV. 132.

V.

TAISSEAUX d'Ipsen (les) , I. 346. font incapables de tenir les flux ténus, ibid. distillatoires, 370.

VAPORATION, II. 301. VENT (le) des soufflets trop impétueux diminue le feu, III. 357.

VERD de montagne, II. 154.

VERGE de fer, II. 6.

VERRE de plomb ou de Saturne (le) écume & bouillonne avec les matieres charbonneuses inflammables , I. 140. Rétablit la malléabilité de l'or & de l'argent , 263.

V FRRES servant de flux , I. 262.

V F R R E S , IV. 241. Comment ils se divisent, 267. Communs, 269. Crystalins ou blancs, 277. & 280. Comment on les fait , 282. Maniere de les teindre avec les métaux , 287. fimples , IV. 267. terrestres, ibid. métalliques, 268. compofés, ibid.

VFRSCHLAKUNG, II. 266.

VESSIR, ce que c'est. Voiez Ecartement.

VINAIGRE de vin (le) dissout quelques métaux, I. 187. Son action sur certaines pierres, ibid.

VITRIFICATION, II. 265.

VITRIOL, II. 219. blanc ou de zinc, 224. bleu ou de cuivre, ou de Chypre, 220. & suiv. de fer ou martial, ou couperose, ibid. en stalactite, 224. Charrié par les eaux minérales, 222.

VITRIOLS factices, IV. 207. tirés des pyrites, 211. Crystalisation du vitriol, 202. Son huile détruit le fer & le zinc

III. 69.

VOLATILS (les corps) étant mis en agitation par un feu violent & subit, enlevent toutes les substances fixes, III. 14. 36. 209. 248. & 384. IV. 79.

WASSER-BLEY. Voiez Plomb de mer.

ou Mine de plomb.

DES MATIERES. 347

FT EEP

WEIS-ERTZ. Voiez Mine; de cuivre

WISMUTH-GRAUPEN. Voiez Fleurs de bismuth, II. 204.

WISMUTH. VOICE Bifmuth. WOLFRAM, II. 137. WEBSTER CHE, II. 217. WEISSER-FLUS, I. 272.

7..

ZINC (1e), I. 34. II. 206. ne se trouve point natif, ibid. s'unit par la sonte avec les métaux, I. 165. est très-rapace, 166. est irréductible quand il est calciné, II. 207. Dissout les métaux, I. 165. Rend susple seux qui sont réfractaires, ibid. Son origine, II. 213. Ses mines propres, ibid. Sa sublimation, 208.

ZINC (fleurs de), ÎV. 109. Sont irréductibles quand elles sont bien blanches, ibid. & fair. Se vitrisient, ibid. Il volatilise les métaux fixes, III. 104. Il est tout volatil si on l'expose à un grand

feu, IV. 113.

ZINC-GRAUPEN, II. 172. ZOOLITHES. Voicz Animaux péirifiés; I. 112.

ZWITTER OU MINE d'étain ordinaire, II. 172.

Fin de la Table des Matieres.

De l'Imprimerie de Gissex









